

#### Příloha č. 2b4 - Migrační bariéry na Vláře v úseku VD01 - státní hranice

**Popis:** Jako podklad pro vyhodnocení vlivů VD01 a VD02 byla provedena analýza migračních překážek na Vláře pod VD01. Zdroj dat: AOPK 2020

| rok mapování | ř.km  | migračně<br>prostupný | stav         | výška              | účel                  | Pozn. |
|--------------|-------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------|
| 2016         | 21,22 | ne                    | plně funkční | více než 100<br>cm | stabilizace<br>sklonu |       |



|      |       |    |              |          |                       |                                     |
|------|-------|----|--------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2016 | 20,86 | ne | plně funkční | 21-40 cm | stabilizace<br>sklonu | migračně<br>prostupné<br>selektivně |
|------|-------|----|--------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|



|      |       |    |              |          |                       |                                     |
|------|-------|----|--------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2016 | 17,76 | ne | plně funkční | 41-60 cm | stabilizace<br>sklonu | migračně<br>prostupné<br>selektivně |
|------|-------|----|--------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|



|      |       |    |              |                 |                                     |                                                                         |
|------|-------|----|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | 17,15 | ne | plně funkční | více než 250 cm | energetika, stabilizace toku sklonu | Pevný jez s možností vyhrazení (štěrková propust). Půdorys přímý kolmý. |
|------|-------|----|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|



|      |       |    |              |          |                    |  |
|------|-------|----|--------------|----------|--------------------|--|
| 2016 | 15,67 | ne | plně funkční | 61-80 cm | stabilizace sklonu |  |
|------|-------|----|--------------|----------|--------------------|--|



|      |       |                |              |   |                    |                                 |
|------|-------|----------------|--------------|---|--------------------|---------------------------------|
| 2016 | 15,29 | ano - smovolně | plně funkční | - | stabilizace sklonu | sklon 1:11 až 1:15, délka 6-10m |
|------|-------|----------------|--------------|---|--------------------|---------------------------------|




|      |       |    |              |                 |                    |  |
|------|-------|----|--------------|-----------------|--------------------|--|
| 2016 | 10,37 | ne | plně funkční | více než 100 cm | stabilizace sklonu |  |
|------|-------|----|--------------|-----------------|--------------------|--|



|      |      |               |  |  |  |      |
|------|------|---------------|--|--|--|------|
| 2016 | 8,98 | ano-samovolně |  |  |  | brod |
|------|------|---------------|--|--|--|------|



|      |      |               |           |          |                    |  |
|------|------|---------------|-----------|----------|--------------------|--|
| 2016 | 8,36 | ano-samovolně | poškozený | 21-40 cm | stabilizace sklonu |  |
|------|------|---------------|-----------|----------|--------------------|--|




|      |      |    |              |          |                    |                                      |
|------|------|----|--------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 2016 | 7,81 | ne | plně funkční | 21-40 cm | stabilizace sklonu | Mirgačně<br>prostupně<br>selektivně. |
|------|------|----|--------------|----------|--------------------|--------------------------------------|



|      |      |                    |              |  |                    |                                      |
|------|------|--------------------|--------------|--|--------------------|--------------------------------------|
| 2016 | 7,65 | ano -<br>samovolně | plně funkční |  | stabilizace sklonu | Délka 11- 15<br>m, sklon nad<br>1:15 |
|------|------|--------------------|--------------|--|--------------------|--------------------------------------|



|      |      |    |           |          |                    |                             |
|------|------|----|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
| 2016 | 7,16 | ne | poškozený | 41-60 cm | stabilizace sklonu | Práh<br>doplněný<br>skluzem |
|------|------|----|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|





|      |      |    |              |          |                       |                                 |
|------|------|----|--------------|----------|-----------------------|---------------------------------|
| 2016 | 6,79 | ne | plně funkční | 41-60 cm | stabilizace<br>sklonu | Práh s<br>balvanitým<br>skluzem |
|------|------|----|--------------|----------|-----------------------|---------------------------------|

