

pravý pilíř HO VPK

oprava beton (C,B)

oprava beton (C,B)

oprava bet.římsy (E)

oprava beton (D)

oprava kamenného obkladu  
kvádry (A)

oprava beton (B)

oprava kamenného obkladu  
režné zdivo

VPK

oprava kamenného obkladu  
kvádry

oprava vodorovných ploch  
(falcovaná plech.krytina)

oprava podlahy na úrovni 159,09 m n.m.

oprava vodorovných ploch  
(falcovaná plech.krytina)

MPK

oprava okna

oprava beton (C,B)

oprava dveří

oprava bet.římsy (E)

oprava beton (D)

oprava kamenného obkladu  
kvádry (A)

oprava dlažby

oprava hran (E)

4. jezové pole

levý pilíř HO VPK

dělicí zeď

Vymezení rozsahu oprav

barva		objekt	popis	technologie
modrá		SO02	obklad kamenný, kvádry, hrany	A
zelená		SO02	obklad kamenný, kvádry, plocha	A
hnědá		SO02	zdivo režné, dlažba LK	A
tyrkysová		SO03	obklad pilíře kamenný, kvádry	A
žlutá		SO03	betonový líc sloupů mostu	B
žlutá		SO04	betonový líc sloupů mostu	B,D
zelená		SO04	železobetonový skelet trámový	C,E
hnědá		SO04	vodorovné ploch zakryté plechem	F,G
modrá		SO04	výplně otvorů	I
tyrkysová		SO04	oprava podlahy na LP	H

Vjezd do VPK

odp.proj.: Ing.M.Dadejík	vypracoval : Ing.M.Dadejík	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČO : 28715624	
okres : Ústí nad Labem	obec (město) : Ústí nad Labem	formát : A3	
AKCE :  VD Střekov, oprava horních vrat VPK		datum : 05/2020	
		stupeň : DSJ	
		č.zak.: 01/2020	
název přílohy :  Horní ohlavi VPK s pilíři		měřítko : 1:250	č.výk./paré : D.1.2.2.b.