

TABULKA URČENÝCH DŘEVIN KE KÁCENÍ					
ČÍSLO	ČÍSLO PARCELY	DRUHOVÝ NÁZEV	ČÍSLO	ČÍSLO PARCELY	DRUHOVÝ NÁZEV
251	1482	vrba bílá	286	1480/1	vrba bílá
252	1482	vrba bílá	287	1480/1	vrba bílá
257	1482	jasan ztepilý	318	1482	jasan ztepilý
258	1482	vrba bílá	562	1480/1	olše lepkavá
261	1482	vrba bílá	565	1481/2	dub letní
264	1482	vrba	603	1481/2	jasan ztepilý
265	1482	vrba	604	1481/2	dub letní
268	1482	třešeň ptačí	624	1481/2	dub letní
270	1482	vrba bílá			


# SITUACE INVENTARIZACE Č.3 A KÁCENÍ DŘEVIN


M 1:500

## LEGENDA ČAR:

- POLOHOPIS
- STROMY A KEŘE PONECHÁNE, POKUD NEJSOU V ROZPORU S TECHNOLOGIÍ STAVBY
- STROMY A KEŘE URČENÉ KE KÁCENÍ, VZHLEDEM K ZÁMĚREM STAVBY
- KEŘE
- HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ

## KLAD LISTŮ SITUAČNÍCH VÝKRESŮ:



NAVŘÍHL/VYPRACOVAL: ING. HALOUZKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. BASOVNÍK	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIS.	 Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896
KRAJ: OLOMOUCKÝ			KATASTR ÚZEMÍ: OSEK NAD BEČVOU, LIPNÝ NAD BEČVOU	
STAVENKOPVOJÍ MORAVY, s.p. DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO				DATUM: 06/2021
AKCE: <b>BEČVA, OSEK NAD BEČVOU II - OPRAVA KORYTA TOKU Ř.KM 22,929 - 24,735</b>				STUPEŇ: DSP
SITUACE INVENTARIZACE A KÁCENÍ DŘEVIN Č.3				FORMÁT: 6x4
				MĚŘÍTKO: <b>1: 500</b>
				ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>G.1.3</b>