

levý pilíř HO VPK

oprava podlahy na úrovni 159,09 m n.m.

oprava beton (C,B)

oprava okna

oprava bet.římsy (E)

4. jezové pole

oprava beton (B)

oprava dveří

oprava beton (D)

oprava hran (E)

oprava beton (C,B)

oprava vodorovných ploch

(falcovaná plech.krytina)

oprava kamenného obkladu

kvádry (A)

oprava beton (B)

dělicí zeď

oprava vodorovných ploch
(falcovaná plech.krytina)

oprava beton (C,B)

oprava beton (D)

oprava vodorovných ploch
(falcovaná plech.krytina)

oprava kamenného obkladu
režné zdivo

oprava dlažby

oprava beton (C,B)

pravý pilíř HO VPK

oprava beton (C,B)

MPK

Vjezd do VPK

oprava kamenného obkladu
kvádry

oprava vodorovných ploch
(falcovaná plech.krytina)

oprava bet.římsy (E)

oprava kamenného obkladu
kvádry (A)

Vymezení rozsahu oprav

barva		objekt	popis	technologie
modrá		SO02	obklad kamenný, kvádry, hrany	A
zelená		SO02	obklad kamenný, kvádry, plocha	A
hnědá		SO02	zdivo režné, dlažba LK	A
tyrkysová		SO03	obklad pilíře kamenný, kvádry	A
žlutá		SO03	betonový líc sloupů mostu	B
žlutá		SO04	betonový líc sloupů mostu	B,D
zelená		SO04	železobetonový skelet trámový	C,E
hnědá		SO04	vodorovné ploch zakryté plechem	F,G
modrá		SO04	výplně otvorů	I
tyrkysová		SO04	oprava podlahy na LP	H

odp.proj.:	vypracoval :	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČO : 28715624	
Ing.M.Dadejík	Ing.M.Dadejík		
okres :	obec (město) :		
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem		
AKCE :		formát :	A3
VD Střekov, oprava horních vrat VPK		datum :	05/2020
		stupeň :	DSJ
		č.zak.:	01/2020
název přílohy :		měřítko :	č.výk./paré :
Horní ohlavi VPK s pilíři		1:250	D.1.2.2.a.