


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ODSTRANĚNÍ SEDIMENTŮ

IDVT 10185528, Lužanka

ř.km 4,600 - 4,815

M 1:50




# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ODSTRANĚNÍ SEDIMENTŮ

IDVT 10185528, Lužanka

ř.km 4,815 - 5,265

M 1:50



PŘÍLOHA č.D.1.1.3.1.

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVOU OPEVNĚNÍ


IDVT 10185528, Lužanka

ř.km 4,815 - 5,265

M 1:50

ROZEBRÁNÍ PŮVODNÍHO POŠKOZENÉHO OPEVNĚNÍ,  
OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO OPEVNĚNÍ (předpoklad doplnění 10%),  
LOMOVÝM KAMENEM VE SHODNÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ  
A VLASTNOSTMI JAKO LOMOVÝM KÁMEN PŮVODNÍ,  
ZPĚTNÉ PROVEDENÍ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE tl. 250 mm,  
VYSPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU

OČIŠTĚNÍ PŮVODNÍHO SPÁROVÁNÍ,  
VYČIŠTĚNÍ SPÁR, ZPĚTNÉ VYSPÁROVÁNÍ  
CEMENTOVOU MALTOU



PŘÍLOHA č.D.1.1.3.2.