



Obr. 1: Celkový pohled na výústní portál odpadní štolý, všechny foto 10/2019



Obr. 2: Celkový pohled od příjezdové komunikace z koruny hráze





Obr. 3: Stav přemostění portálu



Obr. 4: Stav přemostění portálu





Obr. 5: Degradované povrchy stěn, hran, poškozené kotvení žebříku



Obr. 6: Degradované povrchy stěn, hran, poškozené kotvení žebříku





Obr. 7: Vnitřní pohled stropnice přemostění, zatékání manipulačním otvorem



Obr. 8: Destruovaná parapetní zídka

