

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
1.1 ÚDAJE O STAVBĚ	2
1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	2
1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	2
2. DĚLENÍ NA OBJEKTY	3
3. PODKLADY	3
3.1 TERÉNNÍ PRŮZKUM	3
3.2 ARCHIVNÍ VÝKRESY	3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název:	VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámů PK
Popis:	Dokumentace obsahuje návrh opravy a částečné výměny a protikorozních ochran žebříků v PK a výměny dubových odrazných trámů v PK na VD Štěchovice
Místo:	Štěchovice
Katastrální území:	Štěchovice u Prahy [763 250] Hradištko pod Medníkem [647 543]
Č. pozemků	st. 221 k.ú. Štěchovice, st. 502 v k.ú. Hradištko p.M.
Kraj :	Středočeský
Vodní tok:	Vltava
Číslo hydrol. pořadí	1-08-05-083
Stupeň PD:	dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele
Charakter stavby:	oprava a výměna stávajících konstrukcí

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Vlastník VD (stavebník):	POVODÍ VLTAVY , státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5 IČ: 70889953
-----------------------------	--

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel dokumentace:	Ing. Milada Klimešová, Ph.D. M-HYDRO, vodohospodářská projekce Pilovská 379 190 16 Praha 9 IČ: 05645328 tel.: 774 803 690 email.: m-hydro@email.cz *ČKAIT – 0009748* Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
-----------------------------	---

2. DĚLENÍ NA OBJEKTY

Stavba není vzhledem k charakteru stavby – opravy a výměny – členěna na stavební objekty.

3. PODKLADY

Projektová dokumentace je zpracovaná dle požadavků vyhlášky č. 405/2017 Sb. ve znění č.62/2013 Sb. - o dokumentaci stavby.

Při zpracování dokumentace bylo vycházeno z níže uvedených podkladů:

3.1 TERÉNNÍ PRŮZKUM

VD Štěchovice bylo budováno v letech 1937-1943, přičemž do plného provozu byla přehrada s hydrocentrálou uvedena v roce 1945. Vodní dílo se skládá z tělesa přehrady, plavební komory a středotlaké vodní elektrárny Štěchovice I. a přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II.

Plavební komora se nachází u pravého břehu toku, na rozhraní katastrálních území Štěchovice a Hradištko pod Medníkem. Stav přístupových žebříků a odrazných trámů byl zjištěn na místě při vypuštění plavební komory v 03/2021.

3.2 ARCHIVNÍ VÝKRESY

Žebříky v PK jsou zachyceny na výkresech K.8659 z 01/1939 a K.9543 z 03/1942. Výkresy jsou součástí archivu VD. Rozměry žebříků a jim odpovídající výměry jsou odvozeny z těchto výkresů.