



KOMINICTVÍ CHLAD Jiří LUŽICKÁ 3 PRAHA 2

IČ: 10193308

DIČ: CZ6004241221

Objednatel: Energy Benefit Centre a.s. Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice

Adresa: Objekt Ministerstvo zemědělství, Těšnov 56/17, Praha 1

Dodavatel: Kominictví Chlad Jiří, m Lužická 1343/3, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Věc: Pasportizace komínů, větrací šachty, odvětrání, stoupačky

Na střeše objektu MZe se nachází číselně označeno 26KS cihelných komínů, buď s jedním průduchem nebo se dvěma průduchy. Průduchy jsou zaměřené. Délky průduchů zapsané v příloze pasportizace. Zděnné komíny s průduchy nejsou opatřeny krycími stříškami. Do průduchu proniká srážková voda - doporučuji osadit /Nerez,/. Komíny označené č-21 a 22 jsou vyvložkované AL vložkou a Nerez vložkou a slouží pro centrální kotelnu. Přístup pro komíny č-21, 22, 23 a 24 není možný pro pravidelnou kontrolu a čištění. Doporučuji provést komínové lávky z pozinkového materiálu. V nádvoří č.3 v pravo jsou po fasádě vedeny dva nerezové komíny. Komíny jsou pojistné a jsou napojeny na disselagregát a jsou označené DN 200 23 m, DN 350 21m. Nádvoří č-2/2 uprostřed je komín který je označen AZBESTOVÁ ROURA DN 500 - odstranit a ekologicky zlikvidovat. Při vztupu na střechu vylezem jsou osazené komínové lávky, které jsou osazené dřevěnými fošny, které byly ošetřeny nátěrem. Nátěr je zloupaný a dřevěné fošny jsou popraskané. Doporučuji provést výměnu za pozinkované rošty včetně nosné konstrukce. Dále se na střeše nacházejí cihelné větrací šachty označené v.š. Šachty mají tři větrací otvory 200X160 mm, Otvory jsou zakryté ocelovými mřížkami, některé jsou rozpadlé nebo chybějí, Doporučuji osadit nové mřížky / nerez, měď,/. Na střeše jsou vytažené odvětrávací stoupačky označené od.st. Odvětrávací stoupačky mohou být od kanalizace nebo od ventilátorů z WC, umývárny. Stoupačky jsou zakryté měděnými stříškami - někde chybí.



Zjistil: Jiří Chlad
Dne: 14.3.2022
Tel.: 606 900 673

Podpis:
Razítko: