

• STŘECHA - STŘEŠNÍ PANELE - PUR 100mm, NA EXTERNÍ STRANĚ PAN. FOLIE PVC 1,2mm
• BUDOVY - PAV. Č. I + ADMINISTRATIVA, PAV. II ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU 150mm

Přehled o stavu budov

				* ZATEPLENÍ VČETNĚ STŘECHY			A	B	C
							(nyní)	(přechodný stav)	(cílový stav)
A01	Budova administrativy		1958-61		2	2		3	1
P01 . 01	Pavilon I.	Laboratorní část	1958-61	* 2015	2	2		2	1
P01 . 02	Pavilon I.	Přístavek	1958-61	- 11 -	2	2		2	1
P02 . 01	Pavilon II.	Laboratorní část + ADMIN	1958-61	- 11 -	2	2		3	1
P02 . 02	Pavilon II.	Přístavek	1958-61	- 11 -	2	2		2	1
P03 . 01	Pavilon III.	Laboratorní část	1958-61	2012	1	1			1
P03 . 02	Pavilon III.	MBL	2004-5		1	1			1
S01	Stáj I.		1958-61	2010-12	1	1			1
S02	Stáj II.		1958-61	2000	1	1		3	1
S03	Stáj III.		1958-61	2004	1	1		3	1
S04.05	Stáj IV.-V.		2012		1	1			1
S06	Stáj VI.		1958-61		4	X		1	4
S07	Stáj VII.		1958-61		4	X		1	4
S08	Stáj VIII.		1958-61		3	X		1	4
S09	Seník I.		1958-61		4	1		2	1
S10	Seník II.		1958-61		4	1		2	1
K01	Kotelna		1958-61		4	3		3	1
K02 . 01	dílny, kanceláře		1958-61		3	3		2	1
K02 . 02	porážka		1958-61		2	3		2	1
K03	dílna		1958-61		3	3		2	1
U01	Uhelna		1958-61		2	3		2	1
V01	Vrátnice		197x-8x	2006	1	1			1
V02	dílny, kanceláře, CTT		197x-8x	2010	2	3		2	1
RD . 01	dvojdomek I.		1958-61		4	3		2	1
RD . 02	dvojdomek II.		1958-61		3	3		2	1
RD . 03	dvojdomek III.		1958-61		4	3		2	1
T01 . 01	transforovna		197x-8x		2	1		2	1
T02 . 01	Čistírna odpadních vod (ČOV)		1958-61		4	1		2	1
T03 . 01	sklad		1958-61		4	1		2	1
T04 . 01	sklad hořlavin, garáže		1958-61		4	X		1	4
T05 . 01	drobné stavby I. (sklady, buňky)		1958-61		5	X		1	4
T05 . 02	drobné stavby II. (sklad- přístavba I.)		1958-61		5	X		1	4
T05 . 03	drobné stavby III. (plechovy sklad)		1958-61		5	X		1	4
T05 . 04	drobné stavby IV. (plechovy sklad)		1958-61		5	X		1	4

Příprava (podrobněji viz. následující příloha)		3	1
		2	1
		2	1
		3	1
		2	1
			1
			1
			1
		3	1
		3	1
			1
		1	4
		1	4
		1	4
		2	1
		2	1
		2	1
		2	1
		2	1
		2	1

Legenda

Stav objektu

1	novostavba / po kompletní rekonstrukci
2	bez obtíží užitelný - vyžaduje stavební úpravy a rekonstrukci
3	s obtížemi užitelný - vyžaduje stavební úpravy a rekonstrukci
4	neužitelný - vyžaduje stavební úpravy a rekonstrukci
5	neužívaný

Úpravy pro energetickou úsporu

1	energeticky v pořádku
2	zateplení fasády
3	zateplení fasády a výměna oken
X	neekonomičnost úprav, objekty k demolici

Přítomnost azbestu

	bez zjištěné přítomnosti azbestu
	v části stavby
	v celé stavbě

Užitelnost objektu

1	možno užívat
2	možno užívat, ale s výhledem na rekonstrukci
3	možno užívat, s akutní potřebou likvidace zátěží/poruch
4	k demolici

IMAG Architekt, s.r.o.
Lidická 49, 602 00 BRNO
srpen 2012