



Obr. 1: Povodňový průtok přes bezp. přeliv VD Hamry (15.9.2024)



Obr. 2: Povodňový průtok odpadním korytem od BP VD Hamry (15.9.2024)



Obr. 3: Celkový pohled na poškození BP (2.12.2024)



Obr. 4: Eroze jednotlivých kamenů a spárování spadiště BP, eroze travního drnu (2.12.2024)



Obr. 5: Eroze travního drnu ve dně skluzu od BP (2.12.2024)



Obr. 6: Eroze travního drnu ve dně skluzu od BP (2.12.2024)



Obr. 7: Plošná eroze dlažby z lom. kamene na posledním stupni spadiště (2.12.2024)



Obr. 8: Dílčí erodované kameny a poruchy spárování na jedn. stupních kaskády (2.12.2024)



Obr. 9: Celkový pohled na vývařiště, ústí odp. štoly a kaskády odpadu od BP (2.12.2024)