



Obr. 1: Stav přehrážky krátce po předcházejícím odtěžení nánosů (9/2011)



Obr. 2: Stav přehrážky krátce po předcházejícím odtěžení nánosů (9/2011)





Obr. 3: Stav přehrážky krátce po předcházejícím odtěžení nánosů – dlažba na návodním líci hráze, včetně patky (9/2011)





Obr. 4: Stav přehrážky během odtěžení nánosů – zřetelné opevnění dna toku s přesahem do dna nádrže (9/2011)





Obr. 5: Průběh těžení přehrážky, shrnování středním rypadlem (14t) (9/2011)



Obr. 6: Celkový pohled na nádrž od sdruženého objektu (3/2025)





Obr. 7: Prostor příjezdu a manipulační plochy (3/2025)



Obr. 8: Manipulační plocha (3/2025)





Obr. 9: Převažující objem nánosů – figura v nátokové části nádrže (3/2025)



Obr. 10: Rozsah poškození LB rovnaniny v nátoku do zátopy hlavní nádrže VD Fojtka (napojení a struktura původní rovnaniny) (9/2024)





Obr. 11: Celkový rozsah poškození LB rovnániny v nátoku do zátopy hlavní nádrže VD Fojtka (9/2024)

