



SO02 - ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ

SO01 - OPRAVA  
TĚLESA STUPNĚ

SO03 - OPRAVA POŠKOZENÉHO PRAVÉHO BŘEHU

PP14 km 2,8592

PP15 km 2,8806

PP16 km 2,9028

PP17 km 2,9123

PP18 km 2,9218

PP1 km 2,7054

PP2 km 2,7310

PP3 km 2,7366

PP4 km 2,7430

PP5 km 2,7544

PP6 km 2,7733

PP7 km 2,7879

PP8 km 2,7922

PP9 km 2,8018

PP10 km 2,8093

PP11 km 2,8241

PP12 km 2,8404

PP13 km 2,8467

SPÁVÝ STUPĚŇ  
km 2,8570

1182/37

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NA "SO01 - OPRAVA TĚLESA STUPNĚ" SE ZAFIXUJE VÝŠKA STÁVAJÍCÍ KORUNY STÁVAJÍCÍ PŘELIVNÉ HRANY. OPRAVENÁ KORUNA PŘELIVNÉ HRANY BUDE ZŘÍZENÁ DO TÉTO VÝŠKY A BUDE DODRŽENA V CELÉ DELCE PŘELIVNÉ HRANY.

LEGENDA IS

- STL PLYN
- NADZEMNÍ VN
- KABEL OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE
- KOMUNIKAČNÍ KABEL
- ZAR. TRASY

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		Formát	
Akce: Dřevnice, Upr. Dřevnice Otrokovice, km 2,865-2,935, oprava stupně, odstranění nánosů		Datum	duben 2025
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Číslo stavby	
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Měřítko 1:500	Číslo přílohy C.3