







Tabulka místností - SS – 2.NP						
Číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
2.01	Chodba + schodiště	10,74	Koberec	Malba	SDK podhled + malba	
2.02	Ložnice	21,20	Koberec	Malba	SDK podhled + malba	
2.03	Ložnice	19,68	Koberec	Malba	SDK podhled + malba	
2.04	Obývací pokoj + KK	20,21	Koberec	Malba + keramický obklad	SDK podhled + malba	
2.05	Spíž	4,74	Terasová dlažba	Malba	SDK podhled + malba	
Celková plocha:		76,58				

LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ


-  Tepelná izolace z heraklitu
-  Cihelné zdivo
-  Kamenné zdivo
-  Keramické obklady
-  Sonda č.3 - skladba viz Ss 4
-  Sonda č.4 - skladba viz Ss 6

Dokumentace pro provedení stavby



Souřadnicový systém JTSK  
Výškový systém B.p.v. ±0.000 = 496,21 m n.n. (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)  
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat  
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

*Bezdíček L.*

Vypracoval Žemličková A.M.	Zodp.projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@ib.cz, www.ib.cz
Kreslil Žemličková A.M.			
Investor Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové			
Akce VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001			
Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205			formát 4 x A4
Půdorys 2.NP - stávající stav			datum 07/2024
			účel DSP + DPS
Obsah výkresu			paré
			stav. objekt S0 01
			Měřítko 1 : 50
			Č. výkresu D.1.3.3