



Poznámky:

- traviny a rákos budou pokoseny a současně nadrceny na mulč, který bude rozprostřen na svahy koryta
- křoviny budou smýceny pouze z profilu koryta a smýcený materiál bude naštěpkován, odsunut a zlikvidován na skládce
- vybrané stromy (břehový porost) budou pokáceny a pařezy odřezány v úrovni terénu
- řezy upravovaných vícekmenných stromů budou ošetřeny vhodným ochranným prostředkem stejně jako veškerá další poškození (např. SANATEX VS)
- pařezy stromů vykáčených z průtočného profilu (pouze) budou ošetřeny vhodným selektivním arboricidním herbicidem proti zmlazování (např. GARLON NEW)
- větve stromů budou seštěpkovány a štěpky odsunuty a zlikvidovány jako biologicky rozložitelný odpad
- kmeny stromů budou přemístěny na skládku určenou investorem
- stávající odvodňovací zařízení a vyústění do koryta musí být respektována a zachována
- pozemek břehu na který bude vstupováno bude uveden do původního stavu, resp. do stavu dihodnutého s jeho vlastníkem či uživatelem

odp.proj.:	Ing.M.Dadejlik	vypracoval :	Ing.M.Dadejlik	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČ: 28715624	
ORP :	Neratovice	obec (město) :	Tišice		
AKCE :				formát :	A4
Tišický potok, IDVT10185643, Tišice oprava koryta, ř.km 0,600-1,600				datum :	02/2016
				stupeň :	DSJ
				č.zak.:	5/2016
název přílohy :				měřítko :	č.výk./paré :
Schematický vzorový profil opravy				1:50	D.2.2.