
Situace
Hranice KN
Stavební objekty
Line polohopisu
Plocha zařízení staveniště
Stávající technická infrastruktura
nad zemí - vedení VO
osa vodního toku
nová proudnice
hrany koryta toku
vložené kameny d<0,4-0,6 m
dlažba na sucho d<0,4-0,6 m
kamenná rovnanina na sucho d<0,4-0,6 m
kamenná rovnanina na cementovou
maltu d<0,4-0,6 m
železobetonová konstrukce určená k demolici
Pozn: inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytýčení.
AQUECON
AQUECON a.s.
Sídlo:
Na Hřebenech II 1718/8
140 00 Praha 4
Kancelář Ostrava
Projektant:
Ing. Milan Bradáč
Kontrolní rozpis
Ing. Jan Kašík
Ing. Jan Kašík
Ing. Milan Bradáč
Ing. Jan Kašík
Ing. Petr Mašek
Ing. Petr Mašek
Ing. Petr Mašek