



Vzhledem k opakované těžbě sedimentů nelze dodržet uvedené parametry koryta (sklony svahů a svahová délka) v celém úseku toku ř. km 4,800–5,900. Při těžbě je nutno dbát zvýšené opatrnosti v místech stávajících drenážních výustí.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. multiaQua</div> <div>VEVERKOVA 1343</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>ICO: 60113111 TEL: +420 498 500 227</div> <div>DIČ: CZ 60113111 FAX: +420 498 500 320</div>	
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Černilov (k.ú. Černilov, Újezd, Bukovina)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 3297/5, 466 05 Jablonec nad Nisou				
Černilovský potok, Újezd – Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 – 5,900			Stupeň	DPS
			Datum	leden 2016
			Zakázkové číslo	M15/050
			Formát	A3
Vzorový příčný řez korytem			Měřítko: 1: 50	Číslo přílohy: D.1.1.b.03
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				