LEGENDA:

	návrh úprav
	hladina běžných průtoků
	jesepy, štěrkové lavice
	travní porosty (kosené 2x ročně)
S1	plochy sukcese (bezúdržbové)
	plochy ponechané stávající zeleně
V1	plochy výsadeb dřevin s ochranným travním krytem
	liniové, soliterní nebo skupinové výsadby dřevin
	orná půda
	odtěžení skládky, odbahnění
	opevnění
423/2	hranice parcel
	budovy
	demolice budov
	stabilizační práh - stabilizace hloubky kynety
	příčný profil
	osa toku, staničení á 100 m
	rozmístění kamenů rušeného opevnění v toku: osamělé objekty, skupinky kamenů, kamenné výhony
	hranice trvalého záboru
	technická hranice stavby
	návrhový rozliv Qn (výpočet z r. 2009)
	mezideponie

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: JTSK

ZODP.PROJEKTANT	VED.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZAKÁZ.ČÍSLO	ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 19 603 00 Brno www.fontes.cz t/f +420 549 255 496
ING.T.HAVLÍČEK	ING.O.VESELÁ	ING.O.VESELÁ	11015	
KATASTR: Brantice, Loučky u Zátoru		KRAJ: Moravskoslezský		
OBJEDNATEL: POVODÍ ODRY, s.p.				STUPEŇ : DSP
AKCE	OPATŘENÍ NA HORNÍ OPAVĚ PŘÍPRAVA AKCE V OBDOBÍ 2008 - 1010			DATUM : 06/2012
ČÁST	N.02 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NA TOCÍCH STAVBA 02.052 - OPATŘENÍ V ÚSEKU ZÁTOR - BRANTICE, REVITALIZACE			ČÍSLO PARÉ
PŘÍLOHA	F.01.1_2.1 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - ČÁST 2			MĚŘÍTKO 1 : 1000

fontes ATELIER

PÖYRY

Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail : trade.wecz@poyry.com http://www.poyry.cz
Zodpovědný projektant ING. JIŘÍ ŠEDIVÝ	Hlavní inženýr projektu ING. JIŘÍ ŠVANCARA	Vedoucí střediska ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Vypracoval ING. LUCIE FOLTÝNOVÁ, ING. OLGA VESELÁ	Kontroloval ING. JAN SEHNAL	Zakázkové číslo 3A08191.120.31
Datum ČERVENEC, 2012	Stupeň dokumentace DSP	Název souboru DSP_Situace.dwg

Akce

OPATŘENÍ NA HORNÍ OPAVĚ

PŘÍPRAVA AKCE V OBDOBÍ 2008 - 2010

P.12 DSP JEDNOTLIVÝCH SKUPIN STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V CELKU 2

P.12.052 OPATŘENÍ V ÚSEKU ZÁTOR - BRANTICE, REVITALIZACE

Příloha

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - ČÁST 2

Objednatel

POVODÍ ODRY, státní podnik

Měřítko	Příloha
1 : 1000	F.01.1_2.1