Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní prosinec 2023 - leden 2024

Číslo protokolu: 3 - 01 - 012

Interní

oprava / ~~rekonstrukce~~

Správce vodního toku - závod, středis	Povodí Labe, státní podnik - Roudnice n.L. - Kostomlaty				
Lokalita (k.ú., obec):	Kostomlaty nad Labem				
Vyhlášení (dosažení) 3. SPA dne:	27.12.2023				
Vodní tok :	**Labe**	**ř. km od**	**887,20**	**do**	**888,00**
Vodní dílo:	**VD Hradištko**	**v ř. km**	**887,57**		
Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.):					

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy						**B. * Druh a rozsah nápravného opatření**	**C. ** Naléhavost nápravného opatření**
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů		
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži, ...	m^3	5968	7 758 790	B3	C1
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m^3				
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna, ...	m^3				
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m^2				
3	A5	břehové zdi	m^2				
3	A6	opevnění dna	m^2				
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační, ...	m^3				
5	A8	stavební části jezu, přehrady, ...	m^3				
6	A9	součást vodního díla: propust štěrková, rybí	ks				
6	A10	součást vodního díla: manipulační uzávěr	ks				
6	A11	součást vodního díla: technologická část jezu, přehrady	ks				
6	A12	součást vodního díla: technické zázemí jezu, přehrady	ks				
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m^3				
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m^3				
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m^3				
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m^2				
10	A17	ostatní					

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

* **Druh nápravného opatření:**

B1. provizorní zabezpečení poruchy
B2. dočasné zajištění funkce
B3. definitivní odstranění poruchy
B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
B5. posudek
B6. ostatní

** **Naléhavost realizace nápravného opatření:**

C1. v roce 2024 - neodkladná
C2. v roce 2025
C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis):
Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl Q = 460 m 3/s v profilu Přelouč.

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis):

Omezení průtočného profilu a LVC

Na základě místního šetření konaného dne 26.6.2024 v VD HRADIŠTKO komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená z období 12/2023 – 01/2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.
AKTUALIZACE PROTOKOLU ZE DNE 5.2.2024 PO KOMPLETNÍM ZAMĚŘENÍ PLAVEBNÍ DRÁHY V 04/2024.

za správce toku:	Ing. Vačlena, Ing. Vogel	podpis	
za vodoprávní úřad:	MARTINA KRAUMANOVÁ	podpis	
další účastníci: OOP	JANA ŠANDEROVÁ	podpis	
předseda komise:	Ing. Staněk (SR)	podpis	

Bude vyznačen člen komise - stavební rozpočtář (SR)

Městský úřad Nymburk
odbor životního prostředí

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření (zaokrouhleno na celé tis. Kč)
7.759.000,-

Přílohy dle příkazu fotodokumentace, nákres, map

x) Nehodící se škrtněte