HLUBINOVÁ SONDA SO 01
M 1:25



POZNÁMKY:
VÝŠKOVÉ KÓTY DNA BUDCU UPŘESNĚNY AŽ PO VYPUŠTĚNÍ PLAVEBNÍ KOMORY

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5 DIVIZE 06	VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK Verze		
Kreslil: ING. M. FIURÁŠEK	Navrhl: ING. M. FIURÁŠEK	Odp. projektant: ING. J. HETMÁNEK	Techn. kontrola: Ing. Pavel Menhard
Kraj: Jihomoravský	Obec: Vnorovy		Paré
Investor: Povodí Moravy s.p.	K.Ú.: Vnorovy		
Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. - komplexní oprava SO 01 Oprava PK Nedakonice D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Soubor: D.1.1.9 Hlubinová sonda SO 01.dwg Formát: 2A4 Datum: 3/2024 Stupeň: DPS Zakázka: 1793/006	
Hlubinová sonda SO 01		Měřítko: 1:25	Č. výkresu: D.1.1.9