
Dodatečná informace č. 36

VD Šance – převedení extrémních povodní

Veškeré dotazy se týkají objektu SO 71.4 Provozní budova – stavební část

Dotaz uchazeče 1) ze dne 2.3.2015:

Odkaz T 07 – ve schématu je mřížka, v popisu dveří není mřížka.



- **Bude ve dveřích pod odkazem T07 osazena hliníková oboustranná mřížka?**
- **Jedná se o dveře plné nebo prosklené? Z výpisu není jasné?**

Odpověď zadavatele na dotaz 1) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že ve dveřích pod odkazem T07 bude osazena oboustranná hliníková mřížka. Jedná se o plné dveře.

Dotaz uchazeče 2) ze dne 2.3.2015:

Položka č.72, je pravděpodobně určena pro zárubně dveří pod odkazem PO 01 a PO 02 – tím pádem 2kusy +1 kus= 3 kusy.

Položka č.73, je pravděpodobně určena pro zárubně dveří pod odkazem PO 06.

72	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00	PO 01+PO 02
73	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00	PO 06

- **Máme pravdu a položka č.72 je určena pro zárubeň dveří pod odkazem PO01 PO02?**

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

- **Máme pravdu a položka č.73 je určena pro zárubeň dveří pod odkazem PO06?**
- **Je množství u položky č.72 správně nebo bude opraveno?**
- **Je počet dveří a tím pádem zárubní pod odkazem PO 01 a PO 02 správně? Odk.PO 01 2 kusy a odk.PO02 1 kus?**
- **Jedná se v pol.č. 72 a pol.73 o zárubně pro požární dveře?**

Odpověď zadavatele na dotaz 2) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že

- položka č.72 je určena pro zárubeň dveří pod odkazem PO01 PO02
- položka č.73 je určena pro zárubeň dveří pod odkazem PO06
- správný počet je u **pol.č. 72 - 3 ks**, u **pol.č. 73 - 1 ks**. Zadavatel poskytl uchazečům v DI č.34 doplněný soubor **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v němž je již toto upřesnění zohledněno
- zárubně jsou příslušné výše uvedeným požárním dveřím

Dotaz uchazeče 3) ze dne 2.3.2015:

Celkem je ve výpisu prvků pod odk. T uvedeno 55 kusů dveří, které je nutno osadit – namontovat.

Celkový počet dveří v níže uvedených položkách – montážích je 36+2+3+8 kusů, což je celkem 49 kusů. V pol.č.130 je odečteno 7 kusů dveří, ale není jasné, o které dveře se přesně jedná. Pokud platí výpis prvků pak jsou níže uvedené položky špatně.

Správně má být v pol.č.130 43 kusů a v pol.č.131 jen 1 kus.

130	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	36,00	
		4+3+1+1+14+11+1+1+1+1+3+2		43,00	
		-5-2		-7,00	
131	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	
		1+1		2,00	
132	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	3,00	
		1+1+1		3,00	
133	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	8,00	

- **Můžete vysvětlit rozdíly mezi výkazem výměr a výpisem prvků?**
- **Můžete upřesnit správný počet prvků?**

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Odpověď zadavatele na dotaz 3) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správný počet prvků je u **pol.č. 130 - 43 ks, u pol.č. 131 - 1 ks**. Zadavatel poskytl uchazečům v DI č.34 upravené soubory **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v nichž je již toto upřesnění zohledněno.

Dotaz uchazeče 4) ze dne 2.3.2015:

136	76603	Kování dveří - D+M	ks	48,00	
		53-5		48,00	

- **Můžete upřesnit počet kusů kování?**
- **Nesouhlasí počet kusů ve výpisu prvků a ve výkazu výměr.**

Odpověď zadavatele na dotaz 4) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správný počet kování je u **pol.č. 136 - 55 ks**. Zadavatel poskytl uchazečům v DI č. 34 upravené soubory **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v nichž je již toto upřesnění zohledněno.

Dotaz uchazeče 5) ze dne 2.3.2015:

137	76604	D+M hliník.přechodová lišta	ks	48,00	
		4+3+1+1+14+11+1+1+1+1+1+1+1+3+2		46,00	
		7		7,00	
		-5		-5,00	

- **Můžete upřesnit počet kusů přechodových lišt?**
- **Nesouhlasí počet kusů ve výpisu prvků a ve výkazu výměr.**

Odpověď zadavatele na dotaz 5) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správný počet přechodových lišt je u **pol.č. 137 - 55 ks**. Zadavatel poskytl uchazečům v DI č.34 upravený soubor **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v nichž je již toto upřesnění zohledněno.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Dotaz uchazeče 6) ze dne 2.3.2015:

139	76606	D+M samozavírače	ks	7,00	

- **Můžete upřesnit počet kusů samozavíračů?**
- **Nesouhlasí počet kusů ve výpisu prvků a ve výkazu výměr.**

Odpověď zadavatele na dotaz 6) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správný počet samozavíračů je u **pol.č. 139 - 8 ks**. Zadavatel poskytl uchazečům v DI č.34 upravený soubor **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v nichž je již toto upřesnění zohledněno.

Dotaz uchazeče 7) ze dne 2.3.2015:

140	76607	D+M hliník.mřížka do dveří	ks	17,00	
		19-2		17,00	

- **Můžete upřesnit počet kusů hliníkových mřížek?**
- **Nesouhlasí počet kusů ve výpisu prvků a ve výkazu výměr.**

Odpověď zadavatele na dotaz 7) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správný počet AL mřížek je u **pol.č. 140 - 17 ks**. Zadavatel poskytl uchazečům v DI č.34 upravený soubor **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v nichž je již toto upřesnění zohledněno.

Dotaz uchazeče 8) ze dne 2.3.2015:

Jedná se o dveře pod odk.T01+T02+T03+T04+T08+T13+T14 – 4+3+1+1+1+1+1=12 kusů.

148	61161721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm	kus	7,00	
		4+3+1+1+1+1+1		12,00	
		-5		-5,00	

- **Můžete upřesnit počet kusů dveří?**

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

- **Proč je odečteno 5 kusů dveří?**
- **Nesouhlasí počet kusů ve výpisu prvků a ve výkazu výměr.**

Odpověď zadavatele na dotaz 8) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správný počet dveří je u **pol.č. 148 - 12 ks**. Zadavatel poskytl uchazečům v DI č.34 upravený soubor **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v nichž je již toto upřesnění zohledněno.

Dotaz uchazeče 9) ze dne 2.3.2015:

Jedná se o dveře pod odk. PO03+PO04+PO05 – 1+1+2=4 kusy

153	61165311	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm	kus	6,00	

- **Můžete upřesnit počet kusů dveří v pol.č.153?**
- **Nesouhlasí počet kusů ve výpisu prvků a ve výkazu výměr.**

Odpověď zadavatele na dotaz 9) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správný počet dveří je v soupisu prací u **pol.č. 153 - 7 ks**. Zadavatel poskytl uchazečům upravené soubory v DI č.34 **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v nichž je již toto upřesnění zohledněno.

Dotaz uchazeče 10) ze dne 2.3.2015:

Ve slepém výkaze výměr schází položky pro dodávku ocelových dveří požárních po odkazem PO01 a PO02 v počtu 2+1 kus.

- **Bude doplněna položka pro ocenění dodávky dveří pod odkazem PO01 a PO02?**

Odpověď zadavatele na dotaz 10) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že poskytl uchazečům upravený soubor **VV_SO_71_1__2013_o2_150305** v rámci DI č.34, v němž je již toto upřesnění zohledněno.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Dotaz uchazeče 11) ze dne 2.3.2015:

Ve slepém výkaze výměr schází položky pro montáž dřevěných zárubní tl.125 mm pro dveře pod odkazem T22 T23 v počtu 3+2 kusů.

- **Bude doplněna položka pro ocenění montáže zárubní dveří pod odkazem T22 T23?**

Odpověď zadavatele na dotaz 11) ze dne 2.3.2015:

Zadavatel poskytl uchazečům v DI č.34 upravený soubor **SO_71_1_Soupis_ASR_o4_150305 a VV_SO_71_1__2013_o2_150305,** ve kterém bylo doplněno 5 ks výše uvedených zárubní pod pol.č. 75 celkem **12 kusů**.