


**Tabulka stromů navržených ke kácení**

| strom č. | katastr.č. pozemku | druh dřeviny | počet ks x průměr (mm) |
|---|---|---|---|
| PRAVÝ BŘEH | | | |
| 17 | 1962/1 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 1x 500 |
| 18 | 1962/1 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 3x 100 |
| 19 | 1962/1 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 1x 300 |
| 20 | 1962/1 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 1x 400 |
| 21 | 1962/1 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 1x 400 |
| 22 | 1954/1 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 1x 400 |
| 23 | 1954/1 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 1x 400 |

| CELKEM KÁCENÝCH STROMŮ: | 9 ks |
|---|---|

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

**SO-01** Úsek č.1 - km 1,070-1,146 (1,059 ÷ 1,167)

**SO-02** Úsek č.2 - km 1,395-1,441 (1,380 ÷ 1,435)

**SO-03** Úsek č.3 - km 1,490-1,543 (1,491 ÷ 1,540)

**SO-04** Rekonstrukce pilířů lávky v ř.km 1,09

**(SO-04** není součástí stavební dodávky, jedná se o samostatnou investici obce Libchavy)

S

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | PROJEKTANT | VYPRACOVAL |
|---|---|---|
| Ing. Marcel LAUERMAN | Ing. David BŮŽEK | Ing. David BŮŽEK |

ENVISYSTEM s.r.o.
U Nikolajky 15, Praha 5
Tel. 2 51 56 60 62-3 , Fax. 2 51 56 09 24
e-mail: info@envisystem.cz

INVESTOR POVODÍ LABE, státní podnik

STAVBA

# Libchavský potok

## Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543
## rekonstrukce úpravy

OBSAH

**SITUACE - KÁCENÍ STROMŮ (SO-02)**

| | |
|---|---|
| SPEC. | stavební |
| STUPEŇ | DPS |
| FORMÁT | 3 A4 |
| DATUM | 4/2017 |
| ZAK.ČÍSLO | |
| MĚŘÍTKO | 1 : 250 |
| ČÍS. VÝKR. | **C.5.2** |