




**POVODÍ LABE**, státní podnik

## **ZÁMĚR NA REALIZACI SLUŽBY**

**Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, kácení a prořez  
břehového porostu, úsek ř. km 48,300 - 49,920**



|                                           |                                                                              |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zpracoval:</b>                         | Ladislav Chleboun, DiS.<br>referent inženýrských činností<br>dne: 17.09.2018 |                                 |
| <b>Schválil:</b>                          | Ing. Petr Michalovich<br>ředitel závodu Pardubice<br>dne: 21.9.2018          |                                 |
| <b>Schváleno<br/>Dokumentační komisí:</b> | dne: 24.9.2018<br>číslo zápisu: 5/2018                                       | Tajemník Dokumentační komise<br> |

**a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:**

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| název stavby – tok, název   | Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, kácení a prořez břehového porostu, úsek ř. km 48,300 – 49,920 |
| místo, případně ř. km, k.ú. | Tichá Orlice, ř.km 48,300 - 49,920, k.ú. Ústí nad Orlicí                                     |
| Inventární číslo DM         |                                                                                              |
| identifikátor ISYPO         |                                                                                              |

**b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky**

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Podél vodního toku Tiché Orlice, ř. km 48,300 – 49,920 v oblastech v obci Ústí nad Orlicí se v daném úseku nacházejí břehové porosty určené ke kácení a prořezu. Na základě vypracovaného dendrologického posudku v prosinci roku 2017 firmou SAFE TREES, s.r.o. byly inventarizovány plochy veřejně přístupné zeleně v úseku vodního toku a byla navržena opatření dle naléhavosti.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Číslo akce 722180044, nákladové středisko 2111280

Kácení a ošetření stromů je navrženo dle dendrologického posudku, který je přílohou tohoto dokumentu a je rozděleno do čtyř skupin naléhavosti. ( příloha č.4).

***Předmětem této služby je vykácení a prořez stromů dle naléhavosti tř. 1 – tedy naléhavý zásah v úseku 3 - Tiché Orlice ř. km 48,300 – 49,920.***

V ploše v blízkosti vodního toku jsou stromy s častým výskytem defektů a stromy se zasypanou nebo podemletou bází, u nichž může docházet k vývratům zejména po vytrvalých deštích. U stromů, jejichž koruny zasahují nad přilehlé komunikace nebo nad střechy objektů jsou navrženy udržovací, redukční, sesazovací, zdravotní nebo bezpečnostní řezy.

Ke kácení a prořezu byly vybrány stromy, které kolidují s pěší stezkou, cyklostezkou, sportovištěm, železniční tratí, koupalištěm, zástavbou nebo místní komunikací. Vzhledem k tomu, že některé stromy z těchto břehových a doprovodných porostů dosáhly nepříznivého fyziologického stavu, je nutné na základě dendrologického posudku tyto stromy ošetřit nejen z pohledu arboristického, ale i ve vztahu k bezpečnosti provozu a k údržbě vodního toku, ale také z hlediska bezpečného pohybu osob v těchto lokalitách.

Celkový počet kácených stromů v první etapě (tř. naléhavosti 1) v úseku 3 – Ústí nad Orlicí je 4 ks, počet udržovacích řezů je 65 ks na 44 stromech

V celém úseku v první etapě bude tedy provedeno:

3 ks kácení postupné s překážkou v dopadové ploše

1 ks kácení postupné s volnou dopadovou plochou

5 ks řezu zdravotního

7 ks redukce obvodové

10 ks lokální redukce z důvodu stabilizace

13 ks odstranění výmladků

26 ks řezu bezpečnostního

2 ks stabilizace sekundární koruny

2 ks řezu sesazovacího

Ve výkazu výměr je detailněji popsán rozsah daných řezů ( viz. poznámky k položce).

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v plném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín realizace je v období 10/2018 – 12/2018

- Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

V případě nerealizování uvedeného záměru vypracovaného na základě dendrologického posudku může dojít k dalším postupným degradacím kmenů nebo korun stromů, k odlomení a pádu větví. U stromů s podemletou bází může dojít k vývrátům zejména po vytrvalých deštích a povodních. Toto by mohlo mít za následek ohrožení procházejících osob a majetku veřejných i soukromých subjektů. Dále hrozí pád stromu do vodního toku a vzniklá překážka může způsobit nežádoucí vzdušní hladiny spojené s vylitím mimo koryto a ohrožení přilehlých nemovitostí.

### **c) závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.**

Rozpočtová cena byla odhadnuta na 398.000 Kč bez DPH

Předpokládaná cena byla odhadnuta na 278.000 Kč bez DPH

**d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,**

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

**e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,**

Vzhledem k charakteru prací není nutné žádat o vytyčení inženýrských sítí. Kácecí práce si nevyžadují jejich přeložení. Příjezd k místům je po místních zpevněných komunikacích a po cyklistické stezce. V případě znečištění komunikací bude provádět zhotovitel pravidelné čištění a komunikace uvede do původního stavu na své náklady.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kácení břehových porostů, tak je důležité zohlednit individualitu každého kácení a případné ztížené podmínky v přilehlém svahu, v korytě řeky a v dostupnosti kácení. Doporučujeme prohlídku místa.

Povinností zhotovitele je dbát na dodržování obecně platných zásad BOZP. Při práci na staveništi bude zhotovitelem zajištěna bezpečnost a řízení provozu vozidel a chodců. V případě nutnosti si zajistí zábor staveniště dopravním značením a výstražnými cedulemi.

Před zahájením a po dokončení veškerých prací zhotovitel provede fotodokumentaci přilehlých nemovitostí, současného stavu komunikací, chodníků, cyklostezek, které bude používat ke své činnosti. Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na své náklady na vhodném pozemku po předchozím projednání s příslušným vlastníkem. Tento pozemek bude navrácen do původního stavu a bude pořízena jeho fotodokumentace.

Zhotovitel bude po dobu celé akce vést stavební deník.

Zhotovitel bude dodržovat arboristické standardy péče o přírodu a krajinu – řez stromů ( viz. příloha 8).

Zhotovitel pokácené stromy zpracuje v následujících požadavcích:

Kmeny o průměru 80 cm a vyšší budou nakráceny na délku 2,10m

Kmeny o průměru 20 cm až 80 cm budou nakráceny na délku 4,10 m

Větve nad průměr 100 mm a dřevní hmota se sníženou kvalitou budou nakráceny na 1,0m a narovnány do hrání.



Větve do průměru 100 mm a ostatní dřevní hmota bude seštěpkována a následně zlikvidována.

Dřevní hmota bude skladována na mezideponii na předem zajištěném pozemku zhotovitelem ( např. pozemky Města Ústí nad Orlicí 2310/9, 2310/1, 2654/170, 2550, 2583/1), vše je nutné projednat s vlastníky pozemků a pozemky navrátit do původního stavu.

V případě, že se zhotovitel bude pohybovat na pozemcích jiných vlastníků, zařídí si jejich souhlas a uvede pozemky též do původního stavu.

Před zahájením akce bude investorem oznámen orgánu ochrany přírody termín zahájení prací.

K záboru ZPF nedojde. Na akci je vydáno stanovisko k zásahu do VKP, které je přílohou dokumentace ( příloha č.7.)

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL\_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka. Lokalizací se akce dle tohoto investičního záměru přímo nedotýká žádné akce obsažené PDP.

Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

**f) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,**

Viz příloha č.3

**g) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,**

Po provedení kácení je předpoklad výsadby nových stromů, na základě rozhodnutí OŽP. Nová výsadba není součástí této akce.

**h) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),**

Akce není hrazena z dotačních programů

**i) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity**


Bližší specifika jsou obsaženy ve zpracovaném dendrologickém posudku

- j) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních případech)**

Stavba není dělena na stavební objekty

## Přílohy

1. Přehledné situace
2. Situace M 1 : 5 000
3. Seznam výpisů z katastru nemovitostí
4. Závěrečná zpráva dendrologického posudku s tabulkou stromů úsek 3
5. Tabulka kácených stromů
6. Tabulka ostatního ošetření
7. Zápis stanoviska k zásahu VKP
8. Arboristické standardy péče o přírodu a krajinu AOPK
9. Slepý rozpočet s výkazem výměr







**Seznam výpisů z katastru nemovitostí****Příloha č.3**

| Číslo<br>parcely                         | Výměra<br>(m2) | Druh pozemku | Způsob využití                              | K.Ú.            | List<br>vlastn. IČO | Vlastník                   |
|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Úsek č. 3 – ř. km 48,300 – 49,920</b> |                |              |                                             |                 |                     |                            |
| <b>2665/1</b>                            | 44227          | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Ústí nad Orlicí | 4047 70890005       | Povodí Labe, státní podnik |

## Pasportizace stromů a stromových skupin

Tichá Orlice, Mýtkov – Lichkov,  
dendrologický posudek, ř.km 30,580 – 90,700

Ústí nad Orlicí, kácení a prořez břehového porostu,  
úsek ř. km 48,300 - 49,920



**safetrees®**

**Projekt péče o stromy 2017**

SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, CZ - 665 01 ROSICE, tel.: 546 412 793, ID datové schránky: vhwyps, e-mail: [info@safetrees.cz](mailto:info@safetrees.cz), [www.safetrees.cz](http://www.safetrees.cz)



Projekt péče o stromy v Povodí Labe byl zpracován na objednávku Povodí Labe, s.p., závod Pardubice v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.  
Terénní šetření proběhla v měsíci prosinec 2017.

V Brně dne 30. 12. 2017

Zpracováno firmou SAFE TREES, s. r. o

Ing. Markéta Nesrstová  
jednatelka společnosti

# **METODIKA HODNOCENÍ**

## Determinace taxonu

Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

## Průměr

Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

## Spodní okraj koruny

Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní částí koruny od země, tedy od podstaty. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

## Fyziologické stáří

Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.

- 1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
- 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

## Perspektiva

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

- a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
- b krátkodobě perspektivní - existence na stanovišti je dočasná
- c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění

## Stabilita

Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

- 1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
- 2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit pěstebními zásadami bez nutnosti speciálních zásahů
- 3 zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
- 4 výrazně zhoršená - několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení
- 5 havarijný strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu

## Zdravotní stav

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý
- 2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
- 3 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince)
- 4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití hodnoceného jedince)
- 5 havarijný jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

### Vitalita

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.

- 1 vitalita výborná až mírně snižená
- 2 zřetelně snižená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
- 3 výrazně snižená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5 suchý strom

### Technologie ošetření

Navrhovaná technologie ošetření stromu.

#### Řez stromů

| Kód    | Název Technologie                        | Poznámka                                   |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S-RZK  | Řez zapěstování koruny                   |                                            |
| S-RK   | Řez komparativní (srovnávací)            |                                            |
| S-RV   | Řez výchovný                             |                                            |
| S-RZ   | Řez zdravotní                            |                                            |
| S-RB   | Řez bezpečnostní                         |                                            |
| S-RLSP | Lokální redukce směrem k překážce        | Povinné uvedení záměru řezu                |
| S-RLLR | Lokální redukce z důvodu stabilizace     | Povinné uvedení záměru řezu                |
| S-RLPV | Úprava průjezdného či průchozího profilu |                                            |
| S-OV   | Odstranění výmladků                      |                                            |
| S-RO   | Redukce obvodová                         | Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce |
| S-SSK  | Stabilizace sekundární koruny            | Vhodné uvedení rozsahu navrhované redukce  |
| S-RS   | Řez sesazovací                           | Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce |
| S-RTHL | Řez na hlavu                             |                                            |
| S-RTPP | Řez popouštěcí                           |                                            |
| S-RTZP | Řez živých plotů a stěn                  |                                            |



### Řez ovocných stromů

| Kód   | Název Technologie                            | Poznámka |
|-------|----------------------------------------------|----------|
| O-RK  | Řez na korunku ovocných stromů               |          |
| O-RV  | Řez výchovný ovocných dřevin                 |          |
| O-RP  | Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest |          |
| O-RO  | Řez opravný ovocných dřevin                  |          |
| O-RA  | Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační     |          |
| O-OV  | Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin   |          |
| O-RZM | Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný         |          |
| O-RZS | Řez ovocných dřevin zmlazovací střední       |          |
| O-RZH | Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký       |          |

### Kácení stromů

| Kód   | Název Technologie                             | Poznámka                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| S-KS  | Kácení stromů volné                           | Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklizení mechanizací či ručně). |
| S-KSP | Kácení stromů s přetažením                    | Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklizení mechanizací či ručně). |
| S-KPV | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou    | Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklizení mechanizací či ručně). |
| S-KPP | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše  | Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklizení mechanizací či ručně). |
| S-OS  | Odstranění pařezu seříznutím                  |                                                                                    |
| S-OR  | Odstranění pařezu ruční (klučením)            |                                                                                    |
| S-OK  | Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací |                                                                                    |
| S-OF  | Odstranění pařezu frézováním                  |                                                                                    |

Ostatní typy zásahů

| Kód   | Název Technologie                                                  | Poznámka                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| S-HRI | Instalace hromosvodu                                               | Povinná příloha zpracované projektové dokumentace                     |
| S-HRK | Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu                      |                                                                       |
| S-STR | Instalace/oprava zastřešení dutiny                                 | Povinné uvedení počtu stříšek                                         |
| S-OKT | Odstranění/oprava kotvení mladého stromu                           |                                                                       |
| S-OUV | Odstranění/oprava úvazku mladého stromu                            |                                                                       |
| S-TP  | Přístrojový test stromu                                            | Povinné uvedení zaměření testu, případně konkrétní přístrojové metody |
| S-TVV | Specializovaný průzkum stromu detailní ze země                     | Povinné uvedení zaměření průzkumu                                     |
| S-TVL | Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky | Povinné uvedení zaměření průzkumu                                     |
| S-VDD | Instalace dynamické vazby v dolní úrovni                           | Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému                       |
| S-VDH | Instalace dynamické vazby v horní úrovni                           | Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému                       |
| S-VSD | Instalace statické vazby v dolní úrovni                            | Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému           |
| S-VSH | Instalace statické vazby v horní úrovni                            | Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému           |
| S-VP  | Instalace podpěry koruny či kosterních větví                       | Povinné uvedení počtu podpěr                                          |
| S-VK  | Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky  |                                                                       |

Řez keřů

| Kód  | Název Technologie             | Poznámka |
|------|-------------------------------|----------|
| K-RK | Řez komparativní (srovnávací) |          |
| K-RV | Řez výchovný                  |          |
| K-RP | Průklest (prosvětlování)      |          |
| K-RZ | Zmlazovací (řez sesazovací)   |          |
| K-RT | Řez tvarovací                 |          |
| K-R  | Regulace růstu                |          |
| K-Z  | Zpětný řez                    |          |

Zásahy ve skupinách stromů

| Kód     | Název Technologie                                                         | Poznámka                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK-RV   | Výchovný řez na stromech ve skupině                                       | Povinné uvedení počtu a dimenzí stromů pro výchovný řez (není součástí dendrologického průzkumu) |
| SK-RB   | Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu                                 |                                                                                                  |
| SK-RLPV | Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině |                                                                                                  |
| SK-KK   | Kompletní vykácení skupiny stromů                                         |                                                                                                  |
| SK-KS   | Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů                         |                                                                                                  |
| SK-PN   | Probírka/prořezávka s negativním výběrem                                  |                                                                                                  |
| SK-PP   | Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem                                  |                                                                                                  |

Naléhavost

Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.

- 0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení
- 1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací
- 2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací
- 3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

## Legenda - Stromy: Naléhavost

-  0 (Realizovat okamžitě, nebezpečí z prodlení.)
-  1 (Naléhavý zásah)
-  2 (Méně naléhavý zásah)
-  3 (Bez podstatné naléhavosti)



## SEZNAM PLOCH

### **Plocha č. 3:**

#### **Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920**

Skupina ploch:

Tichá Orlice

Intenzitní třída  
údržby:

Neudržované plochy

Koeficient stability  
plochy:

Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným  
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů:

Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované  
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku  
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Stromy z části kolem cyklostezky, kde je navrženo intenzivní ošetřování a dále  
kolem řeky, kde bude vhodné odstranit defektní jedince dle naléhavosti.



| Císlo | RFID   | Taxon                     | Průměr kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stádi | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                               | Technologie         | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|
| 1     | 316201 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 48,0         | 18,0  | 3,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    | Odstranění výmladků | 1         | 1          |                     |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 2     | 316202 | <i>Acer platanoides</i>   | 29,0         | 12,0  | 2,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                    | Řez zdravotní       | 5         | 2          |                     |
| 3     | 316203 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 32,0         | 16,0  | 4,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                    | Řez zdravotní       | 10        | 3          |                     |
| 4     | 316204 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 75,0         | 18,0  | 5,0                 | 10,0          | 5                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    | Odstranění výmladků | 1         | 1          |                     |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 5     | 316205 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 51,0         | 19,0  | 3,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 6     | 316206 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 57,0         | 19,0  | 5,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 7     | 316207 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 58,0         | 18,0  | 5,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    | Odstranění výmladků | 1         | 1          |                     |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 8     | 316208 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 51,0         | 19,0  | 6,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    | Odstranění výmladků | 1         | 1          |                     |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 9     | 316209 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 65,0         | 19,0  | 5,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.<br>Zavěšená větve v<br>koruně. | Redukce obvodová    | 5         | 1          | 10 procent.         |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 10    | 316210 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 46,0         | 17,0  | 5,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Silné suché větve v<br>koruně.                     | Odstranění výmladků | 1         | 1          |                     |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 11    | 316211 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 58,0         | 19,0  | 4,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 12    | 316212 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 76,0         | 20,0  | 4,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    | Odstranění výmladků | 1         | 1          |                     |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 13    | 316213 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 48,0         | 17,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                    | Odstranění výmladků | 1         | 1          |                     |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |
| 14    | 316214 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 47,0         | 17,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                    | Odstranění výmladků | 1         | 1          |                     |
|       |        |                           |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                    | Řez bezpečnostní    | 5         | 1          |                     |

| Císlo | RFID   | Taxon                     |                 | Průměr kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                             | Technologie                          | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření                         |
|-------|--------|---------------------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|
| 15    | 316215 | <i>Tilia cordata</i>      | lipa malolistá  | 64,0         | 20,0  | 4,0                 | 12,0          | 5                  | a           | 2        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                              | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 5         | 1          | Odlehčit větvě nad komunikací či chodníkem. |
| 16    | 316216 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa velkolistá | 64,0         | 18,0  | 4,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 5         | 1          |                                             |
| 17    | 316217 | <i>Tilia cordata</i>      | lipa malolistá  | 49,0         | 21,0  | 3,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1         | 1          |                                             |
| 18    | 316218 | <i>Tilia cordata</i>      | lipa malolistá  | 51,0         | 20,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 3              | Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.    | Řez bezpečnostní                     | 5         | 1          |                                             |
| 19    | 316219 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa velkolistá | 49,0         | 20,0  | 4,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Poškození kmene.                                 | Řez zdravotní                        | 5         | 1          | Potlačit tlakové větvení.                   |
| 20    | 316220 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa velkolistá | 56,0         | 21,0  | 5,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice vyvíjející se.                   | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 5         | 1          | Potlačit tlakové větvení.                   |
| 21    | 316221 | <i>Tilia cordata</i>      | lipa malolistá  | 56,0         | 18,0  | 3,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 5         | 1          |                                             |
| 22    | 316222 | <i>Tilia cordata</i>      | lipa malolistá  | 48,0         | 18,0  | 3,0                 | 11,0          | 4                  | b           | 2        | 2              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                    | Řez bezpečnostní                     | 5         | 1          |                                             |
| 23    | 316223 | <i>Alnus glutinosa</i>    | olše lepkavá    | 41,0         | 18,0  | 4,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                              |                                      |           |            |                                             |
| 24    | 316224 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa velkolistá | 58,0         | 18,0  | 4,0                 | 10,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. | Odstranění výmladků                  | 1         | 1          |                                             |
| 25    | 316225 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa velkolistá | 65,0         | 23,0  | 3,0                 | 15,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Odstranit jmelí/ochmet. jmelí bílé               | Redukce obvodová                     | 5         | 1          | 20 procent.                                 |
| 26    | 316226 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa velkolistá | 64,0         | 21,0  | 3,0                 | 14,0          | 5                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 5         | 1          |                                             |
| 27    | 316227 | <i>Tilia cordata</i>      | lipa malolistá  | 74,0         | 22,0  | 4,0                 | 14,0          | 5                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1         | 1          |                                             |
| 28    | 316228 | <i>Tilia cordata</i>      | lipa malolistá  | 45,0         | 18,0  | 3,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice v kosterním větvení.             | Řez zdravotní                        | 5         | 1          | Potlačit tlakové větvení.                   |



| Číslo | RFID   | Taxon                      | Průměr kmene         | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                                | Technologie                                  | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|----------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 29    | 316229 | <i>Salix alba</i>          | 26,0                 | 18,0  | 7,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                     |                                              |           |            |                     |
| 30    | 316230 | <i>Salix caprea</i>        | 43,0                 | 12,0  | 4,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                     |                                              |           |            |                     |
| 31    | 316231 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 52,0                 | 18,0  | 5,0                 | 6,0           | 4                  | b           | 3        | 3              | 3              | Dynamicky prosychá. Sekundární koruna.                              | Řez bezpečnostní                             | 5         | 1          |                     |
| 32    | 316232 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 75,0                 | 28,0  | 6,0                 | 10,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví. Sekundární koruna.                    | Redukce obvodová                             | 5         | 1          | 20 procent.         |
| 33    | 316233 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 86,0                 | 26,0  | 9,0                 | 15,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              |                                                                     | Řez bezpečnostní                             | 5         | 1          | 10 procent.         |
| 34    | 316234 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 54,0                 | 19,0  | 4,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 2        | 3              | 3              | Sekundární koruna.                                                  | Stabilizace sekundární koruny                | 5         | 1          | 20 procent.         |
| 35    | 316235 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 60,0                 | 18,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | c           | 3        | 4              | 4              | Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým, dřevomor kořenový | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 1         |            |                     |
| 36    | 316236 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 63,0                 | 20,0  | 4,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Sekundární koruna.                                                  | Řez bezpečnostní                             | 5         | 2          |                     |
| 37    | 316237 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 59,0                 | 20,0  | 3,0                 | 10,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 4              | Sekundární koruna. Defektní větvení.                                | Stabilizace sekundární koruny                | 5         | 1          | 30 procent.         |
| 38    | 316024 | <i>Acer platanoides</i>    | 32,0                 | 15,0  | 4,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                     |                                              |           |            |                     |
| 39    | 316025 | <i>Salix alba</i>          | 23,0<br>22,0<br>14,0 | 8,0   | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                     |                                              |           |            |                     |
| 40    | 316026 | <i>Salix alba</i>          | 65,0                 | 10,0  | 3,0                 | 10,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.                                                 | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                     |
| 41    | 316027 | <i>Salix alba</i>          | 122,0                | 18,0  | 3,0                 | 13,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví. ohňovec obecný                        | Řez sesazovací                               | 5         | 1          | 50 procent.         |
| 42    | 316028 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 32,0                 | 18,0  | 6,0                 | 5,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.                                                 | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 3         |            |                     |
| 43    | 316029 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 42,0                 | 19,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                     |                                              |           |            |                     |

| Číslo | RFID   | Taxon                     | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stádi | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                                   | Technologie                                        | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|---------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 44    | 316030 | <i>Betula pendula</i>     | 38,0                         | 20,0  | 4,0                 | 6,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                        |                                                    |           |            |                     |
| 45    | 316031 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 34,0                         | 18,0  | 5,0                 | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                        |                                                    |           |            |                     |
| 46    | 316032 | <i>Salix alba</i>         | 23,0<br>17,0<br>13,0<br>6,0  | 13,0  | 5,0                 | 6,0           | 3                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.                                                    | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše | 3         | 3          |                     |
| 47    | 316033 | <i>Salix alba</i>         | 23,0<br>21,0<br>16,0<br>10,0 | 12,0  | 4,0                 | 6,0           | 3                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.<br>ohňovec obecný                                  | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše | 3         | 3          |                     |
| 48    | 316034 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 34,0<br>26,0                 | 17,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.<br>Nakloněný kmen.                                 | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše | 3         | 3          |                     |
| 49    | 316035 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 36,0<br>34,0                 | 20,0  | 5,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.                                                    | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše | 3         | 3          |                     |
| 50    | 316036 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 53,0<br>28,0                 | 22,0  | 4,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                                                    |                                                    |           |            |                     |
| 51    | 316037 | <i>Salix alba</i>         | 68,0                         | 20,0  | 6,0                 | 11,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.<br>Infekce kmene. Infekce<br>větví. ohňovec obecný | Řez sesazovací                                     | 5         | 1          | 50 procent.         |
| 52    | 316038 | <i>Salix alba</i>         | 55,0<br>55,0                 | 22,0  | 7,0                 | 14,0          | 5                  | a           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce<br>větví. ohňovec obecný                        | Řez sesazovací                                     | 5         | 2          | 40 procent.         |
| 53    | 316039 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 31,0                         | 16,0  | 6,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                        |                                                    |           |            |                     |
| 54    | 316040 | <i>Salix alba</i>         | 39,0<br>37,0                 | 12,0  | 5,0                 | 7,0           | 5                  | c           | 2        | 3              | 5              | Rozsáhlá infekce<br>kmene.                                             | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše | 2         | 2          |                     |
| 55    | 316041 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 47,0                         | 21,0  | 6,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.                                                    | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše | 2         | 2          |                     |
| 56    | 316042 | <i>Salix alba</i>         | 29,0<br>18,0<br>7,0<br>6,0   | 11,0  | 4,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.<br>ohňovec obecný                                  | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše | 2         | 2          |                     |

| Číslo | RFID   | Taxon                      | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                        | Technologie                                  | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|----------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 57    | 316043 | <i>Salix alba</i>          | 32,0                         | 7,0   | 2,0                 | 6,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 4              | Rozsáhlá infekce báze kmene. ohňovec obecný | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                     |
| 58    | 316044 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 24,0<br>20,0                 | 14,0  | 5,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              | Poškození větví.                            |                                              |           |            |                     |
| 59    | 316045 | <i>Salix alba</i>          | 33,0                         | 7,0   | 3,0                 | 4,0           | 3                  | b           | 1        | 2              | 3              | Sesazený strom.                             | Řez na hlavu                                 | 3         | 2          |                     |
| 60    | 316046 | <i>Salix alba</i>          | 40,0                         | 14,0  | 3,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 3              |                                             |                                              |           |            |                     |
| 61    | 316047 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35,0                         | 13,0  | 1,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                             |                                              |           |            |                     |
| 62    | 316048 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28,0                         | 13,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                             |                                              |           |            |                     |
| 63    | 316049 | <i>Salix alba</i>          | 100,0                        | 16,0  | 4,0                 | 14,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 3              |                                             |                                              |           |            |                     |
| 64    | 316050 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 48,0                         | 13,0  | 3,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                             |                                              |           |            |                     |
| 67    | 316053 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 26,0<br>22,0                 | 13,0  | 4,0                 | 7,0           | 3                  | b           | 1        | 3              | 3              | Tlaková vidlice od báze.                    | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                     |
| 68    | 316054 | <i>Cerasus avium</i>       | 27,0                         | 10,0  | 2,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                             |                                              |           |            |                     |
| 69    | 316055 | <i>Salix alba</i>          | 25,0                         | 10,0  | 1,0                 | 5,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                             |                                              |           |            |                     |
| 70    | 316056 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 41,0                         | 12,0  | 3,0                 | 6,0           | 3                  | b           | 1        | 2              | 3              | Tlaková vidlice v kosterním větvení.        | Kácení stromů volně                          | 2         |            |                     |
| 71    | 316057 | <i>Salix alba</i>          | 41,0                         | 13,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                             |                                              |           |            |                     |
| 72    | 316058 | <i>Salix alba</i>          | 28,0<br>27,0<br>16,0<br>9,0  | 7,0   | 3,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 3              | Nakloněný kmen.                             |                                              |           |            |                     |
| 73    | 316059 | <i>Salix alba</i>          | 51,0<br>48,0<br>25,0<br>18,0 | 17,0  | 5,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                         |                                              |           |            |                     |



| Číslo | RFID   | Taxon                      | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                   | Technologie                                  | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|----------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 74    | 316060 | <i>Salix alba</i>          | 38,0<br>37,0<br>32,0<br>19,0 | 17,0  | 4,0                 | 7,0           | 3                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.                                    | Kácení stromů volné                          |           | 2          |                     |
| 75    | 316061 | <i>Salix alba</i>          | 37,0<br>33,0<br>26,0         | 15,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                        |                                              |           |            |                     |
| 76    | 316062 | <i>Salix alba</i>          | 43,0                         | 12,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                        |                                              |           |            |                     |
| 77    | 316063 | <i>Salix alba</i>          | 54,0                         | 17,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Nakloněný kmen.                                        |                                              |           |            |                     |
| 78    | 316064 | <i>Acer platanoides</i>    | 25,0<br>11,0                 | 14,0  | 1,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                        |                                              |           |            |                     |
| 79    | 316065 | <i>Salix alba</i>          | 29,0<br>27,0<br>25,0<br>22,0 | 16,0  | 3,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                        |                                              |           |            |                     |
| 80    | 316066 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 24,0                         | 14,0  | 4,0                 | 5,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Podemleté kořeny.                                      |                                              |           |            |                     |
| 81    | 316067 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 46,0                         | 18,0  | 6,0                 | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Podemleté kořeny.                                      |                                              |           |            |                     |
| 82    | 316068 | <i>Salix alba</i>          | 37,0<br>38,0                 | 15,0  | 6,0                 | 12,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. ohňovec obecný | Kácení stromů volné                          | 3         |            |                     |
| 83    | 306069 | <i>Salix alba</i>          | 125,0                        | 23,0  | 6,0                 | 12,0          | 5                  | b           | 2        | 4              | 4              | Rozsáhlá infekce kmene. ohňovec obecný                 | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                     |
| 84    | 316070 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 60,0                         | 21,0  | 6,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                        |                                              |           |            |                     |
| 85    | 316071 | <i>Salix alba</i>          | 120,0<br>54,0                | 18,0  | 4,0                 | 17,0          | 5                  | b           | 2        | 4              | 4              | Infekce kmene. Infekce větví. ohňovec obecný           | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                     |
| 86    | 316072 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 27,0<br>17,0                 | 5,0   | 0,0                 | 6,0           | 4                  | b           | 2        | 4              | 4              | Ležící kmen.                                           |                                              |           |            |                     |
| 87    | 316073 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 55,0                         | 15,0  | 4,0                 | 7,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.                    |                                              |           |            |                     |
| 88    | 316074 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 31,0                         | 12,0  | 2,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                        |                                              |           |            |                     |



| Číslo | RFD    | Taxon                      | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                              | Technologie                                  | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|----------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 89    | 316075 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 61,0                         | 23,0  | 12,0                | 8,0           | 5                  | b           | 2        | 4              | 4              | Infekce báze kmene. Poškození kořenů.                             | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                     |
| 90    | 316076 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 37,0                         | 15,0  | 3,0                 | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                   |                                              |           |            |                     |
| 91    | 316077 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 56,0                         | 21,0  | 5,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 2        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.                                                 |                                              |           |            |                     |
| 92    | 316078 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 43,0                         | 17,0  | 6,0                 | 7,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                                   |                                              |           |            |                     |
| 93    | 316079 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 30,0<br>27,0<br>25,0<br>20,0 | 19,0  | 5,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze. Podemleté kořeny.    | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 3         |            |                     |
| 94    | 316080 | <i>Salix alba</i>          | 113,0<br>35,0                | 18,0  | 4,0                 | 13,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce kmene. Infekce větví. ohňovec obecný                      | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                     |
| 95    | 316081 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 45,0                         | 20,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                                   |                                              |           |            |                     |
| 96    | 316082 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 49,0                         | 20,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                                   |                                              |           |            |                     |
| 97    | 316083 | <i>Salix alba</i>          | 57,0                         | 20,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Nakloněný kmen. Infekce kmene. ohňovec obecný                     |                                              |           |            |                     |
| 98    | 316084 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 54,0                         | 22,0  | 7,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                   |                                              |           |            |                     |
| 99    | 316085 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 50,0                         | 22,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                   |                                              |           |            |                     |
| 100   | 316086 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 42,0                         | 21,0  | 9,0                 | 8,0           | 4                  | c           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.                                               | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 1         |            |                     |
| 101   | 316087 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 25,0                         | 13,0  | 4,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                   |                                              |           |            |                     |
| 102   | 316088 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 34,0                         | 18,0  | 9,0                 | 4,0           | 4                  | c           | 2        | 4              | 4              | Infekce báze kmene.                                               | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 1         |            |                     |
| 103   | 316089 | <i>Salix alba</i>          | 77,0                         | 20,0  | 8,0                 | 13,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene. Infekce kmene. Nakloněný kmen. ohňovec obecný | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                     |

| Číslo | RFID   | Taxon                      | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                          | Technologie                                  | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření         |
|-------|--------|----------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 104   | 316090 | <i>Salix alba</i>          | 61,0<br>54,0                 | 12,0  | 2,0                 | 13,0          | 5                  | b           | 1        | 3              | 3              | Nakloněný kmen. ohřovec obecný                | Lokální redukce z důvodu stabilizace         | 5         | 1          | Odlehčit větvě nad hříštěm. |
| 105   | 316091 | <i>Salix alba</i>          | 39,0<br>35,0                 | 13,0  | 3,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 3              | ohřovec obecný                                |                                              |           |            |                             |
| 106   | 316092 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 26,0<br>8,0                  | 18,0  | 8,0                 | 5,0           | 3                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Podemleté kořeny.         | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše |           | 3          |                             |
| 107   | 316093 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 38,0<br>12,0                 | 22,0  | 8,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                               |                                              |           |            |                             |
| 108   | 316094 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 51,0<br>39,0                 | 22,0  | 5,0                 | 12,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Defektní větvení.         |                                              |           |            |                             |
| 109   | 316095 | <i>Tilia platyphyllos</i>  | 54,0<br>52,0                 | 23,0  | 4,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.        |                                              |           |            |                             |
| 110   | 316096 | <i>Salix alba</i>          | 32,0                         | 16,0  | 7,0                 | 5,0           | 4                  | c           | 1        | 4              | 4              | Rozsáhlá infekce kmene.                       | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše |           | 2          |                             |
| 111   | 316097 | <i>Salix alba</i>          | 45,0<br>41,0<br>34,0<br>25,0 | 22,0  | 8,0                 | 14,0          | 4                  | b           | 1        | 2              | 3              |                                               |                                              |           |            |                             |
| 112   | 316098 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 58,0                         | 24,0  | 9,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Podemleté kořeny.                             |                                              |           |            |                             |
| 113   | 316099 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 31,0<br>29,0                 | 24,0  | 14,0                | 5,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 3              | Podemleté kořeny.                             |                                              |           |            |                             |
| 114   | 316100 | <i>Salix alba</i>          | 68,0                         | 16,0  | 5,0                 | 6,0           | 5                  | b           | 2        | 3              | 5              | Rozpadající se. ohřovec obecný                |                                              |           |            |                             |
| 115   | 316101 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 82,0                         | 23,0  | 4,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 3              | 3              | Tlaková vidlice v kosterním větvení.          |                                              |           |            |                             |
| 116   | 316102 | <i>Salix alba</i>          | 64,0                         | 22,0  | 10,0                | 9,0           | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce kmene. Infekce větvi. Nakloněný kmen. | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše |           | 2          |                             |
| 117   | 316103 | <i>Salix alba</i>          | 105,0<br>33,0<br>23,0        | 22,0  | 5,0                 | 14,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              |                                               |                                              |           |            |                             |

| Císlo | RFID   | Taxon                      | Průměr kmene         | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektíva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                               | Technologie                          | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření         |
|-------|--------|----------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 118   | 316104 | <i>Salix alba</i>          | 34,0<br>31,0<br>31,0 | 18,0  | 10,0                | 13,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 119   | 316105 | <i>Acer platanoides</i>    | 24,0                 | 16,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Podemleté kořeny.                                  |                                      |           |            |                             |
| 120   | 316106 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 34,0                 | 20,0  | 7,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 121   | 316107 | <i>Salix alba</i>          | 31,0                 | 16,0  | 5,0                 | 8,0           | 3                  | b           | 1        | 2              | 3              | Infekce větví. ohňovec obecný                      | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 5         | 1          | Odlehčit větve nad hříštěm. |
| 122   | 316108 | <i>Salix alba</i>          | 78,0                 | 19,0  | 11,0                | 12,0          | 5                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                      | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 5         | 1          | Odlehčit větve nad hříštěm. |
| 123   | 316109 | <i>Salix alba</i>          | 42,0                 | 18,0  | 14,0                | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 124   | 316110 | <i>Salix alba</i>          | 46,0<br>44,0<br>38,0 | 19,0  | 12,0                | 13,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. ohňovec obecný |                                      |           |            |                             |
| 125   | 316111 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 31,0<br>29,0<br>28,0 | 18,0  | 12,0                | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze.                           |                                      |           |            |                             |
| 126   | 316112 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 37,0<br>26,0         | 17,0  | 4,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 127   | 316113 | <i>Acer platanoides</i>    | 31,0                 | 12,0  | 4,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 128   | 316114 | <i>Salix alba</i>          | 45,0<br>29,0<br>27,0 | 15,0  | 5,0                 | 12,0          | 4                  | b           | 2        | 4              | 4              | ohňovec obecný                                     |                                      |           |            |                             |
| 129   | 316115 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 42,0                 | 18,0  | 12,0                | 7,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 3              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 130   | 316116 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 37,0<br>16,0         | 20,0  | 12,0                | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 131   | 316117 | <i>Alnus glutinosa</i>     | 27,0<br>15,0         | 14,0  | 6,0                 | 6,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 132   | 316118 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 25,0                 | 9,0   | 3,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                    |                                      |           |            |                             |
| 133   | 316119 | <i>Salix alba</i>          | 38,0<br>20,0         | 11,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 3              |                                                    |                                      |           |            |                             |



| Číslo | RFD    | Taxon                       | Průměr kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                                          | Technologie                          | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření                |
|-------|--------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| 134   | 316120 | <i>Salix alba</i>           | 72,0<br>68,0 | 5,0   | 1,0                 | 5,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 5              | Ležící kmen.                                                                  |                                      |           |            |                                    |
| 135   | 316121 | <i>Salix alba</i>           | 68,0         | 5,0   | 1,0                 | 5,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 5              | Ležící kmen.                                                                  |                                      |           |            |                                    |
| 136   | 316122 | <i>Fraxinus excelsior</i>   | 32,0<br>11,0 | 16,0  | 2,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                               | Řez zdravotní                        | 10        | 1          |                                    |
| 137   | 316123 | <i>Populus x canadensis</i> | 63,0<br>60,0 | 22,0  | 5,0                 | 9,0           | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Jedna koruna rozlámaná, troudnatec kopytovitý                                 | Kácení stromů volné                  |           | 2          |                                    |
| 138   | 316124 | <i>Populus x canadensis</i> | 101,0        | 28,0  | 9,0                 | 13,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              |                                                                               | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 5         | 2          | Odlehčit větve směrem ke stadionu. |
| 139   | 316125 | <i>Populus x canadensis</i> | 51,0<br>50,0 | 27,0  | 8,0                 | 11,0          | 4                  | b           | 3        | 3              | 3              | Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Redukovaná koruna. | Kácení stromů volné                  |           | 2          |                                    |
| 140   | 316126 | <i>Populus x canadensis</i> | 55,0         | 27,0  | 12,0                | 8,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 2              |                                                                               |                                      |           |            |                                    |
| 141   | 316127 | <i>Salix alba</i>           | 48,0         | 15,0  | 3,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Nakloněný kmen. Infekce větví.                                 |                                      |           |            |                                    |
| 142   | 316128 | <i>Populus x canadensis</i> | 76,0         | 25,0  | 7,0                 | 12,0          | 4                  | b           | 2        | 2              | 3              | Velké řezné rány.                                                             |                                      |           |            |                                    |
| 143   | 316129 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 44,0<br>40,0 | 16,0  | 3,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 3              | Infekce větví. Poškození kořenů.                                              |                                      |           |            |                                    |
| 144   | 316130 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 42,0         | 18,0  | 3,0                 | 6,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.                                                           | Kácení stromů volné                  |           | 2          |                                    |
| 145   | 316131 | <i>Salix alba</i>           | 83,0         | 5,0   | 1,0                 | 4,0           | 5                  | b           | 3        | 2              | 5              | Torzo. ohňovec obecný                                                         |                                      |           |            |                                    |
| 146   | 316132 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 50,0<br>49,0 | 26,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce kmene.                                                                | Kácení stromů volné                  |           | 3          |                                    |
| 147   | 316133 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 60,0         | 26,0  | 7,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                               |                                      |           |            |                                    |
| 148   | 316134 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 44,0         | 22,0  | 13,0                | 6,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Infekce báze kmene.                                                           |                                      |           |            |                                    |
| 149   | 316135 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 43,0         | 26,0  | 13,0                | 6,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Poškození kmene.                                                              |                                      |           |            |                                    |




| Císlo | RFID   | Taxon                     | Průměr kmene                 |      | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                         | Technologie                                  | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření           |
|-------|--------|---------------------------|------------------------------|------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| 150   | 316136 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 51,0                         | 26,0 | 6,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene.                                               | Kácení stromů volně                          | 2         |            |                               |
| 151   | 316137 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 42,0                         | 26,0 | 13,0                | 6,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                              |                                              |           |            |                               |
| 152   | 316138 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 81,0                         | 25,0 | 6,0                 | 11,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Trhliny. Defektní větvení.                    | Kácení stromů s přetažením                   | 2         |            |                               |
| 153   | 316139 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 67,0                         | 23,0 | 5,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Poškození kořenů.                                            |                                              |           |            |                               |
| 154   | 316140 | <i>Salix alba</i>         | 55,0                         | 18,0 | 6,0                 | 10,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví. Nakloněný kmen. ohňovec obecný |                                              |           |            |                               |
| 155   | 316141 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 44,0<br>19,0                 | 18,0 | 5,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene. Jeden kmen odříznut.                     |                                              |           |            |                               |
| 156   | 316142 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 58,0                         | 25,0 | 6,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                              |                                              |           |            |                               |
| 157   | 316143 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 47,0<br>46,0<br>39,0<br>37,0 | 24,0 | 4,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.   |                                              |           |            |                               |
| 158   | 316144 | <i>Salix alba</i>         | 90,0<br>68,0                 | 20,0 | 5,0                 | 15,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce kmene. Infekce větví. Nakloněný kmen. ohňovec obecný | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         |            |                               |
| 159   | 316145 | <i>Salix alba</i>         | 134,0                        | 20,0 | 5,0                 | 13,0          | 5                  | b           | 1        | 3              | 4              | Infekce kmene. Infekce větví. ohňovec obecný                 | Lokální redukce z důvodu stabilizace         | 5         | 1          | Odlehčit větve nad cestíčkou. |
| 160   | 316146 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 36,0<br>35,0<br>28,0<br>24,0 | 19,0 | 4,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                              |                                              |           |            |                               |
| 161   | 316147 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 31,0<br>28,0<br>25,0<br>18,0 | 21,0 | 6,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Tlaková vidlice vyvíjející se.                               |                                              |           |            |                               |
| 162   | 316148 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 34,0<br>29,0<br>21,0<br>14,0 | 21,0 | 8,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.                       |                                              |           |            |                               |
| 163   | 316149 | <i>Alnus incana</i>       | 27,0                         | 19,0 | 12,0                | 6,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Infekce báze kmene.                                          |                                              |           |            |                               |

| Číslo | RFID   | Taxon                  | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stádi | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                       | Technologie         | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|
| 164   | 316150 | <i>Alnus incana</i>    | 31,0<br>29,0<br>22,0<br>19,0 | 19,0  | 12,0                | 6,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | 5 olší vysazených k sobě. Infekce báze kmene.              |                     |           |            |                     |
| 165   | 316151 | <i>Alnus incana</i>    | 29,0                         | 17,0  | 10,0                | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                            |                     |           |            |                     |
| 166   | 316152 | <i>Alnus glutinosa</i> | 25,0<br>17,0<br>16,0         | 15,0  | 5,0                 | 7,0           | 3                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.                                        | Kácení stromů volné | 3         |            |                     |
| 167   | 316153 | <i>Alnus glutinosa</i> | 29,0<br>22,0                 | 17,0  | 11,0                | 6,0           | 3                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.               | Kácení stromů volné | 3         |            |                     |
| 168   | 316154 | <i>Alnus glutinosa</i> | 36,0<br>35,0<br>25,0<br>16,0 | 19,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene. |                     |           |            |                     |
| 169   | 316155 | <i>Alnus glutinosa</i> | 39,0<br>35,0                 | 19,0  | 8,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. |                     |           |            |                     |
| 170   | 316156 | <i>Alnus glutinosa</i> | 42,0                         | 21,0  | 5,0                 | 7,0           | 4                  | b           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                                        |                     |           |            |                     |
| 171   | 316157 | <i>Salix caprea</i>    | 34,0                         | 7,0   | 2,0                 | 5,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Nakloněný kmen.                                            |                     |           |            |                     |
| 172   | 316158 | <i>Alnus glutinosa</i> | 33,0                         | 10,0  | 2,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                            |                     |           |            |                     |
| 173   | 316159 | <i>Alnus glutinosa</i> | 35,0                         | 20,0  | 11,0                | 6,0           | 3                  | b           | 1        | 2              | 2              | Infekce báze kmene.                                        |                     |           |            |                     |
| 174   | 316160 | <i>Alnus glutinosa</i> | 53,0                         | 19,0  | 9,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                            |                     |           |            |                     |
| 175   | 316161 | <i>Alnus glutinosa</i> | 28,0<br>23,0                 | 18,0  | 7,0                 | 6,0           | 3                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.               | Kácení stromů volné | 3         |            |                     |
| 176   | 316162 | <i>Alnus glutinosa</i> | 41,0<br>37,0                 | 21,0  | 9,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                            |                     |           |            |                     |
| 177   | 316163 | <i>Alnus glutinosa</i> | 42,0                         | 18,0  | 10,0                | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Infekce báze kmene.                                        |                     |           |            |                     |
| 178   | 316164 | <i>Alnus glutinosa</i> | 30,0<br>13,0                 | 18,0  | 4,0                 | 5,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                            |                     |           |            |                     |
| 179   |        | <i>Salix alba</i>      | 111,0                        | 20,0  | 3,0                 | 18,0          | 5                  | a           | 1        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení.            |                     |           |            |                     |

| Číslo | RFID | Taxon             |           | Přůměr kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Přůměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|------|-------------------|-----------|--------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-----------|------------|---------------------|
| 180   |      | <i>Salix alba</i> | vrba bílá | 27,0         | 12,0  | 8,0                 | 5,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                      |             |           |            |                     |




**Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700) - Klad listů (1:7437)**








# Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 2/14




Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 3/14







# Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 4/14



**Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 5/14**




# Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 6/14





Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 7/14





# Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 9/14






# Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 10/14





Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 12/14








# Tichá Orlice LB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 14/14







Tichá Orlice PB ř. km 33,100 - 35,400(1:700), 19/19



## **Plocha č. 7: Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920**

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina ploch:               | Tichá Orlice                                                                                                                             |
| Intenzitní třída údržby:     | Neudržované plochy                                                                                                                       |
| Koeficient stability plochy: | Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby) |
| Koeficient cíle pádů:        | Provoz osob do 1 za hodinu; méně frekventované silnice s dobrou viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 4.000 a 80.000 Kč      |

### **Poznámka:**

Stromy kolem řeky, odstranit defektní jedince dle naléhavosti, u exponovaných jedinců navrženy i jiné zásahy.



| Číslo | RFID   | Taxon                     |                 | Průměr kmene         | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                                | Technologie                                | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření       |
|-------|--------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| 1     | 316284 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lípa velkolistá | 54,0                 | 19,0  | 3,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Trhliny.                 | Redukce obvodová                           | 5         | 1          | 20 procent.               |
| 2     | 316283 | <i>Tilia cordata</i>      | lípa malolistá  | 32,0<br>28,0<br>22,0 | 17,0  | 2,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                     | Řez zdravotní                              | 10        | 2          |                           |
| 3     | 316282 | <i>Betula pendula</i>     | bříza bělokorá  | 38,0                 | 22,0  | 10,0                | 5,0           | 4                  | a           | 2        | 1              | 2              | Nakloněný kmen.                                                     |                                            |           |            |                           |
| 4     | 316281 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lípa velkolistá | 48,0<br>11,0         | 20,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Dva kmeny odříznuty.                                                |                                            |           |            |                           |
| 5     | 316280 | <i>Acer platanoides</i>   | javor mléčný    | 51,0                 | 19,0  | 5,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Trhliny.                                                            |                                            |           |            |                           |
| 6     | 316279 | <i>Acer platanoides</i>   | javor mléčný    | 33,0<br>26,0         | 18,0  | 4,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze.                                            | Lokální redukce z důvodu stabilizace       | 5         | 1          | Potlačit slabší kmen.     |
| 7     | 316278 | <i>Tilia cordata</i>      | lípa malolistá  | 46,0                 | 19,0  | 5,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                     | Řez zdravotní                              | 10        | 2          |                           |
| 8     | 316277 | <i>Tilia cordata</i>      | lípa malolistá  | 28,0                 | 19,0  | 6,0                 | 4,0           | 3                  | b           | 2        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                                                 | Kácení stromů volné                        |           | 3          |                           |
| 9     | 316276 | <i>Tilia cordata</i>      | lípa malolistá  | 43,0                 | 20,0  | 6,0                 | 7,0           | 4                  | a           | 2        | 1              | 2              | Poškození báze kmene.                                               | Řez bezpečnostní                           | 10        | 3          |                           |
| 10    | 316275 | <i>Betula pendula</i>     | bříza bělokorá  | 38,0                 | 21,0  | 10,0                | 4,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Poškození báze kmene.                                               |                                            |           |            |                           |
| 11    | 316274 | <i>Tilia cordata</i>      | lípa malolistá  | 69,0                 | 21,0  | 8,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.                                                 | Redukce obvodová                           | 5         | 2          | 10 procent.               |
| 12    | 316273 | <i>Tilia cordata</i>      | lípa malolistá  | 49,0                 | 19,0  | 5,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice vyvíjející se. | Lokální redukce z důvodu stabilizace       | 5         | 1          | Potlačit tlakové větvení. |
| 13    | 316272 | <i>Acer platanoides</i>   | javor mléčný    | 40,0<br>17,0         | 16,0  | 4,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.                                 | Kácení stromů volné                        |           | 3          |                           |
| 14    | 316271 | <i>Tilia cordata</i>      | lípa malolistá  | 93,0                 | 23,0  | 6,0                 | 11,0          | 5                  | c           | 1        | 4              | 4              | Tlaková vidlice rozlomená.                                          | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |           | 1          |                           |
| 15    | 316270 | <i>Tilia cordata</i>      | lípa malolistá  | 47,0                 | 16,0  | 5,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                                     |                                            |           |            |                           |



| Císlo | RFID   | Taxon                     | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stádi | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                          | Technologie                          | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření                         |
|-------|--------|---------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|
| 16    | 316269 | <i>Tilia cordata</i>      | 56,0                         | 23,0  | 11,0                | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Zavěšená větev v koruně. | Redukce obvodová                     | 5         | 1          | 10 procent.                                 |
| 17    | 316268 | <i>Acer platanoides</i>   | 35,0                         | 12,0  | 3,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                               | Řez bezpečnostní                     | 5         | 1          |                                             |
| 18    | 316267 | <i>Tilia cordata</i>      | 77,0                         | 22,0  | 4,0                 | 15,0          | 5                  | a           | 1        | 2              | 3              | Infekce kmene.                                                | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 5         | 2          | Odlehčení nestabilních větví.               |
| 19    | 316266 | <i>Tilia cordata</i>      | 81,0                         | 24,0  | 4,0                 | 16,0          | 5                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                               | Řez bezpečnostní                     | 5         | 2          |                                             |
| 20    | 316265 | <i>Salix alba</i>         | 50,0<br>41,0                 | 12,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 4              | Infekce větví. ohňovec obecný                                 | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 5         | 2          | Odlehčit větev nad komunikací či chodníkem. |
| 21    | 316264 | <i>Salix alba</i>         | 90,0                         | 26,0  | 6,0                 | 16,0          | 5                  | a           | 2        | 2              | 3              |                                                               |                                      |           |            |                                             |
| 22    | 316263 | <i>Salix alba</i>         | 118,0                        | 26,0  | 5,0                 | 16,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene. ohňovec obecný                            | Kácení stromů s přetažením           | 2         | 2          |                                             |
| 23    | 316262 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 61,0<br>55,0                 | 27,0  | 5,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                               |                                      |           |            |                                             |
| 24    | 316261 | <i>Salix alba</i>         | 102,0<br>43,0                | 25,0  | 5,0                 | 17,0          | 5                  | b           | 2        | 2              | 3              | Infekce větví.                                                |                                      |           |            |                                             |
| 25    | 316260 | <i>Salix alba</i>         | 98,0                         | 23,0  | 4,0                 | 14,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví. Nakloněný kmen.                 | Řez sesazovací                       | 2         | 2          | 50 procent.                                 |
| 26    | 316259 | <i>Salix alba</i>         | 82,0                         | 22,0  | 8,0                 | 12,0          | 5                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce větví. ohňovec obecný                                 |                                      |           |            |                                             |
| 27    | 316258 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 54,0<br>38,0                 | 17,0  | 2,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                               |                                      |           |            |                                             |
| 28    | 316257 | <i>Acer platanoides</i>   | 26,0                         | 18,0  | 3,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                               |                                      |           |            |                                             |
| 29    | 316256 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 47,0                         | 19,0  | 6,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                               |                                      |           |            |                                             |
| 30    | 316255 | <i>Acer platanoides</i>   | 27,0<br>24,0<br>22,0<br>22,0 | 19,0  | 3,0                 | 13,0          | 3                  | a           | 1        | 2              | 3              | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.                        |                                      |           |            |                                             |

| Číslo | RFID   | Taxon                   | Průměr kmene         | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                  | Technologie                                  | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|-------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 31    | 316254 | <i>Acer platanoides</i> | 32,0                 | 18,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                       |                                              |           |            |                     |
| 32    | 316253 | <i>Salix alba</i>       | 50,0<br>13,0<br>13,0 | 19,0  | 7,0                 | 10,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                         |                                              |           |            |                     |
| 33    | 316252 | <i>Salix alba</i>       | 76,0<br>58,0         | 22,0  | 3,0                 | 15,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Polovina koruny rozložená.                            |                                              |           |            |                     |
| 34    | 316251 | <i>Acer platanoides</i> | 32,0                 | 17,0  | 3,0                 | 9,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                       |                                              |           |            |                     |
| 35    | 316250 | <i>Salix alba</i>       | 33,0<br>33,0         | 16,0  | 8,0                 | 4,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 4              | Rozsáhlá infekce kmene. Infekce větví.                | Kácení stromů s přetažením                   | 2         | 2          |                     |
| 36    | 316249 | <i>Salix alba</i>       | 83,0<br>82,0         | 22,0  | 8,0                 | 16,0          | 5                  | b           | 1        | 4              | 4              | Infekce kmene. Infekce větví. Trhlina, ohňovec obecný | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         | 2          |                     |
| 37    | 316248 | <i>Acer platanoides</i> | 33,0                 | 21,0  | 4,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                       |                                              |           |            |                     |
| 38    | 316247 | <i>Acer platanoides</i> | 26,0                 | 12,0  | 2,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                       |                                              |           |            |                     |
| 39    | 316246 | <i>Alnus glutinosa</i>  | 55,0<br>51,0<br>16,0 | 24,0  | 4,0                 | 15,0          | 5                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                       |                                              |           |            |                     |
| 40    | 316245 | <i>Acer platanoides</i> | 25,0                 | 13,0  | 2,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                       |                                              |           |            |                     |
| 41    | 316244 | <i>Salix alba</i>       | 28,0                 | 8,0   | 4,0                 | 5,0           | 4                  | c           | 3        | 3              | 4              | Vyvrací se, opřený o sousední strom.                  | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         | 2          |                     |
| 42    | 316243 | <i>Alnus glutinosa</i>  | 31,0<br>8,0          | 18,0  | 6,0                 | 5,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Poškození kmene.                                      |                                              |           |            |                     |
| 43    | 316242 | <i>Salix alba</i>       | 25,0                 | 12,0  | 6,0                 | 5,0           | 3                  | c           | 3        | 4              | 4              | Infekce báze kmene. Dutina ve kmene.                  | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 2         | 2          |                     |
| 44    | 316241 | <i>Alnus glutinosa</i>  | 25,0<br>8,0          | 17,0  | 9,0                 | 5,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                       |                                              |           |            |                     |
| 45    | 316240 | <i>Alnus glutinosa</i>  | 89,0                 | 26,0  | 4,0                 | 15,0          | 5                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                       |                                              |           |            |                     |

| Císlo | RFID   | Taxon                     | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                         | Technologie                             | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření           |
|-------|--------|---------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| 46    | 316239 | <i>Salix alba</i>         | 48,0<br>36,0<br>25,0         | 17,0  | 2,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 4              | Ležící původní kmen.<br>sítkovec načervenalý |                                         |           |            |                               |
| 47    | 316238 | <i>Salix alba</i>         | 30,0<br>29,0<br>25,0         | 12,0  | 2,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              |                                              | Lokální redukce z<br>důvodu stabilizace | 5         | 2          | Odlehčit větve nad<br>mostem. |
| 48    | 316285 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 28,0<br>22,0                 | 17,0  | 6,0                 | 5,0           | 3                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                              |                                         |           |            |                               |
| 49    | 316286 | <i>Acer platanoides</i>   | 30,0<br>22,0<br>16,0         | 16,0  | 3,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                              |                                         |           |            |                               |
| 50    | 316287 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 25,0<br>22,0<br>12,0         | 17,0  | 8,0                 | 4,0           | 3                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                              |                                         |           |            |                               |
| 51    | 316288 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 25,0<br>21,0                 | 17,0  | 2,0                 | 5,0           | 3                  | b           | 2        | 1              | 2              |                                              |                                         |           |            |                               |
| 52    | 316289 | <i>Salix alba</i>         | 33,0<br>13,0                 | 10,0  | 1,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Nakloněný kmen.                              |                                         |           |            |                               |
| 53    | 316290 | <i>Salix alba</i>         | 30,0<br>27,0                 | 9,0   | 1,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Nakloněný kmen.                              |                                         |           |            |                               |
| 54    | 316291 | <i>Salix alba</i>         | 35,0<br>34,0<br>32,0<br>31,0 | 13,0  | 3,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 3              | 3              | Jeden kmen zlomený.                          |                                         |           |            |                               |
| 55    | 316292 | <i>Salix alba</i>         | 31,0                         | 10,0  | 2,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                              |                                         |           |            |                               |
| 56    | 316293 | <i>Salix alba</i>         | 42,0<br>33,0                 | 15,0  | 3,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                              |                                         |           |            |                               |
| 57    | 316294 | <i>Cerasus avium</i>      | 30,0                         | 12,0  | 1,0                 | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Nakloněný kmen.                              |                                         |           |            |                               |
| 58    | 316295 | <i>Cerasus avium</i>      | 25,0<br>22,0<br>20,0         | 15,0  | 2,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se.    |                                         |           |            |                               |
| 59    | 316296 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 49,0                         | 21,0  | 2,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              | Zavěšená větev v<br>koruně.                  |                                         |           |            |                               |



| Číslo | RFID   | Taxon                      |               | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                       | Technologie                          | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření       |
|-------|--------|----------------------------|---------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| 60    | 316297 | <i>Salix alba</i>          | vrba bílá     | 68,0<br>53,0<br>34,0         | 17,0  | 2,0                 | 12,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. ohřovec obecný                              | Řez sesazovací                       | 5         | 2          | 40 procent.               |
| 61    | 316298 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 27,0<br>25,0<br>25,0<br>24,0 | 17,0  | 6,0                 | 9,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.                     |                                      |           |            |                           |
| 62    | 316299 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | javor horský  | 48,0<br>19,0                 | 18,0  | 3,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 63    | 316300 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 34,0<br>13,0                 | 18,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 64    | 316301 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 41,0<br>32,0<br>30,0<br>29,0 | 20,0  | 2,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 65    | 316302 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 27,0                         | 17,0  | 2,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 66    | 316303 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 42,0<br>37,0<br>37,0<br>34,0 | 22,0  | 1,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene. |                                      |           |            |                           |
| 67    | 316304 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 26,0<br>18,0                 | 15,0  | 2,0                 | 6,0           | 3                  | b           | 2        | 1              | 2              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 68    | 316305 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 56,0<br>25,0                 | 21,0  | 2,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 69    | 316306 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 120,0                        | 13,0  | 5,0                 | 6,0           | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Vrchol odlomen. Nakloněný kmen.                            | Kácení stromů s přetážením           |           | 2          |                           |
| 70    | 316307 | <i>Salix alba</i>          | vrba bílá     | 29,0                         | 13,0  | 5,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Nakloněný kmen.                                            |                                      |           |            |                           |
| 71    | 316308 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 82,0                         | 20,0  | 3,0                 | 12,0          | 5                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 72    | 316309 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | jasan ztepilý | 45,0                         | 16,0  | 1,0                 | 10,0          | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 73    | 316310 | <i>Alnus glutinosa</i>     | olše lepkavá  | 33,0                         | 13,0  | 1,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 1              |                                                            |                                      |           |            |                           |
| 74    | 316311 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | jasan ztepilý | 38,0                         | 14,0  | 2,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              | Tlaková vidlice vyvíjející se.                             | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 5         | 1          | Potlačit tlakové větvení. |

| Číslo | RFID   | Taxon                  | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                                                  | Technologie                   | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 75    | 316312 | <i>Salix alba</i>      | 53,0<br>30,0                 | 13,0  | 4,0                 | 14,0          | 4                  | b           | 1        | 2              | 4              | ohřovec obecný                                                                        |                               |           |            |                     |
| 76    | 316313 | <i>Alnus glutinosa</i> | 35,0                         | 12,0  | 2,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                                                       |                               |           |            |                     |
| 77    | 316314 | <i>Alnus glutinosa</i> | 34,0<br>29,0                 | 20,0  | 3,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Jeden kmen odlomen.                                                                   |                               |           |            |                     |
| 78    | 316315 | <i>Alnus glutinosa</i> | 38,0                         | 20,0  | 5,0                 | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Poškození kořenů.                                                                     |                               |           |            |                     |
| 79    | 316316 | <i>Alnus glutinosa</i> | 33,0                         | 18,0  | 4,0                 | 4,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Poškození kořenů.                                                                     |                               |           |            |                     |
| 80    | 316317 | <i>Salix alba</i>      | 36,0<br>14,0                 | 12,0  | 2,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                                                                   |                               |           |            |                     |
| 81    | 316318 | <i>Alnus glutinosa</i> | 32,0                         | 16,0  | 3,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                                                       |                               |           |            |                     |
| 82    | 316319 | <i>Alnus glutinosa</i> | 42,0                         | 22,0  | 6,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                                       |                               |           |            |                     |
| 83    | 316320 | <i>Alnus glutinosa</i> | 43,0                         | 17,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                                       |                               |           |            |                     |
| 84    | 316321 | <i>Alnus glutinosa</i> | 25,0<br>13,0                 | 16,0  | 6,0                 | 4,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                                       |                               |           |            |                     |
| 85    | 316322 | <i>Alnus glutinosa</i> | 54,0<br>20,0                 | 22,0  | 4,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                                       |                               |           |            |                     |
| 86    | 316323 | <i>Alnus glutinosa</i> | 47,0<br>23,0<br>15,0         | 18,0  | 6,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.<br>Infekce kosterního<br>vřevění.                                 | Kácení stromů s<br>přetažením |           | 2          |                     |
| 87    | 316324 | <i>Alnus glutinosa</i> | 44,0<br>33,0<br>29,0<br>15,0 | 20,0  | 5,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                                       |                               |           |            |                     |
| 88    | 316325 | <i>Alnus glutinosa</i> | 27,0<br>23,0                 | 19,0  | 5,0                 | 6,0           | 3                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.<br>Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se. Poškození<br>kořenů. | Kácení stromů volné           |           | 3          |                     |
| 89    | 316326 | <i>Alnus glutinosa</i> | 42,0<br>41,0<br>40,0<br>39,0 | 22,0  | 3,0                 | 15,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                                                       |                               |           |            |                     |

| Číslo | RFID   | Taxon                     | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                                                  | Technologie                | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|---------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 90    | 316327 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 40,0<br>15,0                 | 12,0  | 2,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.                                                                     | Kácení stromů s přetažením | 3         |            |                     |
| 91    | 316328 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 32,0<br>29,0<br>14,0         | 15,0  | 4,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.                                                                     |                            |           |            |                     |
| 92    | 316329 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 32,0                         | 16,0  | 6,0                 | 6,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.                                                                     |                            |           |            |                     |
| 93    | 316330 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 46,0                         | 22,0  | 5,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Podemleté kořeny.                                                                     |                            |           |            |                     |
| 94    | 316331 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 53,0                         | 20,0  | 5,0                 | 11,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.                                                                     |                            |           |            |                     |
| 95    | 316332 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 47,0                         | 21,0  | 5,0                 | 11,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.                                                                     |                            |           |            |                     |
| 96    | 316333 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 63,0<br>44,0<br>25,0         | 20,0  | 3,0                 | 14,0          | 4                  | a           | 1        | 3              | 3              | Tlaková vidlice v kosterním větvení.<br>Tlaková vidlice od báze.<br>Podemleté kořeny. | Redukce obvodová           | 5         | 1          | 20 procent.         |
| 97    | 316334 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 45,0<br>40,0                 | 18,0  | 5,0                 | 14,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Tlaková vidlice od báze.                                                              |                            |           |            |                     |
| 98    | 316335 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 25,0<br>20,0<br>18,0         | 15,0  | 4,0                 | 7,0           | 3                  | b           | 2        | 3              | 3              | Tlaková vidlice od báze.<br>Podemleté kořeny.                                         |                            |           |            |                     |
| 99    | 316336 | <i>Salix alba</i>         | 39,0<br>39,0<br>35,0<br>30,0 | 22,0  | 5,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se.                                             |                            |           |            |                     |
| 100   | 316337 | <i>Salix alba</i>         | 39,0<br>39,0<br>35,0<br>30,0 | 21,0  | 8,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se.                                             |                            |           |            |                     |
| 101   | 316338 | <i>Salix alba</i>         | 35,0<br>29,0                 | 21,0  | 8,0                 | 9,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se.                                             |                            |           |            |                     |
| 102   | 316339 | <i>Salix alba</i>         | 38,0<br>32,0<br>29,0         | 21,0  | 9,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se.                                             |                            |           |            |                     |



| Císlo | RFID   | Taxon                     | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektíva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                            | Technologie         | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|---------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|
| 103   | 316340 | <i>Salix alba</i>         | 31,0<br>30,0<br>29,0<br>29,0 | 22,0  | 8,0                 | 13,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.<br>ohňovec obecný             |                     |           |            |                     |
| 104   | 316341 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 37,0                         | 19,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.                               |                     |           |            |                     |
| 105   | 316342 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 32,0                         | 15,0  | 6,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 3              | Podemleté kořeny.                               |                     |           |            |                     |
| 106   | 316343 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 36,0<br>11,0                 | 18,0  | 5,0                 | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                 |                     |           |            |                     |
| 107   | 316344 | <i>Salix alba</i>         | 48,0<br>22,0<br>21,0<br>11,0 | 16,0  | 7,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                 |                     |           |            |                     |
| 108   | 316345 | <i>Acer platanoides</i>   | 44,0                         | 15,0  | 1,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.                               |                     |           |            |                     |
| 109   | 316346 | <i>Salix alba</i>         | 76,0                         | 15,0  | 5,0                 | 12,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.<br>ohňovec obecný             |                     |           |            |                     |
| 110   | 316347 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 93,0<br>22,0<br>21,0<br>19,0 | 18,0  | 5,0                 | 12,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.<br>Tlaková vidlice od báze. | Kácení stromů volné | 2         |            |                     |
| 111   | 316348 | <i>Salix alba</i>         | 40,0<br>35,0<br>30,0         | 18,0  | 5,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 2        | 2              | 3              |                                                 |                     |           |            |                     |
| 112   | 316349 | <i>Salix alba</i>         | 33,0<br>25,0<br>23,0<br>15,0 | 18,0  | 6,0                 | 11,0          | 3                  | a           | 1        | 2              | 3              |                                                 |                     |           |            |                     |
| 113   | 6      | <i>Salix alba</i>         | 24,0<br>22,0<br>16,0<br>15,0 | 5,0   | 1,0                 | 9,0           | 3                  | b           | 2        | 2              | 4              | ohňovec obecný<br>sífkovec načervenalý          |                     |           |            |                     |
| 114   | 316351 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 41,0                         | 17,0  | 4,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                 |                     |           |            |                     |
| 115   | 316352 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 32,0                         | 17,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                 |                     |           |            |                     |

| Číslo | RFD    | Taxon                       | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy           | Technologie                | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 116   | 316353 | <i>Fraxinus excelsior</i>   | 23,0                         | 11,0  | 2,0                 | 5,0           | 3                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 117   | 316354 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 66,0                         | 24,0  | 2,0                 | 13,0          | 5                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 118   | 316355 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 74,0                         | 24,0  | 2,0                 | 13,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.            | Kácení stromů volné        |           | 3          |                     |
| 119   | 316356 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 63,0                         | 22,0  | 5,0                 | 10,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.            | Kácení stromů s přetážením |           | 2          |                     |
| 120   | 316357 | <i>Fraxinus excelsior</i>   | 24,0<br>22,0<br>20,0<br>15,0 | 12,0  | 2,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 121   | 316358 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 45,0<br>35,0                 | 18,0  | 2,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 122   | 316359 | <i>Populus x canadensis</i> | 129,0                        | 30,0  | 8,0                 | 16,0          | 5                  | b           | 1        | 2              | 3              | Odlámané kosterní větve.       |                            |           |            |                     |
| 123   | 316360 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 29,0<br>18,0                 | 12,0  | 2,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 124   | 316361 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 96,0                         | 22,0  | 3,0                 | 15,0          | 5                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice vyvíjející se. |                            |           |            |                     |
| 125   | 316362 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 37,0                         | 18,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 126   | 316363 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 75,0                         | 18,0  | 3,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 127   | 316364 | <i>Alnus glutinosa</i>      | 60,0                         | 19,0  | 5,0                 | 13,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 128   | 316365 | <i>Salix alba</i>           | 42,0<br>30,0                 | 15,0  | 5,0                 | 10,0          | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 129   | 316366 | <i>Salix alba</i>           | 24,0<br>22,0                 | 12,0  | 4,0                 | 5,0           | 3                  | b           | 2        | 2              | 2              |                                |                            |           |            |                     |
| 130   | 316367 | <i>Salix alba</i>           | 24,0<br>23,0                 | 13,0  | 3,0                 | 7,0           | 3                  | b           | 1        | 3              | 3              | Tlaková vidlice od báze.       | Kácení stromů volné        |           | 3          |                     |
| 131   | 316368 | <i>Salix alba</i>           | 35,0<br>34,0<br>33,0<br>25,0 | 15,0  | 3,0                 | 13,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Podemleté kořeny.              |                            |           |            |                     |

| Číslo | RFID   | Taxon                     | Přůměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                               | Technologie                | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|---------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 132   | 316369 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 53,0<br>25,0<br>22,0         | 22,0  | 3,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Podemleté kořeny.                                  |                            |           |            |                     |
| 133   | 316370 | <i>Salix alba</i>         | 35,0<br>34,0<br>33,0<br>25,0 | 18,0  | 4,0                 | 18,0          | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Odlámané kosterní větve.                           |                            |           |            |                     |
| 134   | 316371 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 65,0                         | 23,0  | 8,0                 | 12,0          | 5                  | a           | 2        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                                |                            |           |            |                     |
| 135   | 316372 | <i>Salix alba</i>         | 40,0<br>34,0<br>31,0<br>22,0 | 17,0  | 2,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Nakloněný kmen.                                    |                            |           |            |                     |
| 136   | 316373 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 54,0                         | 20,0  | 3,0                 | 9,0           | 4                  | b           | 3        | 2              | 3              | Dynamicky prosychá.                                | Kácení stromů volné        |           | 2          |                     |
| 137   | 316374 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 47,0<br>24,0                 | 19,0  | 3,0                 | 7,0           | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.                                | Kácení stromů s přetažením |           | 3          |                     |
| 138   | 316375 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 27,0                         | 15,0  | 3,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Podemleté kořeny.                                  |                            |           |            |                     |
| 139   | 316376 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 24,0<br>15,0                 | 15,0  | 3,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.             |                            |           |            |                     |
| 140   | 316377 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 53,0                         | 20,0  | 4,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                    |                            |           |            |                     |
| 141   | 316378 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 37,0                         | 15,0  | 2,0                 | 10,0          | 3                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Defektní větvení. Podemleté kořeny. | Kácení stromů volné        |           | 3          |                     |
| 142   | 316379 | <i>Salix alba</i>         | 69,0                         | 18,0  | 4,0                 | 14,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Podemleté kořeny.                                  |                            |           |            |                     |
| 143   | 316380 | <i>Salix alba</i>         | 52,0                         | 18,0  | 4,0                 | 12,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    |                            |           |            |                     |
| 144   | 316381 | <i>Salix alba</i>         | 57,0                         | 18,0  | 2,0                 | 10,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    |                            |           |            |                     |
| 145   | 316382 | <i>Salix alba</i>         | 38,0<br>23,0                 | 19,0  | 4,0                 | 11,0          | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    |                            |           |            |                     |
| 146   | 316383 | <i>Alnus glutinosa</i>    | 23,0<br>21,0<br>20,0<br>17,0 | 17,0  | 2,0                 | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                    |                            |           |            |                     |



| Číslo | RFID   | Taxon                  | Průměr kmene                 | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                      | Technologie         | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|
| 147   | 316384 | <i>Betula pendula</i>  | 53,0                         | 23,0  | 4,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                           |                     |           |            |                     |
| 148   | 316385 | <i>Alnus glutinosa</i> | 58,0                         | 20,0  | 6,0                 | 9,0           | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                           |                     |           |            |                     |
| 149   | 316386 | <i>Salix alba</i>      | 46,0<br>41,0<br>31,0<br>14,0 | 20,0  | 7,0                 | 12,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.<br>Dutina ve kmene.   | Kácení stromů volné |           | 2          |                     |
| 150   | 316387 | <i>Salix alba</i>      | 33,0<br>16,0<br>14,0         | 19,0  | 12,0                | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                           |                     |           |            |                     |
| 151   | 316388 | <i>Alnus glutinosa</i> | 25,0<br>24,0<br>11,0<br>10,0 | 19,0  | 12,0                | 8,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                           |                     |           |            |                     |
| 152   | 316389 | <i>Alnus glutinosa</i> | 25,0<br>14,0<br>13,0         | 18,0  | 10,0                | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                           |                     |           |            |                     |
| 153   | 316390 | <i>Alnus glutinosa</i> | 27,0<br>25,0<br>10,0<br>9,0  | 18,0  | 11,0                | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se. |                     |           |            |                     |
| 154   | 316391 | <i>Alnus glutinosa</i> | 27,0<br>22,0<br>21,0<br>20,0 | 18,0  | 4,0                 | 10,0          | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se. |                     |           |            |                     |
| 155   | 316392 | <i>Alnus glutinosa</i> | 27,0<br>16,0                 | 17,0  | 6,0                 | 5,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se. |                     |           |            |                     |
| 156   | 316393 | <i>Alnus glutinosa</i> | 28,0<br>26,0<br>25,0<br>19,0 | 20,0  | 8,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                           |                     |           |            |                     |
| 157   | 316394 | <i>Alnus glutinosa</i> | 30,0<br>28,0<br>20,0<br>9,0  | 18,0  | 7,0                 | 8,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                           |                     |           |            |                     |


| Číslo | RFID   | Taxon                   | Výška                        |              | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy | Technologie                                         | Opakování           | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 158   | 316395 | <i>Salix alba</i>       | 35,0<br>33,0<br>28,0<br>26,0 | Průměr kmene | 12,0                | 1,0           | 13,0               | 4           | a        | 1              | 3              | 3                    | Infekce báze kmene.<br>Tlaková vidlice od báze.     |                     |            |                     |
| 159   | 316396 | <i>Betula pendula</i>   | 53,0                         |              | 26,0                | 3,0           | 10,0               | 4           | a        | 1              | 1              | 2                    |                                                     |                     |            |                     |
| 160   | 316397 | <i>Betula pendula</i>   | 41,0                         |              | 24,0                | 4,0           | 9,0                | 4           | a        | 1              | 1              | 2                    |                                                     | Řez bezpečnostní    | 10         | 3                   |
| 161   | 316398 | <i>Betula pendula</i>   | 44,0<br>40,0                 |              | 25,0                | 4,0           | 11,0               | 4           | a        | 1              | 2              | 2                    | Tlaková vidlice od báze<br>vyvjející se.            | Řez bezpečnostní    | 10         | 3                   |
| 162   | 316399 | <i>Betula pendula</i>   | 25,0                         |              | 17,0                | 3,0           | 7,0                | 3           | a        | 1              | 1              | 1                    |                                                     |                     |            |                     |
| 163   | 316400 | <i>Salix caprea</i>     | 58,0                         |              | 12,0                | 1,0           | 10,0               | 4           | b        | 2              | 2              | 3                    | Odlámané kosterní<br>větvě, sítkovec<br>načervenalý |                     |            |                     |
| 164   | 316001 | <i>Salix alba</i>       | 31,0                         |              | 13,0                | 3,0           | 8,0                | 3           | a        | 1              | 1              | 2                    |                                                     |                     |            |                     |
| 165   | 316002 | <i>Salix alba</i>       | 32,0                         |              | 16,0                | 4,0           | 8,0                | 3           | a        | 1              | 1              | 2                    |                                                     |                     |            |                     |
| 166   | 316003 | <i>Salix alba</i>       | 37,0<br>17,0                 |              | 18,0                | 3,0           | 9,0                | 3           | a        | 1              | 2              | 2                    |                                                     |                     |            |                     |
| 167   | 316004 | <i>Salix alba</i>       | 31,0<br>18,0                 |              | 19,0                | 13,0          | 7,0                | 3           | a        | 1              | 2              | 2                    |                                                     |                     |            |                     |
| 168   | 316005 | <i>Salix alba</i>       | 25,0                         |              | 17,0                | 9,0           | 4,0                | 3           | a        | 1              | 2              | 2                    |                                                     |                     |            |                     |
| 169   | 316006 | <i>Salix alba</i>       | 25,0<br>21,0<br>17,0         |              | 18,0                | 9,0           | 7,0                | 3           | a        | 1              | 2              | 2                    | ohňovec obecný                                      |                     |            |                     |
| 170   | 316007 | <i>Salix alba</i>       | 32,0                         |              | 19,0                | 10,0          | 5,0                | 3           | a        | 1              | 2              | 2                    |                                                     |                     |            |                     |
| 171   | 316008 | <i>Acer platanoides</i> | 36,0<br>32,0<br>29,0<br>27,0 |              | 17,0                | 4,0           | 11,0               | 4           | b        | 1              | 3              | 3                    | Tlaková vidlice od báze.                            | Kácení stromů volné | 3          |                     |
| 172   | 316009 | <i>Alnus glutinosa</i>  | 30,0<br>28,0<br>28,0<br>27,0 |              | 17,0                | 4,0           | 13,0               | 3           | a        | 1              | 2              | 2                    | Tlaková vidlice od báze<br>vyvjející se.            |                     |            |                     |

| Číslo | RFID   | Taxon       | Průměr kmene    | Výška                | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy                                                    | Technologie                                        | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření                               |
|-------|--------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 173   | 316010 | Salix alba  | vrba bílá       | 117,0<br>23,0        | 5,0                 | 18,0          | 5                  | a           | 2        | 2              | 3              | Nalomená větev.<br>ohňovec obecný                                       | Lokální redukce z<br>důvodu stabilizace            | 5         | 1          | Odlehčit větev nad<br>komunikací či<br>chodníkem. |
| 174   | 316011 | Salix alba  | vrba bílá       | 25,0<br>19,0         | 5,0                 | 6,0           | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                         | Řez bezpečnostní                                   | 5         | 1          |                                                   |
| 175   | 316012 | Salix alba  | vrba bílá       | 71,0<br>66,0<br>54,0 | 7,0                 | 18,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce<br>větví. ohňovec obecný                         |                                                    |           |            |                                                   |
| 176   | 316013 | Salix alba  | vrba bílá       | 64,0<br>54,0         | 5,0                 | 16,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce<br>větví. Dutina ve kmeni.                       | Kácení stromů s<br>přetažením                      |           | 3          |                                                   |
| 177   | 316014 | Salix alba  | vrba bílá       | 57,0                 | 4,0                 | 13,0          | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.<br>Nakloněný kmen.                                  | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše |           | 3          |                                                   |
| 178   | 316015 | Salix alba  | vrba bílá       | 29,0<br>22,0         | 5,0                 | 7,0           | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze<br>vyvíjející se. ohňovec<br>obecný             |                                                    |           |            |                                                   |
| 179   | 316016 | Salix alba  | vrba bílá       | 55,0                 | 0,0                 | 6,0           | 4                  | b           | 2        | 2              | 4              | Ležící kmen. ohňovec<br>obecný                                          |                                                    |           |            |                                                   |
| 180   | 316017 | Salix alba  | vrba bílá       | 27,0                 | 4,0                 | 4,0           | 4                  | c           | 4        | 2              | 5              | Ležící kmen.                                                            | Kácení stromů volné                                |           | 2          |                                                   |
| 181   | 316018 | Padus avium | střemcha obecná | 32,0                 | 15,0                | 3,0           | 8,0                | 4           | a        | 1              | 2              | Nakloněný kmen.                                                         |                                                    |           |            |                                                   |
| 182   | 316019 | Salix alba  | vrba bílá       | 65,0<br>61,0         | 3,0                 | 10,0          | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce kmene. Infekce<br>větví. ohňovec obecný                         | Lokální redukce z<br>důvodu stabilizace            | 5         | 3          | Odlehčit větev nad<br>komunikací či<br>chodníkem. |
| 183   | 316020 | Salix alba  | vrba bílá       | 42,0                 | 12,0                | 3,0           | 6,0                | 4           | b        | 1              | 3              | Infekce báze kmene.<br>Nakloněný kmen.                                  | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše |           | 2          |                                                   |
| 184   | 316021 | Salix alba  | vrba bílá       | 44,0<br>23,0         | 5,0                 | 8,0           | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene.<br>Nakloněný kmen.<br>ohňovec obecný                | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše |           | 2          |                                                   |
| 185   | 316022 | Salix alba  | vrba bílá       | 52,0                 | 12,0                | 3,0           | 7,0                | 4           | b        | 2              | 4              | Infekce báze kmene.<br>Tlaková vidlice<br>rozlomená. Nakloněný<br>kmen. | Postupné kácení s<br>překážkou v dopadové<br>ploše |           | 2          |                                                   |



| Číslo | RFID   | Taxon                  |              | Průměr kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka / Organismy | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření |
|-------|--------|------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-----------|------------|---------------------|
| 186   | 316023 | <i>Alnus glutinosa</i> | olše lepkavá | 48,0         | 22,0  | 12,0                | 7,0           | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Podemleté kořeny.    |             |           |            |                     |








## 2654/157








# Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 3/14




# Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 4/14





# Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 5/14





# Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 7/14





Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 8/14



Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 9/14











# Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 12/14



Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 13/14





# Tichá Orlice PB ř. km 48,300 - 49,920(1:700), 14/14





Tabulka kácených stromů

Příloha č. 5

| Skupina ploch | Plocha                                   | Katastrální území | Parcela | Číslo v ploše | Číslo štítku | Taxon latinsky      | Taxon česky    | Průměr kmene | Průměr kmene | Průměr kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka                                          | Technologie (Popis)                          | Naléhavost | Poznámka k práci | Plocha koruny | Průměr pařezu |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 35            | 316235       | Acer pseudoplatanus | javor horský   | 60           |              |              | 18    | 6                   | 8             | 4                  | c           | 3        | 4              | 4              | Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým. | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 1          |                  | 144           | 82            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 100           | 316086       | Alnus glutinosa     | olše lepkavá   | 42           |              |              | 21    | 9                   | 8             | 4                  | c           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene.                               | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 1          |                  | 168           | 58            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 102           | 316088       | Alnus glutinosa     | olše lepkavá   | 34           |              |              | 18    | 9                   | 4             | 4                  | c           | 2        | 4              | 4              | Infekce báze kmene.                               | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše | 1          |                  | 72            | 47            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice PB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 14            | 316271       | Tilia cordata       | lípa malolistá | 93           |              |              | 23    | 6                   | 11            | 5                  | c           | 1        | 4              | 4              | Tlaková vidlice rozlomená.                        | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou   | 1          |                  | 253           | 127           |



Tabulka ostatního ošetření

Příloha č.6

| Skupina ploch | Plocha                                   | Katastrální území | Parcela | Číslo v ploše | Číslo štitku | Taxon latinsky      | Taxon český     | Průměr kmene | Průměr kmene | Průměr kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka                                         | Technologie (Popis)                  | Naléhavost | Poznámka k práci                            | Plocha koruny | Průměr pařezu |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 1             | 316201       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 48           |              |              | 18    | 3                   | 9             | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 162           | 66            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 4             | 316204       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 75           |              |              | 18    | 5                   | 10            | 5                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 180           | 103           |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 5             | 316205       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 51           |              |              | 19    | 3                   | 10            | 4                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 190           | 70            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 6             | 316206       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 57           |              |              | 19    | 5                   | 11            | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 209           | 78            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 7             | 316207       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 58           |              |              | 18    | 5                   | 9             | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 162           | 80            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 8             | 316208       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 51           |              |              | 19    | 6                   | 10            | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 190           | 70            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 9             | 316209       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 65           |              |              | 19    | 5                   | 12            | 4                  | a           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene. Zavěšená větev v koruně.     | Redukce obvodová                     | 1          | 10 procent.                                 | 228           | 89            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 10            | 316210       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 46           |              |              | 17    | 5                   | 9             | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Silné suché větve v koruně.                      | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 153           | 63            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 11            | 316211       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 58           |              |              | 19    | 4                   | 11            | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 209           | 80            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 12            | 316212       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 76           |              |              | 20    | 4                   | 12            | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 240           | 104           |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 13            | 316213       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 48           |              |              | 17    | 4                   | 9             | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 153           | 66            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 14            | 316214       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 47           |              |              | 17    | 4                   | 9             | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 153           | 65            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 15            | 316215       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 64           |              |              | 20    | 4                   | 12            | 5                  | a           | 2        | 2              | 3              | Infekce báze kmene.                              | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. | 240           | 88            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 16            | 316216       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 64           |              |              | 18    | 4                   | 13            | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 234           | 88            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 17            | 316217       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 49           |              |              | 21    | 3                   | 11            | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 231           | 67            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 18            | 316218       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 51           |              |              | 20    | 4                   | 9             | 4                  | b           | 2        | 2              | 3              | Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.    | Řez zdravotní                        | 1          | Potlačit tlakové větvení.                   | 180           | 70            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 19            | 316219       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 49           |              |              | 20    | 4                   | 10            | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Poškození kmene.                                 | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 200           | 67            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 20            | 316220       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 56           |              |              | 21    | 5                   | 13            | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice vyvíjející se.                   | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 273           | 77            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 21            | 316221       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 56           |              |              | 18    | 3                   | 12            | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 216           | 77            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 22            | 316222       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 48           |              |              | 18    | 3                   | 11            | 4                  | b           | 2        | 2              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                    | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 198           | 66            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Redukce obvodová                     | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 24            | 316224       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 58           |              |              | 18    | 4                   | 10            | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. | Řez bezpečnostní                     | 1          | 20 procent.                                 | 180           | 80            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 25            | 316225       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 65           |              |              | 23    | 3                   | 15            | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Odstranit jmelí/ochmet.                          | Řez zdravotní                        | 1          |                                             | 345           | 89            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 26            | 316226       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 64           |              |              | 21    | 3                   | 14            | 5                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez zdravotní                        | 1          |                                             | 294           | 88            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 27            | 316227       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 74           |              |              | 22    | 4                   | 14            | 5                  | a           | 2        | 2              | 2              |                                                  | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 308           | 101           |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Odstranění výmladků                  | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 28            | 316228       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 45           |              |              | 18    | 3                   | 10            | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice v kosterním větvení.             | Řez zdravotní                        | 1          | Potlačit tlakové větvení.                   | 180           | 62            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 31            | 316231       | Acer pseudoplatanus | javor horský    | 52           |              |              | 18    | 5                   | 6             | 4                  | b           | 3        | 3              | 3              | Dynamicky prosychá. Sekundární koruna.           | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 108           | 71            |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                |                                                  | Redukce obvodová                     | 1          |                                             |               |               |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km                    | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 32            | 316232       | Fraxinus excelsior  | lípa malolistá  | 75           |              |              | 28    | 6                   | 10            | 5                  | b           | 1        | 2              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                    | Redukce obvodová                     | 1          | 20 procent.                                 | 280           | 103           |

| Skupina ploch | Plocha                                   | Katastrální území | Parcela | Číslo v ploše | Číslo štitku | Taxon latinsky      | Taxon český     | Průměr kmene | Průměr kmene | Průměr kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka                                                                        | Technologie (Popis)                  | Naléhavost | Poznámka k práci                            | Plocha koruny | Průměr pařezu |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tichá Orlice  | 48,300 - 49,920                          | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 32            | 316232       | Fraxinus excelsior  | jasan ztepilý   | 73           |              |              | 26    | 9                   | 15            | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              | Sekundární koruna.                                                              | Řez bezpečnostní                     | 1          |                                             | 200           | 100           |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 33            | 316233       | Fraxinus excelsior  | jasan ztepilý   | 86           |              |              | 26    | 9                   | 15            | 5                  | b           | 2        | 3              | 3              |                                                                                 | Redukce obvodová                     | 1          | 10 procent.                                 | 390           | 118           |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 34            | 316234       | Acer pseudoplatanus | javor horský    | 54           |              |              | 19    | 4                   | 11            | 4                  | a           | 2        | 3              | 3              | Sekundární koruna.                                                              | Stabilizace sekundární koruny        | 1          | 20 procent.                                 | 209           | 74            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 37            | 316237       | Acer pseudoplatanus | javor horský    | 59           |              |              | 20    | 3                   | 10            | 4                  | b           | 1        | 3              | 4              | Sekundární koruna. Defektní větvení.                                            | Stabilizace sekundární koruny        | 1          | 30 procent.                                 | 200           | 81            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 41            | 316027       | Salix alba          | vrba bílá       | 122          |              |              | 18    | 3                   | 13            | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                                                   | Řez sesazovací                       | 1          | 50 procent.                                 | 234           | 167           |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 51            | 316037       | Salix alba          | vrba bílá       | 68           |              |              | 20    | 6                   | 11            | 5                  | b           | 2        | 3              | 4              | Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví.                               | Řez sesazovací                       | 1          | 50 procent.                                 | 220           | 93            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 104           | 316090       | Salix alba          | vrba bílá       | 61           | 54           |              | 12    | 2                   | 13            | 5                  | b           | 1        | 3              | 3              | Nakloněný kmen.                                                                 | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Odlehčit větvě nad hříštěm.                 | 156           | 111           |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 121           | 316107       | Salix alba          | vrba bílá       | 31           |              |              | 16    | 5                   | 8             | 3                  | b           | 1        | 2              | 3              | Infekce větví.                                                                  | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Odlehčit větvě nad hříštěm.                 | 128           | 43            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 122           | 316108       | Salix alba          | vrba bílá       | 78           |              |              | 19    | 11                  | 12            | 5                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                                                   | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Odlehčit větvě nad hříštěm.                 | 228           | 107           |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2573/1  | 136           | 316122       | Fraxinus excelsior  | jasan ztepilý   | 32           | 11           |              | 16    | 2                   | 8             | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              |                                                                                 | Řez zdravotní                        | 1          |                                             | 128           | 47            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice LB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 159           | 316145       | Salix alba          | vrba bílá       | 134          |              |              | 20    | 5                   | 13            | 5                  | b           | 1        | 3              | 4              | Infekce kmene. Infekce větví.                                                   | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Odlehčit větvě nad cestičkou.               | 260           | 183           |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice PB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 1             | 316284       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 54           |              |              | 19    | 3                   | 9             | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Trhliny.                             | Redukce obvodová                     | 1          | 20 procent.                                 | 171           | 74            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice PB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 6             | 316279       | Acer platanoides    | javor mléčný    | 33           | 26           |              | 18    | 4                   | 8             | 3                  | a           | 1        | 2              | 2              | Tlaková vidlice od báze.                                                        | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Potlačit slabší kmen.                       | 144           | 58            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice PB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 12            | 316273       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 49           |              |              | 19    | 5                   | 8             | 4                  | b           | 1        | 2              | 3              | Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice vyvíjející se.             | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Potlačit tlakové větvení.                   | 152           | 67            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice PB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 16            | 316269       | Tilia cordata       | lípa malolistá  | 56           |              |              | 23    | 11                  | 10            | 4                  | a           | 1        | 3              | 3              | Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Zavěšená větev v koruně.                   | Redukce obvodová                     | 1          | 10 procent.                                 | 230           | 77            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice PB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 74            | 316311       | Fraxinus excelsior  | jasan ztepilý   | 38           |              |              | 14    | 2                   | 7             | 3                  | a           | 1        | 1              | 2              | Tlaková vidlice vyvíjející se.                                                  | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Potlačit tlakové větvení.                   | 98            | 52            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice PB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 96            | 316333       | Tilia platyphyllos  | lípa velkolistá | 63           | 44           | 25           | 20    | 3                   | 14            | 4                  | a           | 1        | 3              | 3              | Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice od báze. Podemleté kořeny. | Redukce obvodová                     | 1          | 20 procent.                                 | 280           | 99            |
| Tichá Orlice  | Tichá Orlice PB ř. km<br>48,300 - 49,920 | Ústí nad Orlicí   | 2665/1  | 173           | 316010       | Salix alba          | vrba bílá       | 117          |              |              | 23    | 5                   | 18            | 5                  | a           | 2        | 2              | 3              | Nalomená větev.                                                                 | Lokální redukce z důvodu stabilizace | 1          | Odlehčit větvě nad komunikací či chodníkem. | 414           | 160           |
|               |                                          |                   |         |               |              |                     |                 |              |              |              |       |                     |               |                    |             |          |                |                | Řez bezpečnostní                                                                | 1                                    |            |                                             |               |               |

## Z á p i s

z pochůzky uskutečněné dne 6.9.2018 za přítomnosti p.Chlebouna za Povodí Labe, státní podnik a paní Bucháčkové za Městský úřad Ústí nad Orlicí – odbor životního prostředí na základě článku 5 „Společného metodického pokynu MŽP a Mze“ ke společnému postupu orgánů ochrany přírody a správců vodních toků při činnostech souvisejících se správou vodních toků.

Žadatel: Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové

OOP: Městský úřad Ústí nad Orlicí  
odbor životního prostředí  
Jana Bucháčková  
Sychrova 16  
Ústí nad Orlicí 562 24

## Předmětná činnost:

Na základě vypracovaného dendrologického posudku v prosinci roku 2017 firmou SAFE TREES, s.r.o. byly inventarizovány plochy veřejně přístupné zeleně v úseku vodního toku Tiché Orlice ř. km 48,300 – 49,920 a byla navržena opatření. V první etapě bylo ke kácení vybráno 4 ks stromů a na 44 stromech je navrženo 65 udržovacích řezů. ( viz.příloha)

Uvedené porosty se nacházejí v k.ú. Ústí nad Orlicí na parcele č. 2655/1 ve vlastnictví státu a státní podnik Povodí Labe Hradec Králové k ní vykonává právo hospodaření.

Stromy jsou již proschlé, přerostlé a hrozí jejich případné vyvrácení.

Tímto zásahem .....k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce a tudíž .....nutné vydávat závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Dne 7.9.2008

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
562 24 Ústí nad Orlicí  
136  
Podpis .....

Povodí Labe,  
státní podnik  
závod Pardubice  
Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
(34)

Chleboun





AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY  
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY



Lesnická  
a dřevařská  
fakulta

Mendelova  
univerzita  
v Brně

| STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ARBORISTICKÉ STANDARDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŘEZ STROMŮ | SPPK A02 002:2013 |
| ŘADA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
| <p>Pruning of trees</p> <p>Schnitt der Bäumen</p> <p>Tento standard je určen pro definici technických a technologických postupů při řezu stromů rostoucích mimo les.</p> <p><b>Citované zdroje:</b></p> <p>EAC (2005): European Tree Pruning Guide, European Arboricultural Council, Hamburg</p> <p>FLL (2008): ZTV Baumpflege, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn</p> <p>BSI (2010): British Standard 3998:2010, BSI Standards Publication, London</p> <p>ČSN 83 9001 (1999): Sadovnictví a krajinářství – Terminologie, základní odborné termíny a definice</p> <p>ČSN 83 9051 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy</p> <p>ČSN 46 4902 – 1 (2001): Výpěstky okrasných rostlin. Všeobecná ustanovení a ukazatelé jakosti</p> <p>ČSN 73 6201 (2008): Projektování mostních objektů</p> <p>Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny</p> <p>Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník</p> <p>Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů</p> <p>Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)</p> <p>Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)</p> <p>Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči</p> <p>Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)</p> <p>Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny</p> <p>Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin</p> <p><b>Zpracování standardu:</b></p> <p>Pro AOPK ČR zpracovala v r. 2011 – 2012 Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně.</p> <p><b>Oponentské pracoviště:</b></p> <p>Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně</p> <p>Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre</p> <p><b>Autorský kolektív:</b></p> <p>Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (koordinátor), David Hora, DiS., Ladislav Kejha, Ing. Zdeněk Kovářik, Ing. Petr Růžička, Ing. Jiří Skotnica, Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., RNDr. Irena Vágnerová</p> <p>Dokumentace ke zpracování standardu je dostupná v knihovně AOPK ČR.</p> <p>Standard schválen 08. 02. 2013</p> <p>Agentura ochrany přírody a krajiny ČR<br/>Kaplánova 1931/1<br/>100 00 Praha 11 - Smíchov</p> <p>RNDr. František Pelc<br/>Ředitel AOPK ČR</p> |            |                   |

**Obsah**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Účel a náplň standardu .....                                             | 3  |
| <i>Právní rámec</i> .....                                                   | 3  |
| 2. Technika řezu .....                                                      | 5  |
| 2.1 Vedení řezu .....                                                       | 5  |
| 2.2 Velikost rány při řezu .....                                            | 6  |
| 2.3 Ošetření ran .....                                                      | 7  |
| 2.4 Ochrana stromu a jeho stanoviště při provádění řezu .....               | 7  |
| 3. Technologické skupiny řezu stromů .....                                  | 8  |
| 3.1 Řezy zakládací .....                                                    | 8  |
| 3.1.1 Zapěstování koruny (RZK) .....                                        | 9  |
| 3.1.2 Řez komparativní (srovnávací) (RK) .....                              | 9  |
| 3.1.3 Řez výchovný (RV) .....                                               | 9  |
| 3.2 Řezy udržovací .....                                                    | 10 |
| 3.2.1 Řez zdravotní (RZ) .....                                              | 10 |
| 3.2.2 Řez bezpečnostní (RB) .....                                           | 11 |
| 3.2.3 Redukční řezy lokální (RL) .....                                      | 11 |
| 3.2.4 Odstranění výmladků (OV) .....                                        | 12 |
| 3.3 Řezy stabilizační .....                                                 | 12 |
| 3.3.1 Redukce obvodová (RO) .....                                           | 12 |
| 3.3.2 Stabilizace sekundární koruny (SSK) .....                             | 13 |
| 3.4 Řezy tvarovací .....                                                    | 14 |
| 3.4.1 Řez na hlavu (RT-HL) .....                                            | 14 |
| 3.4.2 Řez na šípek (RT-CP) .....                                            | 14 |
| 3.4.3 Řez živých plotů a stěn (RT-ZP) .....                                 | 14 |
| Příloha č. 1 Taxony stromů dle schopnosti kompartmentalizace .....          | 15 |
| Příloha č. 2 Ochranná pásma nadzemních sítí technického vybavení .....      | 17 |
| Příloha č. 3 Výška průjezdného a průchozího profilu .....                   | 19 |
| Příloha č. 4 Ilustrace .....                                                | 20 |
| Příloha č. 5 Seznam zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu ..... | 23 |

## 1. Účel a náplň standardu

Standard „Řez stromů“ definuje typ a techniku zásahů, realizovaných převážně na stromech rostoucích mimo les za účelem obnovy, zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí a zajištění jejich provozní bezpečnosti.

Standard je určen k aplikaci na stromy, které plní mimoprodukční funkce, tedy funkce, jejichž hlavním účelem není produkce plodů, dřeva a dalších komodit.

Standard nepopisuje technologické postupy speciálního ošetření stromů. Tyto postupy jsou obsahem SPPK A02 009.

Řez stromů a jeho kontrola je činnost odborná. Zásahy prováděné na dřevinách jsou nevratné, proto je nezbytné, aby zásahy prováděla kompetentní osoba. Práce související s řezem stromů, je proto práce kvalifikovaná.

Řez stromů zajišťuje jejich vlastník či jiná oprávněná osoba. (Vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste).

### Právní rámec

V některých případech zákon stanoví zvláštní režim:

- u stromů vyhlášených jako památkové<sup>2</sup>,
- u zvláště chráněných druhů stromů<sup>1,2</sup>,
- u stromů, které jsou registrované jako významný krajinný prvek (VKP) nebo které jsou součástí jiného VKP, ať již ze zákona nebo registrovaného na základě zákona<sup>2</sup>,
- u stromů, které jsou biotopem zvláště chráněných druhů, popř. evropsky významných druhů<sup>1,2</sup>,
- u stromů rostoucích v památkově chráněných objektech a zónách, které jsou kulturní památkou nebo na nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkových rezervacích, památkových zónách či v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny<sup>3</sup>,
- u stromů rostoucích v ochranných pásmech nadzemních sítí technického vybavení<sup>4,5</sup>,
- u stromů, jejichž řez může být v konkrétním případě posuzován jako činnost, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz<sup>2</sup>,
- při provádění řezu je nutné dodržovat zákonné podmínky ochrany volně žijících ptáků<sup>2</sup>,



- při provádění řezu je dále nutné dodržovat základní a bližší ochranné podmínky zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem<sup>2</sup>.
- při provádění řezu jako profylaktického opatření k zabránění šíření karanténních škodlivých organismů<sup>6</sup>

Technologické postupy uváděné jako standard je možné v nezbytném rozsahu porušit v případě *akutního nebezpečí* selhání stromu nebo jeho částí, tzn. v případech, kdy je *zřejmě a bezprostředně* ohroženo zdraví osob nebo hrozí škoda na majetku velkého rozsahu a existuje nebezpečí z prodlení.

Zhotovitel řezu má povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Zhotovitel řezu odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, pokud neprokáže, že škodu nezavinil <sup>7</sup>.

1 Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

4 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5 Zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

7 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.1.9 **Řez na pupen** – technika řezu, při které se odstraňovaná část zakracuje na postranní pupen. Řez začíná nad pupenem a je veden šikmo pod úhlem maximálně 45° tak, aby nedošlo k poškození pupene. Nad pupenem je možné ponechat přibližně 5–10 mm čípek, který chrání pupen před zaschnutím (viz Příloha 4, Obr. 5). Délka ponechaného čípku je daná vyzrálostí výhonu a druhem stromu.
- 2.1.10 **Odstranění výmladků** – řez vedený paralelně s mateřskou větví či kmenem tak hluboko, aby výmladek byl odstraněn v maximální možné míře. V případě nezdřevnatělých výmladků je vhodné je odstraňovat vylamováním. Pokud to situace vyžaduje (v případě pařezových výmladků), je nezbytné odstranit půdní substrát, kterým je napojení výmladku překryto.
- 2.1.11 **Řez na patku** – řez těsně nad bází výhonu tak, aby bazální pupeny byly ponechány a měly možnost vytvořit nové výhony.
- 2.1.12 **Odstranění mrtvých větví** – suché větve musí být odstraňovány (řezem nebo vylomením) tak, aby nedošlo k poranění živých pletiv mateřské větve či kmene.
- 2.1.13 **Řez „naslepo“** – technika řezu používaná při hlubokých redukcích větví, které nelze zakrátit na postranní větve ani pupeny. Provádí se zejména na dřevinách s dobrou korunovou výmladností. Následně po vyrašení sekundárních výhonů je možné provést opravný řez – tedy odstranění odumřelých částí větví.
- 2.1.14 Vedení řezu typické pro péči o **senescentní stromy** je řešeno standardem SPPK A02 009.

## 2.2 Velikost rány při řezu

- 2.2.1 Velikost ran při řezu je nutné minimalizovat odstraňováním pouze částí koruny nutných pro naplnění účelu řezu. Výhodnější je z důvodu fyziologické reakce provádět více menších řezů než málo velkých řezů níže v koruně.
- 2.2.2 Standardně velikost rány při řezu nepřekračuje průměr 100 mm.
- 2.2.3 U druhů se špatnou schopností kompartmentalizace (viz Příloha č. 1) by neměla velikost rány standardně překročit průměr 50 mm.
- 2.2.4 Průměr odstraňované větve by standardně neměl přesáhnout maximální velikost 1/3 průměru větve mateřské (kmene). To se týká především řezu mladých stromů (RZK, RK, RV – viz kapitola 3).
- 2.2.5 V případě, že řez probíhá na stromech se zanedbanou péčí, příp. u stromů s potřebou sesazovacích řezů (SSK, RS – viz kapitola 3) může velikost ran obecně přesahovat uvedenou velikost.
- 2.2.6 V případě péče o senescentní stromy je parametr velikosti rány při řezu řešen standardem SPPK A02 009.



## 2. Technika řezu

### 2.1 Vedení řezu

- 2.1.1 **Řez postranní větve na větevni límeček (kroužek).** Odříznutí postranní větve na přesném rozhraní dřeva větve a dřeva kmene. Řez je nasazen těsně za korním hřebínkem a kopíruje „límeček“ dřeva kmene či mateřské větve tak, aby ho neporušil (viz Příloha č. 4, Obr. 1). U většiny stromů se řídíme „třetinovým pravidlem“ a řezem větve „na třikrát“.
- 2.1.2 **„Třetinové pravidlo“** je technika odstraňování postranní větve, či zakracování na postranní větev. Průměr postranní větve musí standardně dosahovat maximálně 1/3 průměru kmene či mateřské větve. Při zakracování na postranní větev musí mít naopak ponechaná větev alespoň třetinový průměr větve odřezávané.
- 2.1.3 **Řez větve „na třikrát“** – u větví, které (díky jejich váze) nelze bezpečně unést v jedné ruce, se řez vede nejdříve od spodu do středu (přibližně do 1/4 až 1/3 průměru větve) ve vzdálenosti cca 100-300 mm od větevniho límečku. Druhý řez se vede shora dolů za spodním řezem (směrem ven), až větev bez zatržení kůry a lýka odpadne. Zbylý pahýl se odstraňuje řezem na větevni límeček či jinou příslušnou technikou (viz Příloha č. 4, Obr. 2).
- 2.1.4 **Řez na postranní větev** je technika řezu používaná při zakracování (redukci) větve silnější na slabší tak, aby ponechaná část byla schopna převzít funkci větve odstraňované. Řez je veden za korním hřebínkem z opačné strany než při řezu na větevni límeček. Dodržuje se „třetinové pravidlo“.
- 2.1.5 **Řez kodominantního větvení** – odstranění jedné z obdobně dominantních větví šikmým řezem v přímce od korního hřebínku k bázi odstraňované větve (viz Příloha č. 4, Obr. 4). Jedná-li se o tlakové větvení, postupuje se podle 2.1.6.
- 2.1.6 **Řez tlakového větvení** – odstranění větve v defektním větvení řezem nasazeným na spodní bázi větve, vedoucím až k rozhraní zarostlé kůry a srůstu s druhou větví. Úhel a hloubka řezu je volena individuálně tak, aby byla větev odstraněna úplně a přitom nedošlo k poranění ponechané části.
- 2.1.7 **Řez na korní můstek** – popisuje řez dvou vedle sebe rostoucích větví tak, aby nevznikla jedna velká, ale dvě menší samostatné rány, navzájem nepropojené. Ponechaný intaktní korní můstek by měl být alespoň tak velký, jako průměr větší z obou ran.
- 2.1.8 **Řez terminálního výhonu** – v opodstatněných případech, kdy je nezbytně nutné terminální výhon zakrátit, se zakracuje řezem na pupen nebo na postranní větev či výhon.



### 2.3 Ošetření ran

- 2.3.1 Rány po realizovaném řezu se zpravidla nezatírají.
- 2.3.2 Zatírání ran po řezu má význam například v případech, kdy je třeba zamezit nadměrnému výparu z povrchu ran, eventuálně z důvodů estetických.
- 2.3.3 Pokud dochází k zatírání ran, použité prostředky musí být zapsané jako „pomocný prostředek na ochranu rostlin“ ve smyslu §54 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. do úředního registru (vyhláška č. 329/2004 Sb.).
- 2.3.4 Pro zatírání **živých pletiv** nesmí být využívány prostředky penetrační, případně prostředky vytvářející neprodyšný (izolační) překryv (s výjimkou přípravků splňujících 2.3.3).
- 2.3.5 Rány po odstraněných **suchých větvích** se nezatírají v žádném případě.
- 2.3.6 Provádění řezu u druhů s **intenzivním jarním mizotokem** v předjarním období je možné. Příčinná souvislost s vážným poškozením dřeviny nebyla prokázána. Silný výron mízy z ran není chápán jako technologická chyba.

### 2.4 Ochrana stromu a jeho stanoviště při provádění řezu

- 2.4.1 Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví, a to včetně narušení krycích pletiv. Nesmí dojít k poškození stromů v okolí ošetřovaného jedince.
- 2.4.2 Používání stupaček, poškozujících ponechané živé části stromu, je při řezu stromů vyloučené.
- 2.4.3 Při použití montážních (vysokozdvížných) plošin nesmí dojít ke zhutnění půdy v průmětu koruny stromu rostoucího ve volné ploše.
- 2.4.4 Řez stromu nesmí aktuálně způsobit snížení provozní bezpečnosti či destabilizaci ošetřovaného jedince.
- 2.4.5 Při realizaci řezu by v rámci možností nemělo dojít ke snížení hodnoty biotopu tvořeného stromem a jeho okolím.

### 3. Technologické skupiny řezu stromů

---

Pro usnadnění zadávání a kontroly arboristických prací jsou jednotlivé řezy dle svého účelu rozděleny do následujících technologických skupin. Uvedeny jsou včetně doporučených kódů, které jsou využívány při návrzích arboristických prací a při zpracování plánů péče.

#### Řezy zakládací

- RZK* Řez zapěstování koruny
- RK* Řez komparativní (srovnávací)
- RV* Řez výchovný

#### Řezy udržovací

- RZ* Řez zdravotní
- RB* Řez bezpečnostní
- RL* Skupina redukčních řezů lokálních
  - RL-SP* Lokální redukce směrem k překážce
  - RL-LR* Lokální redukce z důvodu stabilizace
  - RL-PV* Úprava průjezdného a průchozího profilu
- OV* Odstranění výmladků

#### Řezy stabilizační

- RO* Redukce obvodová
- SSK* Stabilizace sekundární koruny
- RS* Řez sesazovací

#### Řezy tvarovací

- RT-HL* Řez na hlavu
- RT-CP* Řez na čípek
- RT-ZP* Řez živých plotů a stěn

#### 3.1 Řezy zakládací

Účelem zakládacích řezů je založení a výchova korun mladých stromů, které v dospělosti budou bez zásadních defektů a které budou svou architekturou, tvarem a velikostí koruny odpovídat danému stanovišti. Proto se realizuje řez stromů takovým způsobem, který korunu formuje do tvaru přirozeného pro daný taxon, případně tvaru vyžadovaného pěstebním záměrem.

V rámci zakládacích řezů dochází případně i k zahájení tvarování korun.

### 3.1.1 Zapěstování koruny (RZK)

- 3.1.1.1 Cílem RZK je založení korunky špičáků listnatých stromů.
- 3.1.1.2 Při zakládání koruny je nutné respektovat její architekturu a tvar v dospělosti.
- 3.1.1.3 Pro založení korunky u špičáků je možné zakrátit terminální výhon technikou řezu na pupen.

### 3.1.2 Řez komparativní (srovnávací) (RK)

- 3.1.2.1 V případě potřeby probíhá komparativní řez jako součást výsadby stromu (viz SPPK A02 001). Rozsah řezu se volí podle taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínek stanoviště a možností následné péče.
- 3.1.2.2 Cílem RK je vytvořit podmínky pro dosažení funkční rovnováhy kořenového systému a asimilačního aparátu v koruně stromu.
- 3.1.2.3 Při RK odstraňujeme přednostně větve a výhony poškozené a pokračujeme odstraněním větví z pohledu definice výchovného řezu (viz. 3.1.3.2. až 3.1.3.6). Je-li třeba odstranit více větví, pokračujeme prosvětlením korunky.
- 3.1.2.4 Přednostně odstraňujeme celé výhony, zakracujeme je jenom v odůvodněných případech.
- 3.1.2.5 RK se provádí současně s výsadbou stromu, tedy v termínu pro výsadbu stromů (viz SPPK A02 001).

### 3.1.3. Řez výchovný (RV)

- 3.1.3.1 Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu.
- 3.1.3.2 Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, eventuálně zakracováním bočních konkurenčních výhonů.
- 3.1.3.3 Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce.
- 3.1.3.4 Při zakracování postranních větví či výhonů vedeme řez na pupen nebo na postranní větev či výhon.
- 3.1.3.5 Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího profilu u stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné případně žádoucí (viz Příloha č. 4, Obr. 6). Naopak u stromů rostoucích ve volné krajině, parcích a místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, spodní větve zbytečně neodstraňujeme.
- 3.1.3.6 Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat poměr mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2 (viz Příloha č. 4, Obr. 3).
- 3.1.3.7 U některých kultivarů bez zřetelného terminálního výhonu štěpovaných v korunce



nelze nasazení korunky zvýšit pro dosažení průjezdního či průchozího profilu. Je tedy potřeba počítat s výškou roubování.

- 3.1.3.8 V rámci RV dochází i k zapěstování korunky pro následný tvarovací řez (viz 3.4)
- 3.1.3.9 V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 30%, v bezlistém stavu maximálně 50% objemu asimilačního aparátu.
- 3.1.3.10 Interval jednotlivých zásahů je v případě výchovného řezu obvykle 2-3 roky, v opodstatněných případech až 5 let.

### 3.2 Řezy udržovací

Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na zajišťování provozní bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru a velikosti jejich koruny dle potřeby stanoviště a prodloužení jejich funkční životnosti. Udržovací řezy se průběžně opakují v intervalech daných taxonem, účelem řezu, požadavky stanoviště a vitalitou stromu.

#### 3.2.1 Řez zdravotní (RZ)

- 3.2.1.1 Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. RZ neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.).
- 3.2.1.2 Odstraňované případně redukováné jsou větve a výhony:
  - strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.),
  - s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením,
  - nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se větve apod.),
  - mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou,
  - napadené chorobami či škůdci,
  - usychající a suché.
- 3.2.1.3 Při RZ nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu.
- 3.2.1.4 Ponechávání drobných suchých větví v koruně není považováno za chybu při provádění RZ.
- 3.2.1.5 V opodstatněných případech je možné ponechat na kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jestliže jeho průměr přesahuje 100 mm.
- 3.2.1.6 Při RZ nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu.
- 3.2.1.7 RZ je optimální provádět v období plné vegetace. Nedodržení optimálního termínu není technologickou chybou.
- 3.2.1.8 U stromů napadených karanténními chorobami a škůdci je nutné provést řez dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody a Státní rostlinolékařské správy. Provedení řezu se v tomto případě může lišit od výše uvedené definice RZ.

### 3.2.2 Řez bezpečnostní (RB)

- 3.2.2.1 Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod.
- 3.2.2.2 Při RB jsou odstraňovány, případně redukovány větve:
- tlusté suché, narušující provozní bezpečnost,
  - zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou,
  - mechanicky poškozené,
  - sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů),
  - s defektním větvením,
  - volně visící.
- 3.2.2.3 RB je možné provádět kdykoli během roku.

### 3.2.3 Redukční řezy lokální (RL)

Uvedené parametry se týkají následujících typů řezů:

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| RL    | Skupina redukčních řezů lokálních        |
| RL-SP | Lokální redukce směrem k překážce        |
| RL-LR | Lokální redukce z důvodu stabilizace     |
| RL-PV | Úprava průjezdního či průchozího profilu |

- 3.2.3.1 Cílem RL-SP a RL-PV je úprava průjezdního či průchozího profilu, redukce koruny ve směru překážky (viz Příloha č. 2), docílení odstupové vzdálenosti definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu.
- 3.2.3.2 Cílem RL-LR je lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace části koruny z důvodu zvýšení její stability.
- 3.2.3.3 Rozsah a lokalizace RL musí být v návrhu ošetření jednoznačně definovaný.
- 3.2.3.4 Po realizaci RL je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění cíle řezu vzhledem k provozní bezpečnosti.
- 3.2.3.5 Interval opakování RL je třeba volit s ohledem na stanoviště, druh stromu, stav stromu a charakter překážky, případně rozsah destabilizace a podobně.
- 3.2.3.6 Při RL používáme především techniku řezu na postranní větev.
- 3.2.3.7 Průjezdní či průchozí profil se řídí Přílohou č. 3, pokud není stanoveno jinak.
- 3.2.3.8 RL lze provádět kdykoli během roku.



### 3.2.4 Odstranění výmladků (OV)

- 3.2.4.1 Jedná se o pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene a okolí stromu.
- 3.2.4.2 Interval opakování se řídí dynamikou vývoje výmladků.
- 3.2.4.3 Zásah se provádí technikou odstraňování výmladků (viz. 2.1.10).
- 3.2.4.4 OV je možné provádět kdykoli během roku.

### 3.3 Řezy stabilizační

Stabilizačními řezy se redukuje velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu koruny u stromů s narušenou stabilitou. V případě realizace stabilizačních řezů na zdravých stromech s primární korunou bez odůvodnění může dojít k trvalému poškození stromu.

Silné redukce (zejména SSK, RS) je třeba provádět během období vegetačního klidu, nejlépe v jeho druhé polovině. V případech, kdy je významně narušená stabilita stromu a hrozí nebezpečí z prodlení, je možné zásah realizovat kdykoliv.

Rozsah navrhovaných stabilizačních řezů musí být v plánu péče jednoznačně definovaný.

Po realizaci řezů stabilizačních je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění efektu řezu.

#### 3.3.1 Redukce obvodová (RO)

- 3.3.1.1 RO probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu. Nejvíce se zkracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje (viz Příloha č. 4, Obr. 7).
- 3.3.1.2 Při jednom zákroku nesmí být odstraněno více než 30% objemu asimilačního aparátu. Radikálnější redukce je možná pouze v případech bezprostředního nebezpečí selhání stromu, pokud je odůvodněný zájem na jeho ponechání.
- 3.3.1.3 Redukci korun rozsáhlejšího rázu je nezbytné provádět postupně, v několika etapách s intervalem 5-10 let, a to podle reakce stromu na předchozí zákroky. Interval opakování je třeba volit s ohledem na stanoviště, druh a vitalitu stromu, jeho reakci na předchozí zásahy a provozní bezpečnost.
- 3.3.1.4 Při volbě intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stáří, druhové vlastnosti, vitalitu, zastínění okolními jedinci a podobně.
- 3.3.1.5 Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro daný druh či kultivar.
- 3.3.1.6 RO nelze provádět na mladých a středněvěkových stromech ve fázi dynamického délkového přírůstu, je určena pro dospělé a senescentní jedince.



### 3.3.2 Stabilizace sekundární koruny (SSK)

- 3.3.2.1 Jedná se o zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, jehož snahou je stabilizace koruny. Zásah je řešením nestandardní situace. SSK spočívá v radikální obvodové redukci přerostlých sekundárních výhonů technikou řezu na postranní větve, případně „naslepo“. Může být kombinovaná se selektivním proředěním výhonů. (viz Příloha č. 4, Obr. 8)
- 3.3.2.2 Provádí se zejména na jedincích, jejichž primární koruna byla v minulosti radikálně redukována (řezem či přírodním živlem) bez adekvátní následné péče.
- 3.3.2.3 SSK je nezbytné realizovat postupně (v několika etapách) s průběžným monitorováním reakce stromu na předchozí zákroky.
- 3.3.2.4 Cílem SSK může být buď udržení sekundární koruny ve stabilním stavu, nebo převedení na tvarovací řez.

### 3.3.3 Sesazovací řez (RS) taxonů s výrazně zhoršenými materiálovými vlastnostmi, špatnou kompartmentalizací a dobrou korunovou výmladností

- 3.3.3.1 Sesazovacím řezem je míněno provedení hluboké redukce primární koruny na kosterní větve nebo až na kmen. Zásah je pro strom destruktivní s důsledkem zhoršení jeho zdravotního stavu.
- 3.3.3.2 RS smí být použit pouze v případech bezprostředního nebezpečí statického selhání stromu, pokud je odůvodněný zájem na jeho ponechání. Lze ho provádět pouze na stromech s výrazně zhoršenými materiálovými vlastnostmi dřeva a rizikem vzniku spontánních selhání (*Populus* spp. – rod topol, *Salix* spp. – rod vrba).
- 3.3.3.3 Stav takto ošetřených stromů musí být pravidelně sledován a koruna nadále odpovídajícím způsobem redukována v intervalech 5 (max. 10) let. Jde o zásah, kterým se dočasně prodlouží či obnoví funkční životnost jedince na stanovišti.
- 3.3.3.4 RS musí být proveden v období vegetačního klidu. Výjimkou mohou být neodkladná řešení havarijních stavů stromů (například po vichřici).
- 3.3.3.5 Speciální redukce korun stromů, zaměřené na zvýšení jejich biologické hodnoty, jsou řešeny v SPPK A02 009.

### 3.4 Řezy tvarovací

Jedná se o řezy, zakládané v rámci výchovného řezu nebo po dosažení žádané výšky a opakované v krátkém intervalu po celý život stromu. Cílem tvarovacích řezů je udržení korun stromů v požadovaném tvaru opakovanými řezy, realizovanými v častých pravidelných intervalech.

#### 3.4.1 Řez na hlavu (RT-HL)

- 3.4.1.1 Jedná se o pravidelně opakovaný řez obvykle jednoletých až tříletých výhonů.
- 3.4.1.2 Výhony jsou sesazovány na zapěstované zduřeniny – „hlavy“ – obvykle v intervalu jednoho až tří let, v opodstatněných případech i delším. Řez se provádí technikou odstraňování výmladků nebo technikou řez na patku.
- 3.4.1.3 RT-HL se provádí v bezlistém stavu, nejlépe těsně před rašením listů.
- 3.4.1.4 Provádí se pouze na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností.

#### 3.4.2. Řez na čípek (RT-CP)

- 3.4.2.1 Řez na čípek je opakovaný tvarovací řez výhonů často zapěstovaných na vodorovná „ramena“ s možností postupného zvyšování místa tvarování.
- 3.4.2.2 Výhony jsou seřezávány na čípky obvykle se třemi pupeny, vzdálené od sebe přibližně 100-300 mm. Ostatní výhony jsou odstraňovány úplně technikou odstraňování výmladků nebo technikou řez na patku.
- 3.4.2.3 RT-CP se provádí v bezlistém stavu, nejlépe těsně před rašením listů.
- 3.4.2.4 Provádí se pouze na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností.

#### 3.4.3. Řez živých plotů a stěn (RT-ZP)

- 3.4.3.1 Živé ploty a stěny lze tvarovat z druhů stromů s dobrou korunovou výmladností snášejících tvarování.
- 3.4.3.2 Řez se provádí obvykle jednou nebo dvakrát ročně. V opodstatněných případech může být interval opakování řezů delší.
- 3.4.3.3 Výška a tvar živého plotu či stěny je daný pěstebním záměrem, vzrůstností a dalšími vlastnostmi použitého taxonu a stanovištními podmínkami.
- 3.4.3.4 Výrazná změna úrovně tvarování (řez „do starého dřeva“) je možné pouze ve výjimečných případech u stromů s velmi dobrou kmenovou a korunovou výmladností (například *Taxus baccata* – tis červený, *Carpinus betulus* – habr obecný).

**Příloha č. 1      Taxony stromů dle schopnosti kompartmentalizace**

| <b>Taxon</b>                                             | <b>Schopnost kompartmentalizace</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Abies</i> spp.                                        | Dobrá                               |
| <i>Acer campestre</i>                                    | Dobrá                               |
| <i>Acer platanoides</i>                                  | Špatná                              |
| <i>Acer pseudoplatanus</i>                               | Dobrá                               |
| <i>Acer saccharinum</i>                                  | Špatná                              |
| <i>Aesculus</i> spp.                                     | Špatná                              |
| <i>Ailanthus altissima</i>                               | Špatná                              |
| <i>Alnus</i> spp.                                        | Špatná                              |
| <i>Armeniaca vulgaris</i><br>( <i>Prunus armeniaca</i> ) | Špatná                              |
| <i>Betula</i> spp.                                       | Špatná                              |
| <i>Carpinus betulus</i>                                  | Dobrá                               |
| <i>Carya ovata</i>                                       | Dobrá                               |
| <i>Castanea sativa</i>                                   | Špatná                              |
| <i>Catalpa</i> spp.                                      | Špatná                              |
| <i>Cedrus</i> spp.                                       | Dobrá                               |
| <i>Celtis</i> spp.                                       | Dobrá                               |
| <i>Cerasus</i> spp.                                      | Špatná                              |
| <i>Corylus colurna</i>                                   | Dobrá                               |
| <i>Crataegus</i> spp.                                    | Dobrá                               |
| <i>Cryptomeria japonica</i>                              | Dobrá                               |
| × <i>Cupressocyparis leylandii</i>                       | Špatná                              |
| <i>Fagus sylvatica</i>                                   | Dobrá                               |
| <i>Fraxinus</i> spp.                                     | Dobrá                               |
| <i>Ginkgo biloba</i>                                     | Dobrá                               |
| <i>Gleditsia triacanthos</i>                             | Dobrá                               |
| <i>Gymnocladus dioica</i>                                | Špatná                              |

| <b>Taxon</b>                                                 | <b>Schopnost kompartmentalizace</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Chamaecyparis</i> spp.                                    | Špatná                              |
| <i>Juglans</i> spp.                                          | Špatná                              |
| <i>Juniperus communis</i>                                    | Špatná                              |
| <i>Koelreuteria paniculata</i>                               | Dobrá                               |
| <i>Larix decidua</i>                                         | Dobrá                               |
| <i>Liquidambar styraciflua</i>                               | Špatná                              |
| <i>Liriodendron tulipifera</i>                               | Dobrá                               |
| <i>Magnolia acuminata</i>                                    | Dobrá                               |
| <i>Magnolia kobus</i>                                        | Špatná                              |
| <i>Malus</i> spp.                                            | Špatná                              |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i>                          | Dobrá                               |
| <i>Morus</i> spp.                                            | Dobrá                               |
| <i>Negundo aceroides</i><br>( <i>Acer negundo</i> )          | Špatná                              |
| <i>Padus avium</i><br>( <i>Prunus padus</i> )                | Špatná                              |
| <i>Paulownia tomentosa</i>                                   | Špatná                              |
| <i>Phellodendron amurense</i>                                | Dobrá                               |
| <i>Picea</i> spp.                                            | Špatná                              |
| <i>Pinus</i> spp.                                            | Špatná                              |
| <i>Platanus ×hispanica</i>                                   | Dobrá                               |
| <i>Platycladus orientalis</i><br>( <i>Thuja orientalis</i> ) | Špatná                              |
| <i>Populus</i> spp.                                          | Špatná                              |
| <i>Prunus</i> spp.                                           | Špatná                              |



| <b>Taxon</b>                                         | <b>Schopnost<br/>kompartmentalizace</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Persica vulgaris</i><br>( <i>Prunus persica</i> ) | Špatná                                  |
| <i>Padus serotina</i><br>( <i>Prunus serotina</i> )  | Špatná                                  |
| <i>Pseudotsuga menziesii</i>                         | Dobrá                                   |
| <i>Pterocarya</i><br><i>fraxinifolia</i>             | Dobrá                                   |
| <i>Pyrus</i> spp.                                    | Dobrá                                   |
| <i>Quercus cerris</i>                                | Dobrá                                   |
| <i>Quercus frainetto</i>                             | Dobrá                                   |
| <i>Quercus palustris</i>                             | Dobrá                                   |
| <i>Quercus petraea</i>                               | Dobrá                                   |
| <i>Quercus pubescens</i>                             | Dobrá                                   |
| <i>Quercus robur</i>                                 | Dobrá                                   |
| <i>Quercus rubra</i>                                 | Špatná                                  |

| <b>Taxon</b>                              | <b>Schopnost<br/>kompartmentalizace</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Robinia pseudoacacia</i>               | Dobrá                                   |
| <i>Salix</i> spp.                         | Špatná                                  |
| <i>Sequoiadendron</i><br><i>giganteum</i> | Dobrá                                   |
| <i>Sophora japonica</i>                   | Dobrá                                   |
| <i>Sorbus</i> spp.                        | Špatná                                  |
| <i>Taxodium distichum</i>                 | Dobrá                                   |
| <i>Taxus</i> spp.                         | Dobrá                                   |
| <i>Thuja</i> spp.                         | Špatná                                  |
| <i>Thujopsis dolabrata</i>                | Špatná                                  |
| <i>Tilia</i> spp.                         | Dobrá                                   |
| <i>Tsuga</i> spp.                         | Dobrá                                   |
| <i>Ulmus</i> spp.                         | Dobrá                                   |
| <i>Zelkova</i> spp.                       | Dobrá                                   |

**Zpracováno dle:**

Armstrong, J.E.; Shigo, A.L.; Funk, D.T.; McGinnes, E.A. Jr.; Smith, D.E., 1981: A macroscopic and microscopic study of compartmentalization and wood closure after mechanical wounding of Black Walnut trees. Wood Fiber 13, 275-291.

Dujesiefken, D., Liese, W., 2006: Die Wundreaktionen von Bäumen – CODIT heute. In: Dujesiefken, D.; Kockerbeck, P. (Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege 2006. Thalacker Medien, Braunschweig, 61-73.

Dujesiefken, D.; Stobbe, H., 2002: The Hamburg Tree Pruning System - A Guideline for proper pruning. Urban Forestry and Urban Greening 1: 75-82.

Shigo, A.L., 1984a: Compartmentalization: A conceptual framework for understanding how trees grow and defend themselves. Ann. Rev. Phytopathology. 22, 189-214.

Shigo, A.L.; Marx, H., G., 1977: Compartmentalization of decay in trees. U.S. D.A. For. Serv. Agric. Bull. No 405, 74 S.

Doplněno o vlastní pozorování.

## Příloha č. 2

## Ochranná pásma nadzemních sítí technického vybavení

| typ zařízení                   | zařízení           | specifikace                                                                                                            | typ omezení                                                                               | vzdálenost | měřeno od                                      | zákazy                                | odkaz                       |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| zařízení elektrizační soustavy | nadzemní vedení    | u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně                                                                                      | ochranné pásmo (vzniká dnem nabytí                                                        |            | krajního vodiče                                | ponechání růstu porostů nad výšku 3 m | § 46 zákona č. 458/2000 Sb. |
|                                |                    | - vodiče bez izolace                                                                                                   | právní moci                                                                               | 7 m        |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | - vodiče s izolací základní                                                                                            | územního rozhodnutí o umístění stavby                                                     | 2 m        |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | - závěsná kabelová vedení                                                                                              | nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován   | 1 m        |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně                                                                                    | ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu) |            |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | - vodiče bez izolace                                                                                                   |                                                                                           | 12 m       |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | - vodiče s izolací základní                                                                                            |                                                                                           | 5 m        |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně                                                                                   |                                                                                           | 15 m       |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně                                                                                   |                                                                                           | 20 m       |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | u napětí nad 400 kV u závěsného kabelového vedení                                                                      |                                                                                           | 30 m       |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence                                                               |                                                                                           | 2 m        |                                                |                                       |                             |
|                                |                    |                                                                                                                        |                                                                                           | 1 m        |                                                |                                       |                             |
|                                | elektrická stanice | venkovní                                                                                                               |                                                                                           | 20 m       | oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva   |                                       |                             |
|                                |                    | stanice s napětím větším než 52 kV v budově                                                                            |                                                                                           | 20 m       |                                                |                                       |                             |
|                                |                    | stožárová a věžová s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí |                                                                                           | 7 m        | vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech |                                       |                             |
|                                |                    | kompaktní a zděná s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí                       |                                                                                           | 2 m        | od vnějšího pláště stanice ve všech směrech    |                                       |                             |
|                                | výrobna elektřiny  | vestavěné                                                                                                              |                                                                                           | 1 m        | obestavění                                     |                                       |                             |
|                                |                    |                                                                                                                        |                                                                                           | 20 m       | vnějšího líce obvodového pláště                |                                       |                             |

| typ zařízení                                  | zařízení                                 | specifikace                                                                                          | typ omezení                                                                                                                                                                                                                                                                           | vzdálenost                                                                              | měřeno od                  | zákazy | odkaz                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| plynárenská zařízení                          |                                          | nízkotlaké a střednětlaké plynovodní přípojky v zastavěném území obce                                | ochranné pásmo (vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu)                        | 1 m                                                                                     | půdorysu zařízení          |        | § 68 zákona č. 458/2000 Sb.                                 |
|                                               |                                          | 4 m                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                            |        |                                                             |
|                                               |                                          | 4 m                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                            |        |                                                             |
| zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie |                                          |                                                                                                      | ochranné pásmo (vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu) | 2,5 m                                                                                   | obvodu (půdorysu) zařízení |        | § 87 zákona č. 458/2000 Sb.                                 |
| komunikační vedení                            | nadzemní komunikační vedení              |                                                                                                      | ochranné pásmo (vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu )                                                                                                                                                    | podle rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu |                            |        | § 102, § 103 zákona č. 127/2005 Sb. , zákon č. 183/2006 Sb. |
|                                               | rádiové zařízení a rádiové směrové spoje | ochranné pásmo (vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu ) | podle rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                            |        |                                                             |

Zpracováno dle:

Zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). In: č. 131/2000 Sbírka zákonů. 2000. 131.

Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). In: č. 127/2005 Sbírka zákonů. 2005. 43.

Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: č. 183/2006 Sbírka zákonů. 2006. 63.



## Příloha č. 3

## Výška průjezdného a průchozího profilu


| typ vozovky                                                  | výška<br>průjezdního<br>profilu | výška<br>průchozího<br>profilu |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy          | 4,8 m                           | 2.5 m                          |
| silnice III. třídy a místních komunikace rychlostní a sběrné | 4,5 m                           | 2.5 m                          |
| místní komunikace obslužné a veřejné účelové komunikace      | 4,2 m                           | 2.5 m                          |

## Zpracováno dle:


ČSN 736201. *Projektování mostních objektů*. [s.l.] : Český normalizační institut, 2008. 60 s.  
 ČSN 736101. *Projektování silnic a dálnic*. : Český normalizační institut, 2004. 125 s.

Příloha č. 4


Ilustrace




Obr. 1 Řez na větvní límeček (2.1.1).




Obr. 2 Řez „na třikrát“ (2.1.3).




Obr. 3 Poměr kmen:koruna při zvyšování nasazení korunky na úroveň průjezdného nebo průchozího profilu (3.1.3.6).



Obr. 4 Řez kodominantního větvení (2.1.5).




Obr. 5 Technika řezu na pupen (2.1.9).




Obr. 6 Úprava průjezdního profilu (3.2.3.7). - 21 -





Obr. 7 Modelová ukázka obvodové redukce (3.3.1).



Obr. 8 Modelová ukázka stabilizace sekundární koruny (3.3.2).

**Příloha č. 5. Seznam zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu  
(Arboristické standardy)**

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>00</b> | <b>Obecné</b>                                   |
| 00 001    | Názvosloví                                      |
| <b>01</b> | <b>Kontroly, hodnocení, plánování</b>           |
| 01 001    | Hodnocení stavu stromů                          |
| 01 002    | Ochrana stromů při stavební činnosti            |
| 01 003    | Konflikt vegetace a staveb                      |
| 01 004    | Ochrana biotopů                                 |
| <b>02</b> | <b>Technologické postupy</b>                    |
| 02 001    | Výsadba stromů                                  |
| 02 002    | Řez stromů                                      |
| 02 003    | Výsadba a řez keřů                              |
| 02 004    | Bezpečnostní vazby a podpěry                    |
| 02 005    | Kácení stromů                                   |
| 02 006    | Ochrana stromů před úderem blesku               |
| 02 007    | Úprava stanovištních poměrů stromů a keřů       |
| 02 008    | Výchova porostů                                 |
| 02 009    | Speciální ošetření stromů                       |
| 02 010    | Doprovodná vegetace komunikací                  |
| <b>03</b> | <b>Bezpečnost při práci a ochrana zdraví</b>    |
| 03 001    | Zajištění prostoru při arboristických operacích |
| 03 002    | Ochranné prostředky při stromolezení            |
| 03 003    | Pracovní postupy při stromolezení               |
| 03 004    | Práce s jednomužnou motorovou pilou             |
| 03 005    | Práce s hydraulickou plošinou                   |
| 03 006    | Práce s jeřábem                                 |



© 2013 Mendelova univerzita v Brně  
Lesnická a dřevařská fakulta  
Zemědělská 3  
613 00 Brno

© 2013 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11

SPPK A02 002  
[www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz)

- 25 -



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, úsek 3 ř. km 48,300 - 49,920

KSO:  
Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:  
Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 0,00      |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 0,00      |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, úsek 3 ř. km 48,300 - 49,920**

Místo:

Ústí nad Orlicí

Datum:

21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>     | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 0,00        |
| 1 - Zemní práce                   | 0,00        |
| N00 - Nepojmenované práce         | 0,00        |
| N01 - Nepojmenovaný díl           | 0,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště        | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, úsek 3 ř. km 48,300 - 49,920

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

|   |   |           |                                                                                                                 |     |       |  |      |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|
| 6 | K | 112151319 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm | kus | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P  
Poznámka k položce:  
Lipa malolistá č. 316271 - tlaková vidlice rozlomená

|    |   |           |                                                                                                                |     |       |  |      |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|
| 85 | K | 112151353 | Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm | kus | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Olše lepkavá č. 316088 - infekce báze kmene</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 8   | K   | 112151354 | Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Olše lepkavá č. 316086 - infekce báze kmene</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 9   | K   | 112151355 | Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Javor horský č. 316235 - zcela proschlý</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 20  | K   | 162201456 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>přemístění větví nad průměr 100 mm přemístit na mezideponii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 21  | K   | 162201457 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>přemístění větví nad průměr 100 mm přemístit na mezideponii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 89 | K   | 184852221R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2 | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

Poznámka k položce:

Odstranění výmladků: ( zároveň s řezem zdravotním)

Lipa velkolistá č. 316226

P

|    |   |            |                                                                                                    |     |       |  |      |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 86 | K | 184852418R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

Poznámka k položce:

Lokální redukce z důvodu stabilizace: !!Bude provedeno zároveň s řezem bezpečnostní!!

P

Lipa malolistá 316215 - odlehčit větve nad komunikaci či chodníkem Lipa malolistá 316215

|    |   |            |                                                                                                    |     |       |  |      |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 88 | K | 184852418R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> Lokální redukce z důvodu stabilizace:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <p><i>Vrba bílá č. 316145 - odlehčit větve nad cestičkou</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 87 | K   | 184852421R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |
|    |     |            | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i><br/> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> !! Bude provedena zároveň s řezem bezpečnostním!!<br/> Redukce obvodová z 20%<br/> Jasan ztepilý č. 316232</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 184852114R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k položce:<br>Dynamicky prosychá, Javor horský č. 316231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 184852116 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 7,000    |              | 0,00              |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k položce:<br>Lípa velkolistá č.316201, 316204, 316207, 316210, 316213, 316214, 316224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | U těchto stromů bude zároveň provedeno i odstranění výmladků ( v další položce rozpočtu )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 184852117 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>Lipa velkolistá č. 316205, 316206, 316208 ( u tohoto stromu zároveň odstranění výmladků v jiné položce rozpočtu), 316211, 316219<br>Lipa malolistá č. 316222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 26  | K   | 184852118 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 7,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>Lipa velkolistá č. 316209 ( zároveň redukce obvodová v jiné položce rozpočtu)<br>316212 a 316216 ( zároveň odstranění výmladků v jiné položce rozpočtu)<br><br>Lipa malolistá č. 316215( zároveň lokální redukce z důvodu stabilizace v jiné položce rozpočtu),<br>č.316217, 316221,<br>316269 ( zároveň redukce obvodová v jiné položce rozpočtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 27  | K   | 184852121 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>Lipa velkolistá č. 316220 ( zároveň lokální redukce z důvodu stabilizace v jiné položce rozpočtu )<br>Jasan ztepilý č. 316232 ( zároveň redukce obvodová v jiné položce rozpočtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 29  | K   | 184852122 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

P

Poznámka k položce:

Lípa malolistá č. 316227 ( zároveň odstranění výmladkův jiné položce rozpočtu)

|    |   |           |                                                                                               |     |       |  |      |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|
| 30 | K | 184852125 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2 | kus | 2,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

P

Poznámka k položce:

Janas ztepilý č. 316233 ( zároveň redukce obvodová v jiné položce rozpočtu)

Vrba bílá č. 316010 ( lokální redukce směrem k překážce v jiné položce rozpočtu )

|    |   |           |                                                                                            |     |       |  |      |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|
| 49 | K | 184852215 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 | kus | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Jasan ztepilý č. 316122</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 32  | K   | 184852216R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| PSC |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br>2x potlačení tlakového větvení - Lípa malolistá č.316218 316228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 80  | K   | 184852216R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 7,000    |              | 0,00              |                 |
| PSC |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br>Odstranění výmladků: !!! Tento úkon bude spojen z řezem bezpečnostním!!!<br>Lípa velkolistá č. 316201, 316204, 316207, 316210, 316213, 316214, 316224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 81  | K   | 184852217R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Odstranění výmladků: !!! Tento úkon bude spojen z řezem bezpečnostním!!!</p> <p>Lipa velkolistá č. 316208</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 82 | K   | 184852218R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
|    |     |            | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Odstranění výmladků: !!! Tento úkon bude spojen z řezem bezpečnostním!!!</p> <p>Lipa velkolistá č. 316212, 316216</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 184852221  | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
|    |     |            | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Lipa velkolistá č. 316226 ( zároveň odstranění výmladků v jiné položce rozpočtu )</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 83  | K   | 184852222R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| PSC |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Odstranění výmladků: !!! Tento úkon bude spojen z řezem bezpečnostním!!!</i><br><i>Lipa malolistá č. 316227</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 34  | K   | 184852223  | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 330 do 360 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| PSC |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Lipa velkolistá č. 316225 ( zároveň odstranění výmladků v jiné položce rozpočtu)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 84  | K   | 184852223R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 330 do 360 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

P

*Poznámka k položce:*  
Odstranění výmladků: !!! Tento úkon bude spojen z řezem zdravotním!!!  
Lipa velkolistá č. 316225

|    |   |            |                                                                                                 |     |       |  |      |  |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 45 | K | 184852414R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvody, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2 | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

P

*Poznámka k položce:*  
Lokální redukce z důvodu stabilizace:  
1x Potlačit tlakové větvení Jasan ztepilý č. 316311

|    |   |            |                                                                                                  |     |       |  |      |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 50 | K | 184852415R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvody, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 | kus | 2,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k položce:<br>Lokální redukce z důvodu stabilizace:<br>1x odlehčit větve nad hřištěm Vrba bílá č. 316107<br>1x potlačit slabší kmen Javor mléčný č. 316279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P   |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |            | 4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 184852416R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSC |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>Lokální redukce z důvodu stabilizace:<br>1x odlehčit větve nad hřištěm Vrba bílá č. 316090<br>1x potlačit tlakové větvení Lipa malolistá č. 316273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P   |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 184852416R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSC |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>Redukce obvodová:<br>2x 20 % redukce koruny Lipa velkolistá č. 316224 a 316284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P   |            |                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 184852418R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

P

Poznámka k položce:

Lokální redukce z důvodu stabilizace:

1x odlehčit větve nad hřištěm Vrba bílá č. 316108

|    |   |            |                                                                                                    |     |       |  |      |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 74 | K | 184852418R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 | kus | 2,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

P

Poznámka k položce:

Redukce obvodová: !Bude provedeno zároveň s řezem bezpečnostním!

2x 10 % z plochy koruny Lipa velkolistá č. 316269 a Jasan ztepilý č. 316233

|    |   |            |                                                                                                    |     |       |  |      |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 78 | K | 184852418R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 | kus | 2,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>Řez sesazovací:<br>2x 50 % sesazení koruny Vrba bílá č. 316027 a 316037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 79  | K   | 184852418R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| PSC |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>Stabilizace sekundární koruny:<br>1x 20 % koruny Javor horský č. 316234<br>1x 30 % koruny Javor horský č. 316237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 51  | K   | 184852421R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| PSC |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>Lokální redukce z důvodu stabilizace: !!Bude provedeno zároveň s řezem bezpečnostním!!<br>1x potlačit tlakové větvení Lipa velkolistá č. 316220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 75  | K   | 184852421R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

P

Poznámka k položce:

Redukce obvodová:

20 % obvodu koruny Lípa velkolistá č. 316333

|    |   |            |                                                                                                    |     |       |  |      |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 77 | K | 184852424R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2 | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

P

Poznámka k položce:

Redukce obvodová: !!Bude provedena zároveň s řezem bezpečnostní!!

1x 10 % obvodu koruny Lípa velkolistá č. 316209

|    |   |            |                                                                                                    |     |       |  |      |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 72 | K | 184852425R | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2 | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

| PČ                                                                                                                                                                                                            | Typ  | Kód                         | Popis                                                                                  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Lokální redukce z důvodu stabilizace: !! Bude provedená zároveň s řezem bezpečnostním!!</i><br><i>1x odlehčit větve nad komunikací či chodníkem Vrba bílá č. 316010</i> |      |                             |                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                            | K    | R012                        | Štěpkování větví z pokácených stromů a likvidace štěpky                                | kus  | 4,000    |              | 0,00              |                 |
| 67                                                                                                                                                                                                            | K    | R013                        | Štěpkování větví z řezů stromů - redukční, zdravotní, obvodové atd. a likvidace štěpky | kus  | 65,000   |              | 0,00              |                 |
| 68                                                                                                                                                                                                            | K    | R014                        | Manipulace s dřevní hmotou                                                             | kpl. | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| P<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>manipulace v rámci staveniště - vytažení z koryta řeky, úklid dřevní hmoty v hůře přístupných místech</i>                                                               |      |                             |                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 90                                                                                                                                                                                                            | K    | R08                         | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene od 900 do 1000 mm         | kus  | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| D                                                                                                                                                                                                             | N00  | Nepojmenované práce         |                                                                                        |      |          |              | 0,00              |                 |
| D                                                                                                                                                                                                             | N01  | Nepojmenovaný díl           |                                                                                        |      |          |              | 0,00              |                 |
| D                                                                                                                                                                                                             | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                                        |      |          |              | 0,00              |                 |
| D                                                                                                                                                                                                             | VRN3 | Zařízení staveniště         |                                                                                        |      |          |              | 0,00              |                 |
| 69                                                                                                                                                                                                            | K    | 034103000                   | Oplocení staveniště                                                                    | kpl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| P<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Oplocení staveniště v místě stezky pro pěší a pohybu motorových vozidel - dodržení BOZP</i>                                                                             |      |                             |                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 70                                                                                                                                                                                                            | K    | 034303000                   | Dopravní značení na staveništi                                                         | kpl. | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |
| 71                                                                                                                                                                                                            | K    | 034503000                   | Informační tabule na staveništi                                                        | kpl. | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2018 01  |