

POZNÁMKY:
-V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ ŠTĚTOVÉ STĚNY S KABELOVÝM VEDENÍM ULOŽENÝM V CHRÁNIČCE POD KORYTEM TOKU, BUDE PŘÍSLUŠNÁ ŠTĚTOVNICE ZARAŽENA JEN NAD KABELOVÉ VEDENÍ - BUDE PŘEDEM OVĚŘENO
-PROVEDENÍ NOVÝCH CHRÁNIČEK BUDE UPŘESNĚNO PŘÍMO NA STAVBĚ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKY

KÓTOVÁNO V m, mm
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

POVODÍ MORAVY

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. MICHAEL TRNKA, CSc.	Hlavní inženýr projektu: ING. MICHAEL TRNKA, CSc.	Vedoucí střediska: ING. MICHAEL TRNKA, CSc.
Kontroloval: ING. ALENA JANOVÁ	Kontroloval: ING. MICHAEL TRNKA, CSc.	Zakázkové číslo: 17165147
Datum: 03/2019	Stupeň dokumentace: DPS	Název soubory: 5092_D_2_5_PODELNY_REZ.dwg

Akce:
SERVISNÍ STÁNÍ SLUŽEBNÍCH PLAVIDEL – VNOROVY I, VNOROVY II, VESELÍ n.M.
ISPROFOND 5625510002
SO 02 BAŤŮV KANÁL, PK VNOROVY II, SERVISNÍ STÁNÍ OBSLUŽNÉHO PLAVIDLA

Příloha:
SO 02 PODÉLNÝ ŘEZ

Měřítko:	Číslo přílohy:
1 : 100	D.2.5.

Objednatel:
POVODÍ MORAVY, s. p.