
12
11
16
10
9
6
22
15
90
ø130
M72x2
LEVÝ
ø40
VZPĚRU POS.20 ZKRÁTIT A PŘIVAŘIT PŘI MONT. NA STAVBĚ
FUNKČNÍ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA
ŠROUBY NA ROTUJÍCÍCH ČÁSTECH POJISTIT LOCTITEM 222
ČKD TURBO TECHNICS
1:1
OVLÁDÁNÍ OB. KOLA
2 TU 049-109
a
5
14
13
1
7
3
8
4
2
17
18
21
19
20