


84 16G M16x50 16G1
91
96
1
3
F-F
P LIST 5
R LIST 5
K
K LIST 6
TLAK. VZDUCH
L LIST 6
~ 4000
4650
6080
5780
5220
5840
110
80
160
140
140
140