
SO 05 - Venkovní úpravy
SO 01 - Vtokový objekt
SO 02 - MVE - Spodní stavba
Stávající jez
Armaturní šachta vábicího proudu
Rozvaděč plaščе ryb
Sonda snímání hladiny HV
Sonda snímání hladiny před ČS
Sonda snímání hladiny za ČS
Chránička trasy inženýrských sítí
Usměrňovací křídla č. 1
Usměrňovací křídla č. 2
Dělicí pilíř
Žb věnec 1000x700mm
MVE - B - VT
Vtok - A - VT
Vtok - 3 - VT
Vtok - 7 - VT
Legenda:
Pracovní spára
Výztuž přes spáru
Těsnící pás vnitřní do pracovní spáry poslelné KAB 150
Těsnící pás vnitřní do pracovní spáry svislé A320
Těsnící pás ocelový DA320K / D320K
Těsnící pás vnitřní do dilatační spáry D320
Těsnící pás vnější do dilatační spáry AA320/30
BETON: C30/37/XC4/XF3
Výškový systém: BALT p.v.
Kótování v [mm]
AQUATIS
Ing. Oldřich Neukuger, CSc.
Ing. Tomáš Roth
MVE Klecany II
D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
D.1.1. Stavební objekty - Část 1
D.1.1.2.3. Výkresy stavebních konstrukcí
Vtokový objekt - Půdorys III-III
1 : 100
D.1.1.2.3.13.
Povodí Vltavy, státní podnik
05/2023
DVZ
120108A
120108A_v1_0.rfa