parcela č. (popis prací)	výměra [m²]	druh pozemku (způsob	vlastník (právo hospodařit s majetkem)	zábor staveniště [m²] dočasný	trvalý
k. ú. Šišma [762679]					
891 (odstranění náletových dřevin, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, obnovení trasy, stabilizace koryta a obnova stupně)	1 524	vodní plocha	Česká republika (Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno)	500	485
k. ú. Hradčany na Moravě [646695]					
10 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění, spárování stávajícího opevnění)	3 536	vodní plocha	Česká republika (Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno)	1350	250
44 (doplnění opevnění na levém břehu)	48	vodní plocha		4	10
155 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění)	795	vodní plocha		10	-
1064 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění, obnovení trasy koryta, obnova stupně)	5 198	vodní plocha		415	750
1240 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění)	27 611	vodní plocha		155	250
33 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění)	80	vodní plocha	Obec Hradčany, č.p. 64 751 11 Hradčany	15	-
46 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění)	137	vodní plocha		24	-
191 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění, spárování stávajícího opevnění)	233	vodní plocha		80	-
232 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění)	315	vodní plocha		78	-
38 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění)	591	vodní plocha	AGRAS Želatovice, a.s., Želatovice 203, 751 16	155	-
41 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění)	156	vodní plocha	Barbora Vaculíková, Hradčany 31, 751 11	27	-
45 (doplnění opevnění na levém břehu)	163	vodní plocha	Mária Tomečková, Na Lada 459, 251 01 Světice	15	25
174 (doplnění opevnění)	118	vodní plocha	Ing. Jaroslav Klesnil, Zelená 3026/43, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	37	25
203 (doplnění opevnění)	136	vodní plocha	Stanislav Jančík, Hradčany 10, 451 11	78	-
248 (odstranění vegetace, odstranění zemních nánosů z profilu koryta, doplnění opevnění)	146	vodní plocha	Zdeněk Složil, Hradčany 68, 751 11	18	-

Akce:

Šišemka, Hradčany oprava toku v ř.km 2,300 - 4, 608

Stavebník:
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno

Místo stavby:
Vodní tok - Šišemka, ř.km 2,300 - 4, 608
k.ú. Hradčany na Moravě a Šišma

Stupeň dokumentace:
PD pro provedení stavby

Datum: 8.2025
Číslo projektu:
Paré:

Odpovědný projektant:
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01

Spolupracoval:

Název výkresu:
ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

Měřítko: 1 : 1 000
Čísl.výkr.: C.2.
Formát: 22x A4