


POZNÁMKA:

- Před započítím stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřní omítky stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

1/ Opětovná montáž dešťového svodu  
Svody hromosvodu dle projektu ELEKTRO!

- A Původní klempířské prvky  
B Vrata RAL: 5010  
C Fasáda šedá (přesný odstín odsouhlasit s investorem!)  
D Okenní výplně: RAL 5010

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:		Návrh stavby:		Vypracoval:		Zodp. projektant		<div> <b>KLIMEK</b> projekt</div>											
Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Ing. Jiří Rychlík													
Místo stavby:				k.ú. Koryčany		St. ú.				Koryčany									
Investor:										Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí		Formát:		2A4					
Akce:										<b>Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)</b>									
																Datum:		09/2020	
																Stupeň		DPS	
										Číslo zak.:		20KPS42							
										Číslo kopie:									
Obsah:										Měřitko:		Číslo výkresu:							
										1:50		D.1.1.B.13							
D.1		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu																	
SO1		Garáž																	
D.1.1.		Architektonicko - stavební část																	
D.1.1.B		Výkresová část																	
D.1.1.B.13		Pohled od Z - Navržený stav																	