

POZNÁMKA:


- Před započítím stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

- 1/ Opětovná montáž dešťového svodu
- 2/ Opětovná montáž 2ks kamer

Svody hromosvodu dle projektu ELEKTRO!  
Venkovní osvětlení dle projektu ELEKTRO!

- A Původní klempířské prvky
- B Vrata RAL: 5010
- C Fasáda šedá (přesný odstín odsouhlasit s investorem!)
- D Okenní výplně: RAL 5010

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:		Návrh stavby:		Vypracoval:		Zodp. projektant		<div> <b>KLIMEK</b> projekt</div>	
Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Ing. Jiří Rychlík			
Místo stavby:				k.ú. Koryčany		St. ú. Koryčany			
Investor: Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí									
Akce: <b>Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)</b>									
Obsah: D.1 SO1 Garáž D.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.B Výkresová část D.1.1.B.11 Pohled od J - Navržený stav									
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu									
Číslo kopie:									
Měřitko: 1:50									
Číslo výkresu: D.1.1.B.11									