


ŘEZ B-B' - NAVRŽENÝ STAV

1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Ozn. stávajícího zdiva z cihel plných pálených (různé tloušťky)
- Ozn. navržených dozdívek otvorů z autoklávového porobetonu kategorie I tl. 300mm
- OZN. hydroizolace (obecně)
- OZN. konstrukcí z prostého betonu
- OZN. konstrukcí z vyztuženého betonu
- OZN. nasypané zeminy
- OZN. rostlé zeminy

POZNÁMKA:

- Před započítáním stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

Skladba vnitřních omítek:

- Stávající zdivo
- Cementový podhroz ("špric")
- Omítka jádrová VPC
- Omítka štuková VPC
- Penetrace podkladu
- 2x malba bílou barvou


Podrobná specifikace viz. D.1.1.A Technická zpráva

Skladba venkovních omítek:

- Stávající zdivo
- Oprava stávající jádrové omítky ze 40%
- Lepicí hmota na bázi cementu s výztužnou skleněnou tkaninou
- Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu
- Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence, škrábaná

Podrobná specifikace viz. D.1.1.A Technická zpráva

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:		Návrh stavby:		Vypracoval:		Zodp. projektant		<div> KLIMEK projekt</div>			
Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Ing. Jiří Rychlík					
Místo stavby: k.ú. Koryčany				St. ú. Koryčany							
Investor: Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí								Formát: 2A4			
Akce: Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)								Datum: 09/2020			
								Stupeň: DPS			
								Číslo zak.: 20KPS42			
Obsah: D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu SO1 Garáž D.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.B Výkresová část D.1.1.B.10 Řez B-B' - Navržený stav								Číslo kopie:			
								Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D.1.1.B.10	