

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 19.11.2020

Číslo protokolu:

Správce vodního toku: PONDÍ MOŘANY SP.

Lokalita (k.ú., obec): VNOROVY

oprava / rekonstrukce

Vyhlášení 3. SPA (popř. 2.SPA) dne: 14.10.2020

Vodní tok : ODLEHČOVACÍ RÁHEVO MOŘANY OSMOHA - VNOROVY

ř. km od..... do

Vodní dílo: JEZ VNOROVY II, HH 251 A18

v ř. km 0,445

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): H = 208 cm, Q = 67,9 m³/s, POLOJASNO

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy

Kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
(1)	A1	výmol za opevněním břehu, dna,	m³				
(1)	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m³				
(2)	A3	pomístné úpravy vodních toků	m				
(3)	A4	nánosy, sedimenty v korytě, zdří, nádrži,	m³				
(3)	A5	břehové dlažby včetně patky	m²				
(4)	A6	břehové zdi	m²				
(4)	A7	opevnění dna	m²				
(4)	A8	stavební části jezu, přehrad,	m²	80	800 000,-	B3	C2
(4)	A9	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m²				
(4)	A10	součást vodního díla: propust šterková, rybi	m²				
(4)	A11	ochranná hráz břehová, inundační,	m				
(5)	A12	součást vodního díla: manipulační uzavěr	ks				
(6)	A13	součást vodního díla: technologická část jezu, přehrad	ks				
(6)	A14	součást vodního díla: technické zázemí jezu, přehrad	ks				
(6)	A15	stavební část MVE	ks				
(6)	A16	technologická část MVE	ks				
(6)	A17	stabilizační práh	ks				
(7)	A18	stabilizační stupeň	ks				
(7)	A19	ostatní	ks				

Pod kód (8) Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 7 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených rádků pod (8).

* Druh nápravného opatření:

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

** Naléhavost realizace nápravného opatření:

- C1. neodkladná
- C2. do jednoho roku
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis):

Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl $Q = 740,9 \text{ m}^3/\text{s}$, což je více jak Q_{20} .

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis):

Na základě místního šetření konaného dne 19.11.2020 ve VNODOVCEH komisí konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 11.11.2020 a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

za AOPK, Správu CHKO nebo NP^{x)}:

JANA ZAVRHOVA

podpis

Městský úřad Veselí nad Moravou

tr. Masarykova 119

602 01 Veselí nad Moravou

za správce toku:

Libor Novák

podpis

Městský úřad Veselí nad Moravou

tr. Masarykova 119

602 01 Veselí nad Moravou

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření (zaokrouhleno na tis. Kč)

800

Přílohy

za vodoprávní úřad:

DAKA SHELCOVA

podpis

Městský úřad Veselí nad Moravou

tr. Masarykova 119

602 01 Veselí nad Moravou

Přílohy

další účastníci:

MARTINA DOŠTALOVÁ

podpis

Městský úřad Veselí nad Moravou

tr. Masarykova 119

602 01 Veselí nad Moravou

Přílohy

předseda komise:

MARTIN BAZEK - SR

podpis

Městský úřad Veselí nad Moravou

tr. Masarykova 119

602 01 Veselí nad Moravou

Přílohy

x) Nehodící se škrtněte

Bude vyznačen člen komise - stavební rozpočtář (SR)



Příloha 1: Poškozené kamenné křídlo jezu Vnorovy II. LB



Příloha 2: Poškozené kamenné křídlo jezu Vnorovy II. LB, detail



Příloha 3: Poškozené kamenné křídlo jezu Vnorovy II. PB



Příloha 4: Poškozené kamenné křídlo jezu Vnorovy II. PB, detail