



vyt. bod	popis	X	Y
1	ZÚ	1057079.252	638367.663
2	práh	1057085.320	638359.544
3	PF1	1057086.902	638357.428
4	PF2	1057147.910	638249.787
5	PF3	1057167.054	638215.618
6	práh	1057169.094	638192.271
7	PF4	1057171.252	638162.084
8	PF5	1057200.972	638070.319
8a	PF6	1057173.265	638035.147
8b	práh	1057153.949	638019.286
16	PF10	1057118.236	637906.149
17	PF11	1057106.387	637847.455
18	práh	1057098.827	637809.309
19	KÚ	1057097.009	637800.138



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA s.r.o. VEVEŘKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Lukovna, Choteč, Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vřta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Ředický potok, Lukovna – Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0–11,7 SO 02 Choteč–Dolní Ředice, ř.km 5,148–5,775  Katastrální situační výkres SO 02			Stupeň	DSJ
			Datum	březen 2020
			Zakázkové číslo	M20/015
			Formát	4 x A4
Katastrální situační výkres SO 02			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:1000	<b>D.02.3</b>
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				