



Váš dopis zn.:

Ze dne: 02. 11. 2021

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 04. 11. 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky:	VT Ostravice, Lískovec, 18,645 - 21,605, výstavba spádových stupňů
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1400
VZ podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	podlimit, otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel dne 02. 11. 2021 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ Č. 1

V souhrnné TZ v odstavci B.1.f.1) Geologické poměry je uvedeno, že v září 2017 byl proveden geologický průzkum, který však není součástí zadávací dokumentace. Je možné tento IGP poskytnout? K potvrzení proveditelnosti navržených technologií bychom doporučovali provedení minimálně penetračních sond, lépe však beranícího pokusu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že zápis ze zkušebního ražení larzen je součástí dokladové části, název dokladu: E - Doklady, bod č. 45).

DOTAZ Č. 2

Pol. č. 12 v SO 01

12	K	153111115	Podélné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu	m	38,600
	PP		Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných podélné <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		úsek konstrukce skluzu, podélná stěna zustane a vrch se upálí na úrovní plochy skluzu		
	VV		podélná stěna		



a pol. č. 13 v SO 02

13	K	153111115	Podélné řezání ocelových zabíraných štětovic z terénu	m	24,500
PP			Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovic zabíraných podélně Poznámka k položce:		
P			úsek konstrukce skluzu, podélná stěna zůstane a vrch se upálí na úrovní plochy skluzu		
VV			podélná stěna		

jsou uvedeny jako podélné řezání z terénu. Dle našeho názoru se bude jednat o řezání pod vodou, protože při uříznutí první části štětové stěny se jímka zatopí. U těchto položek je násobně rozdílná výše jednotkové ceny. Žádáme o kontrolu a případnou opravu položek ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Cenová soustava ÚRS 2021 nezná pojem řezání pod vodou.

Obsahuje pouze položky Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezáním z terénu a nebo z lodi. Loď nepřichází v úvahu, proto zadavatel zvolil položku 153111115 Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezáním z terénu zabíraných podélně. K samotnému procesu řezání nebude třeba žádná potápěčská technika. Larseny se budou upalovat po ukončení plochy celého balvanitého skluzu, tedy z jeho plochy (povrchu), maximálně za přítomnosti průtoku povrchové vody.

INFORMACE ZADAVATELE

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, zadavatel tedy neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku.

Ing. Michaela Bachoríková
ekonomická ředitelka

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49