



OBEC POLEPY

POLEPY 131 - PSČ 280 02 Kolín

č.j.: POLE 33/2021
vyřizuje: Ing. Vodička

V Polepech dne: 20.01.2021

Polepka, Polepy, odstranění nánosů, ř. km. 2,830 – 3,320.

Na základě Vaší žádosti a předložené PD Vám sdělujeme následující:

1. Začátek čistěného úseku požadujeme posunout proti proudu Polepy až k hranici pozemků p. č. 278/3 a 287/3, a to i přesto, že navržená část toků není opatřena zpevněným dnem. V požadovaném úseku došlo usazením splavovaného materiálu v rákosovém porostu k podstatnému snížení průtočného profilu a ke zvýšení rizika zaplavení nejen pozemků, ale i sousedních staveb a ke zvýšení nebezpečí povodňových škod.

2. Při respektování projektové dokumentace:

„Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v území

Při realizaci bude dodržena norma ČSN 83 9051 – správné označení je 83 9061.

Provedena budou tato konkrétní opatření:

Dřeviny - stávající stromy na pozemku stavby a v těsném sousedství stavby budou v průběhu stavby náležitě chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Dřeviny budou v půdorysném okruhu své koruny oploceny. Tímto opatřením budou chráněny větve a kořenový systém před mechanickým poškozením a zabrání se tím skladování nevhodných materiálů v blízkosti kmene.“

není reálné k nakládání sedimentu zřídit místo u budovy č.p. 148 – viz grafická příloha PD. Na tomto pozemku rostou vzrostlé letité lípy, které svým chráněným kořenovým prostorem zasahují přes celou šířku pozemku, který je uvažován k poježdění nákladními automobily.

3. Navrhovaný přístup vstupu techniky na dno koryta:

„Pro přístup do koryta se předpokládá zbudování dočasných sjezdů (ze zemního a kamenitého materiálu sedimentů). Tyto budou po dokončení stavby odstraněny.“ je dle našeho názoru nerealizovatelný, neboť podél většiny upravovaného úseku je instalováno nově natřené kovové zábradlí. Bez demontáže tohoto zábradlí nebude možné navržený způsob vstupu do koryta realizovat.

4. Místa nakládky vytěženého sedimentu nezohledňují existenci stromů. Při nakládce otočným nakladačem nelze dodržet ČSN 839061. Nesouhlasíme s takto navrženými místy. Je třeba vybrat místa, která jsou v co nejbližší vzdálenosti od vodního toku a v místech, kde nebude docházet ke konfliktům se vzrostlou zelení.

5. B 8.e. Pohyb techniky nebude prováděn v prostoru okapové linie stromů.

V případě provádění prací a poježdění vozidel v sousedství tohoto prostoru,

bude prostor pod okapovou linií stromů ohraničen pevným ohrazením, které zabráním výše popsaným činnostem v tomto prostoru.

6. V technické zprávě je několikrát zopakován zákaz dozerové technologie, a to s odůvodněním nechtěného splavování těžného sedimentu dále po toku. Splavování je možné zabránit pevnou přehrázkou, která vytvoří retenční prostor umožňující usazení splavovaného sedimentu a následné dočištění. S ohledem na stromy rostoucí podél vodního toku považujeme za nevhodné uvažovat s nakládáním sedimentu v navržených místech a vlastně na levém břehu. Jako příhodnější se nám jeví využít pro nakládku sedimentu břeh pravý, a to i za cenu dočasného omezení dopravy na používané komunikaci.
7. Pro podrobnější vymezení sporných míst navrhuje místní šetření za účasti zástupce obce. Kontakt: Ing. Vodička 724180515.

Ing. Rostislav Vodička
starosta Obce Polepy