



poznámky:

- na všech OK pohonu stavidel horních vrat VPK bude nad úrovní podlahy strojovny opravena PKO po předchozím očištění a přípravě povrchu (PSI 2,0).
- bude provedena kompletní kontrola spojovacích materiálů pohonu a poškozené spojovací prvky budou vyměněny za nové
- většina spojovacího materiálu je dosud v původní s Withworthovými závitů, budou-li spoje nahrazovány pouze částečně, je nutné jako nové prvky použít správné typy závitů
- elektronistalace není předmětem opravy, při opravě však musí být všechna elektronistalace řádně ochráněna a respektována

odp. proj. : Ing. M. Dadejka	vypracoval : Ing. M. Dadejka	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČO : 28715624
okres : Ústí nad Labem	obec (město) : Ústí nad Labem	
AKCE : VD Střekov, oprava horních vrat VPK		formát : 420x1500
		datum : 05/2020
		stupeň : DSJ
		č. zak. : 01/2020
název přílohy : Pohon a zdvihadla horních vrat VPK sestava		měřítko : 1:25
		č. vyk./paré : D.2.2.3.2.