



SO-03, KŘÍŽENÍ MELIORACÍ					
Staničení	Původní koryto	Typ	Průměr	Strana přítoku	Výmřutý úsek
0,045 LB	HLAVNÍK	DN30	PB		L1
0,13 LB	HLAVNÍK	DN30	LB		L1
0,55 LB	HLAVNÍK	DN20	PB		L2
0,63 LB	SVODNICE	DN8	LB		L2
0,655 LB	HLAVNÍK	DN20	LB		L2
0,738 LB	HLAVNÍK	DN20	PB		L3
0,75 LB	SVODNICE	DN8	LB		L3
0,755 LB	HLAVNÍK	DN20	LB		L3

SO-03 A KŘÍŽENÍ MELIORACÍ					
Staničení	Původní koryto	Typ	Průměr	Strana přítoku	Úsek
0,205 PB	HLAVNÍK	DN30	LB		P1
0,21 PB	HLAVNÍK	DN30	PB		P1
0,23 PB	HLAVNÍK	DN30	LB		P1
0,3 PB	HLAVNÍK	DN30	PB		P1
0,323 PB	HLAVNÍK	DN30	LB		P1
0,35 PB	HLAVNÍK	DN30	PB		P1
0,363 PB	SVODNICE	DN8	PB		P1

- LEGENDA

 - OSA STÁVAJÍCÍHO TOKU
 - OSA NÁVRHU
 - STÁVAJÍCÍ HRANY TERÉNU
 - NÁVRH (HRANY TERÉNU)
 - HRANICE PARCEL, Č. P.
 - OBJEKTY NA TOKU (BROD)
 - MELIORACE HLAVNÍK, ŠACHTA
 - SVODNICE
 - ZRUŠENÝ ÚSEK MELIORACE
 - OPĚVNĚNÍ BŘEHU TOKU V MÍSTĚ ZAZEMNĚNÍ
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVINY, PONECHÁNY
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVINY K ODSTRANĚNÍ /ČÁSTEČNĚMU ODSTRANĚNÍ
 - ODKOPÁNÍ ZAUSTĚNÍ MELIORACE
 - ZASLEPENÍ PŘÍTOKU DO MELIORACE
 - VÝSADBA ZELENĚ

Soutěžní systém S-JTSK		Výšň systém BPV	
AKCE		Svatka, km 164,038-166,580 -BPPO Herálec	
KÚ:		HERÁLEC NA MORAVĚ (638358), ČESKÝ HERÁLEC (638323)	
OBEC		HERÁLEC (595594), SVATKA (596888)	
KRAJ		VYSOČINA (108)	
OBJEDNATEL		POVOŘÍ MORAVY, s.p., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO	
STUPEŇ		OSP A DPS	
OBSAH		PODROBNÁ SITUACE 1 - ST. 000,00 AŽ 700,00 M	
		SO-03 ÚPRAVA SVATKY V POLNÍM ÚSEKU POD OBCÍ HERÁLEC	
		PŘÍLOHA, PARÉ	
		VED. PROJEKTANT	
		ING. J. HERMANY	
		AUTOR INŽENÝR	
		ING. J. HERMANY	
		PROJEKTANT	
		ING. L. SEDLÁKOVÁ	
		Č. ZAKÁZKY	
		105-3083-19	
		MĚŘÍTKO	
		1:500	
		DATUM	
		II/2021	
		Č. 31	