




původní nenarušený stav



oprava cihelného dna

- cihelná dlažba ve dvou úrovních, pod ní kamenná nebo cihelná dlažba
- narušení spočívá v abrazi cihelného střepe
- abrazi do 60mm neopravovat
- kaverny hlubší 60mm opravit betonovou záplaton
- kotvy R8 ve sponu 400x400mm
- vyčistit povrch VVP 300 barů
- příkroťvit vytvarovanou Kari síť
- beton C 30 / 37 XC4 XF4
- pracovní spáry po 3 m
- lokální opravy spárování dna cementovou spárovací maltou

oprava



projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

investor Povodí Ohře s.p., Chomutov

