

Zápis

z prohlídky dolních vzpěrných vrat PK Pardubice konaném dne 28.6.2017

Přítomni: závod 3 – p. Píša, p. Franc, p. Kučera

Odbor TPC – Ing. Benčík

1. Prohlídka se uskutečnila na základě informace obsluhy VD o vibracích dolních vrat.
2. Nejpravděpodobnější příčinou vibrací je poškozené boční těsnění v oblasti dolní hladiny u obou vrátní. Při napuštění PK dochází ke značným průsakům a tím k vibracím vrat.
3. Dnešního dne bylo dohodnuto následující:
 - PK bude i nadále ponechána v provozu
 - Obsluha bude průběžně sledovat (během každého proplavení) stav vzpěrných vrat
 - Při zhoršení stavu (tj. zvýšení vibrací a průsaků) bude stav znovu posouzen a rozhodnuto o dalším postupu
 - Provozovatel zpracuje záměr opravy těsnění vzpěrných vrat.
 - Oprava těsnění vrat musí být provedena před zahájením plavební sezóny 2018 (tj. nejpozději do 30.4.2018)

Zapsal: Ing. Benčík


