

**TABULKA 2 - OPRAVY LAŤOVÝCH VÝHONŮ**

			dřevěné tyčové výřezy ø190 mm			svislé dřevěné piloty ø150 mm			doplnění záhozu do dna kolem výhonu	zavázání dřev. kulatin do podél. opevnění	
staničení ř. km	břeh	popis poškození / opravy	délka	počet	celkem délka	délka	počet	celkem délka	objem kamene	typ břehového opevnění	rozebrání a přeskládání
22,13600	PB	kompletně chybí	4,0	3	12	2,0	4	8	1,0	betonová patka	0
		vybudovat nový				1,5	2	3			
22,14000	LB	kompletně chybí	4,0	3	12	2,0	4	8	1,0	zához	1
		vybudovat nový				1,5	2	3			
22,14500	PB	kompletně chybí	4,0	3	12	2,0	4	8	1,0	betonová patka	0
		vybudovat nový				1,5	2	3			
22,14750	LB	rozplavení záhozu	4,0	0	0	2,0	0	0	0,5	zához	1
		doplnit zához				1,5	0	0			
22,15200	PB	rozplavení záhozu	4,0	0	0	2,0	0	0	0,5	betonová patka	0
		doplnit zához				1,5	0	0			
22,15650	LB	rozplavení záhozu	4,0	0	0	2,0	0	0	0,5	zához	1
		doplnit zához				1,5	0	0			
22,16200	PB	kompletně chybí	4,0	3	12	2,0	4	8	1,0	betonová patka	0
		vybudovat nový				1,5	2	3			
22,16800	LB	rozplavení záhozu	4,0	0	0	2,0	0	0	0,5	zához	1
		doplnit zához				1,5	0	0			
22,17500	PB	rozplavení záhozu	4,0	0	0	2,0	0	0	0,5	betonová patka	0
		doplnit zához				1,5	0	0			
22,17950	LB	rozplavení záhozu	4,0	0	0	2,0	0	0	0,5	zához	1
		doplnit zához				1,5	0	0			
22,18600	PB	kompletně chybí	4,0	3	12	2,0	4	8	1,0	betonová patka	0
		vybudovat nový				1,5	2	3			
22,19050	LB	rozplavení záhozu	4,0	0	0	2,0	0	0	0,5	zához	1
		doplnit zához				1,5	2	3			
22,19600	PB	kompletně chybí	4,0	3	12	2,0	4	8	1,0	betonová patka	0
		vybudovat nový				1,5	2	3			
CELKEM				18	72		36	66	9,5		6