







- řešení vegetace: při provedení opravy vybrané technologické části MVE nedojde k odstranění dřevin, podléhajících povolení k vykácení
- okóťované odstupy staveb: jedná se o opravu stávajících konstrukcí, odstupy staveb se nemění
- napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává původní
- odpustové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů: pro opravu vybrané technologické části MVE není nutné řešit požárně bezpečnostní řešení, ani vymežit požárně nebezpečné prostory

Legenda :

- | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------|
|  | Plocha zařízení staveniště
(bude využit stávající povrch po dokončení stavby se uvede do původního stavu) | | Hranice parcel |  | Přístupová cesta na staveniště |
| | Ohraničení pracoviště - staveniště |  | Stávající komunikace a zpevněné plochy |  | Úniková cesta |
|  | Prostor opravy vybraných technologických částí
MVE Lobkovice
PS 1 Část strojní
- oprava provizorního hrzení z HV a DV |  | Vodní hladina | | |

Měřítko 1:1000	Kreslil	Kontroloval	Schválil	Akce MVE Lobkovice, oprava provizorního hrazení
	FIALA			
	Datum	Kusovník	Stupeň	Investor Povodí Labe, státní podnik
	3/2022		TP	
PS PROFI s.r.o.		Název KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo výkresu A2 - 1906 - C.2a