





VD LYSÁ NAD LABEM, oprava spárování kamenného obkladu jezových pilířů



Seznam příloh

- A** Průvodní zpráva
- B** Souhrnná technická zpráva
- C.1** Přehledná situace
- C.2** Koordinační a katastrální situace
- D** **Dokumentace stavebních objektů**
 - D.1** Technická zpráva
 - D.2** Vzorový příčný řez
- F** Výkaz výměr prací, dodávek a služeb
- G** Oceněný položkový rozpočet

č. akce: 133220022

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div> MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div>	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Středočeský	k.ú.: Přerov nad Labem			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vřta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové				
VD LYSÁ NAD LABEM, oprava spárování kamenného obkladu jezových pilířů			Stupeň	DPS
			Datum	03/2022
			Zakázkové číslo	M22/003
			Formát	A4
—			Měřítko: —	Číslo přílohy: —
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				