




PŮDORYS – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA

 Bourané konstrukce

 Stávající konstrukce

POZNÁMKY:




V rámci oprav manipulačních budek dojde k vybourání a odstranění stávajících skleněných tabulí a k vybourání a odstranění stávajících trojdiálních ocelových vrat

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....21/285

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....IV.2022.....③

| | | |
|---|--|--------------------------|
| <i>Odpo. proj.:</i> Ing. Martin Komín  | A ZCONSULT [®] spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001 | |
| <i>Vypracoval:</i> Ivan Doležal, DiS.  | | |
| <i>Kontroloval:</i> Ing. Petr Vít  | | |
| <i>Kraj:</i> Středočeský <i>Místo:</i> Brandýs nad Labem | | |
| <i>Objednatel:</i> Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | | |
| <i>Akce:</i> VD Brandýs n. L., oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky | <i>Zn. souboru:</i> ... | |
| <i>Objekt:</i> SO.02 - Manipulační budky | <i>Stupeň:</i> DSJ | <i>Formát:</i> 2 x A4 |
| | <i>Č. zak.:</i> 21/285 | <i>Č. paré :</i> |
| | <i>Datum:</i> IV.2022 | |
| <i>Výkres:</i> Půdorys - stávající stav + bourací práce | <i>Měřítko:</i> 1:50 | <i>Č. přílohy:</i> D.2.8 |
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZCONSULT spol. s r.o. | | |