



HZSUX00AZ4NV



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín

Provaznická 1394, 405 01 Děčín

Č. j.: HSUL- 4395-2/DC-2023
Datum: 26. 09. 2023
Vyřizuje: por. Bc. Matěj Mudra
Tel.: 950 435 233
E-mail: matej.mudra@hzscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
HG Partner s.r.o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

SDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Jílovský potok ř. km 0,810 – 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice

Místo stavby:

Jílovský potok ř. km 0,810 – 1,015 v Děčíně, k.ú. Podmokly

Stavebník:

Povodí Ohře, s.p., IČO 70889988,
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dne 04. 09. 2023 byla Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, (dále jen „HZS Ústeckého kraje“), posouzena žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o rekonstrukci koryta potoka včetně rekonstrukce levobřežní a pravobřežní zdi.

HZS Ústeckého kraje k uvedené žádosti sděluje, že se jedná o stavbu, u které se v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) **nevykonává státní požární dozor a HZS Ústeckého kraje není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.**

Odůvodnění:

Jedná o stavbu koryta potoka včetně levobřežní a pravobřežní zdi, kterou lze zařadit jako stavbu kategorie 0 dle § 6 v.č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Výše uvedenou stavbu lze zařadit mezi stavby, které podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně nepředstavují zvláštní nebezpečí.

plk. Ing. Boleslav Lang

rada

ředitel Územního odboru Děčín

HZS Ústeckého kraje

úřední osoba

podepsáno elektronicky