



LEGENDA:

- HRANICE STÁVAJÍCÍHO TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ
- RUŠENÉ OPLOCENÍ
- NOVÁ HRANICE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ (NOVÉ ZÁBRADLÍ)
- DŘEVĚNÉ LEMOVACÍ PRAŽCE BUDOU TLAKOVĚ IPREGNOVANÉ
- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ODVODNĚNÍ PLOCH
- - - DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA Z PVC
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE – ORIENTAČNĚ, NUTNO VYTÝČIT
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- 403 21 VÝŠKOVÉ KÓTY STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- U.T.=403,70 VÝŠKOVÉ KÓTY UPRAVENÉHO TERÉNU

UPOZORNĚNÍ

- před zahájením zemních výkopových prací nutno zajistit přesné vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí jejich správci
- v průběhu těchto prací nutno dodržovat minimální vzdálenosti trubních vedení dle ČSN 73 6005 a vyjádření správců IS
- při provádění zemních prací nutno postupovat dle platných ČSN, příslušných předpisů a nařízení pro zemní práce

projektoval	kreslil	odp. projektant	ved. projektant	Kasík -Projka s.r.o. projektová činnost ve výstavbě Mukařovského 2301, 397 01 Písek tel. 605 441 948 IČO: 2808664 ČKAIT.0101659	
			František Kasík		
S.Ú: Písek		MěÚ: Písek			
investor: Zemský hřebčinec PÍSEK s.p.o U Hřebčince 479, 397 01 Písek, IČ : 71294562					
TRÉNINKOVÁ PLOCHA PRO KONĚ na parc. č. 1500/1 a 1500/3, k.ú. Písek D 1.1. Architektonicko stavební řešení OBJEKT SO-01-OPRACOVIŠTĚ				datum:	8/2023
				formát:	3 x A4
				účel:	Ohlášení
				měřítko:	1 : 250
				zak. číslo:	
Obsah výkresu:				paré č.:	č. výkresu:
SITUACE OPRACOVIŠTĚ					D1.1.3