

M 1:500



Výkaz dotčených pozemků SO 02											
Č. parcely	Kat. území	LV	Výměra [m²]	Dočasný zábor [m²]	Trvalý zábor [m²]	využití stavbou	Druh pozemku	Stavba na pozemku	Ochrana/CHKO	Majitel	Omezení vlastnického práva/Zástavní právo
4125/1	Semily	2549	19909	0	0	SO 02	vodní plocha	břehové opevnění	-	ČR, právo hospodářit: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 961/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Věcné břemeno (podle listiny) Věcné břemeno zřízení a provozování vedení
1282		2638	186	0	0	přístup pro SO 02 a SO 03	ostatní plocha	-	-	FASHION STYLE - POSTFORMING ELEMENTE, s.r.o., Bořkovská 627, 51301 Semily	Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
1283		2638	157	0	0	přístup pro SO 02	ostatní plocha	-	-		Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
1284		2638	391	25	0	SO 02	zastavěná plocha a nádvoří	břehové opevnění	-		Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
3989		2638	360	94	0	SO 02	TTP	břehové opevnění	ZPF		Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
3991		2337	181	125	0	SO 02	ostatní plocha	břehové opevnění	-		Valenta Pavel, Bořkovská 191, Podmoklice, 51301 Semily
3994		3868	473	0	0	přístup pro SO 02	ostatní plocha	-	-	SJM Vaníček René a Vanická Marcela, Komenského náměstí 117, 51301 Semily	-
1211/21		10001	154	100	0	ZS	ostatní plocha	-	-	Město Semily, Husova 82, 51301 Semily	Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
1209/8		10001	2613	0	0	přístup pro SO 02 a SO 03	ostatní plocha	-	-		Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Věcné břemeno (podle listiny)

 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz		Paré č.: Smetanova 200, 250 82 Úvaly Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové		Datum:	10/2023
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák	Č. zakázky:	H23 - 012
Vypracoval:	Ing. Jindřich Honner	Změna:	-
Akce: Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř. km 1,017 a oprava koryta, ř. km 0,250-0,550		Stupeň: DSJ	
Název části:	SITUAČNÍ VÝKRESY	Část:	C
Příloha:	KATASTRÁLNÍ SITUACE SO 02	Měřítko: 1:500	Č. přílohy: C.2.2