

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 30. 9. 2024

Číslo protokolu:

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, provoz Olomouc

Lokalita (k.ú., obec): Olomouc - město, Hodolany, Bělidla

Vyhlášení 2. SPA dne: 15. 9. 2024 (LG Velká Bystřice)

oprava/rekonstrukce/obnova

Vodní tok : VVT Bystřice

ř. km od 0,000 do 1,170

Název: Úprava Bystřice, 0,000 - 7,156, Olomouc - město, Velká Bystřice HM220800

v ř. km 0,000 - 7,156

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.):

86 cm, průtok 0,644 m3.s-1, slunečno

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy						B. * Druh a rozsah nápravného opatření		C. ** Naléhavost nápravného opatření	
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B3	C2		
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdířzi, nádtřzi,	m ³	7 000	16 100 tis. Kč				
2	A2	břehová náttřz přirozeného koryta	m ³						
2	A3	výmól za opevněním břehu, dna,	m ³						
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²						
3	A5	břehové zdí	m ²						
3	A6	opevnění dna	m ²						
4	A7	ochranná hráz břehová, inundáční,	m ³						
5	A8	stavební částí jezu, přehrady,	m ³						
6	A9	propust štěrková, rybi	ks						
6	A10	smánipulační uzávěr	ks						
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks						
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks						
7	A13	výmoly u přičných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³						
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³						
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³						
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²						
10	A17	ostatní							

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

*** Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**** Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčina, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl Q35,3m3/s, tj. Q5 (LG Velká Bystřice). Povodňové průtoky byly způsobeny velmi vydatnými srážkami během několika dní, kdy úhrny srážek dosahovaly 30-70 mm za 24 hod.

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): Poškození vodního díla (úpravy toku) a jeho funkce - snížená kapacita koryta , při zvýšených průtocích v korytě toku možnost vyběžení a vzniku škod na přilehlých nemovitostech.

Na základě místního šetření konaného dne 30. 9. 2024 v Olomouci komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období **září 2024**, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda **BUDE - NEBUDE** odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody:

správce toku:

vodoprávní úřad:

další přítomní

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

x) Nehodící se škrtněte

stavební rozpočtář
předseda komise

VLAD SLAVÍČEK
JOSEF HOVČEK




MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
771 27
(6)

Celkový odhad nákladů na realizaci
opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

16 100 tis. Kč

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škoniému protokolu