

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní prosinec 2023 - leden 2024

Číslo protokolu:

3 - 01 - 024

Interní

oprava / rekonstrukce

Správce vodního toku - závod, středisko

Lokalita (k.ú., obec):

Vyhlášení (dosažení) 2. SPA dne:

Vodní tok :

Vodní dílo:

Povodí Labe, státní podnik - Roudnice n.L. - Kolín

Kolín

27.12.2023

Labe

VD Kolín

ř. km od

920,40

do

921,00

v ř. km

920,57

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.):

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy

kód číselníku

poř. č.

popis

měrná jednotka

množství

odhad nákladů

B. *
Druh a rozsah
nápravného
opatření

C. **
Naléhavost
nápravného
opatření

1

A1

nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži,

m³

4046

5 259 540

B3

C1

2

A2

břehová nátrž přirozeného koryta

m³

2

A3

výmol za opevněním břehu, dna,

m³

3

A4

břehové opevnění, včetně patky

m²

3

A5

břehové zdi

m²

3

A6

opevnění dna

m²

4

A7

ochranná hráz břehová, inundační,

m³

5

A8

stavební části jezu, přehrad,

m³

6

A9

součást vodního díla: propust šterková, rybi

ks

6

A10

součást vodního díla: manipulační uzávěr

ks

6

A11

součást vodního díla: technologická část jezu, přehrad

ks

6

A12

součást vodního díla: technické zázemí jezu, přehrad

ks

7

A13

výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků

m³

8

A14

součást vodního díla: pilíř břehový, středový

m³

8

A15

poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně

m³

9

A16

dlažby do betonu na tělesech objektů

m²

10

A17

ostatní

Interní

oprava / rekonstrukce

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

* **Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

** **Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis):

Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl $Q = 460 \text{ m}^3/\text{s}$ v profilu Přelouč.

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis):

Omezení průtočného profilu a LVC

Na základě místního šetření konaného dne 22.6.2024 v KOLÍNĚ komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená z období 12.12.2023 - 01.1.2024 a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

AKTUALIZACE PROTOKOLU ZE DNE 5.2.2024 PO KOMPLETNÍM ZAMĚŘENÍ PLAVEBNÍ DRAHY V 04/2024.

za správce toku:

Ing. Vačlena, Ing. Vogel

podpis



za vodoprávní úřad:

OP SHUTAY

podpis



další účastníci:

OOP

Ing. Gregor

podpis



předseda komise:

Ing. Staněk (SR)

podpis



Bude vyznačen člen komise - stavební rozpočtář (SR)

^{x)} Nehodící se škrtněte

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření (zaokrouhleno na celé tis. Kč)

5.260.000,-

Přílohy dle příkazu fotodokumentace, nákres, map