

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s.
pobočný spolek HOLEŠOV



Ing. Ondřej Špaček
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavíčkova 840/1b
638 00 Brno

Náměstí E. Beneše č. 17, 769 01 Holešov

VÁŠ DOPIS ZE DNE:	NAŠE ZNAČKA:	VYŘIZUJE: Josef Drábek	V Holešově: 19.6.2024
26.4.2024			

Věc: Vyjádření k připravované projektové dokumentaci k akci Rusava, Holešov km. 15.220 – 16.270, oprava opevnění a stupňů , odstranění nánosů.

Dle předložené projektové dokumentace je plánovaný úsek opravy koryta toku Rusava (dale jen Rusava) pstruhovým revírem Rusava 1, ev.č. 463 055, který je z rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 62285/2009 ze dne 15.9.2009 přenechán k výkonu rybářského práva MRS z.s. se stanoveným postupem zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií vysazovaných ryb a to pstruha obecného (Po2) a pstruha duhového (Pd2), Dále se v této lokalitě přirozeně vyskytují i jiné druhy jako chráněná stěvle potoční, hrouzek obecný, mřenka mramorová, rak bahenní a vzácně rak říční a jelec tloušť

Z výše uvedeného výskytu živočichů proto žádáme, abychom byli nejméně **1 měsíc** před zahájením stavebních prací o této skutečnosti **písemně** vyrozuměni abychom mohli provést opakované odlovení těchto živočichů z toku. Po provedení odlovu Vám budou zaslány protokoly o odlovu společně s fakturou.

Dále máme připomínku k samotné projektové dokumentaci a to z důvodu, že před léty byla provedena oprava koryta toku Rusava pod plánovaným úsekem viz fotodokumentace příloha č.2, takovým způsobem, že břehy byly oškrabány až na zpevňující kámen a následně tato masa naplavenin, hlíny, travního porostu a vším co tam rostlo i s kořeny bylo rozhrnuto po roviny po dně koryta. Výsledek této revitalizace revíru se v tomto úseku změnil na mokřad k dobrým podmínkám pro populaci komárů ale ne pro lososovité a jiné druhy ryb.

Vodnatost toku Rusava už není taková jako před mnoha léty a proto si příroda sama vytvořila takovou šíři koryta která zabezpečuje rybám i při nízkém průtoku alespoň minimální podmínky pro přežití ryb viz foto (příloha 1) Jedná se zejména o přežití pstruha obecného, jehož výskyt v pstruhových revírech i přes pravidelné vysazování ubývá .

Z těchto důvodů máme požadavek k projektové dokumentaci aby bylo dno koryta mírně vysvahováno v ohybech k náporové straně koryta a i v rovných úsecích aby se mohl vytvořit při trvale nízké vodnatosti toku alespoň i když úzký ale proudný a souvislý potok, který rybám umožňuje pohyb a migraci. Dále požadujeme v korytě rozmístit větší kusy lomového kamene pro krytí pstruha, protože je to stanovištní ryba a bez úkrytů bude jeho výskyt v této lokalitě potoka nemožný.

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Holešov
nám. Dr. E. Beneše 17/56
769 01 Holešov
IČ: 00247964

razítko

hospodář MRS z.s. ps Holešov
Josef Drábek

statutární zástupce MRS z.s.p.s. Holešov
Mgr. Radim Kögler

Příloha č.1

Fotodokumentace stavu koryta toku Rusava v Holešově km. 15.220 – 15.270 dne 19.6.2024 před plánovanou opravou koryta toku.



Příloha č.2

