

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 192; 193; 194

± 0,000 = 279,895 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 i č o 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Ing. arch. Marta Ševčíková k o n t a k t tel.: 777 960 643 mail.: sevcikova@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. Ladislav Huf č í s l o a u t o r i z a c e 1005501	V y p r a c o v a l Ing. Jiří Novák 

A k c e PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany		
S t a v e b n í k Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem		
S t u p e ň DSP	R e v i z e	D a t u m 06/ 2018

O z n a č e n í č á s t i D.4	Č á s t DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.04
Č í s l o p r o f e s e D.4.3	P r o f e s e POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

STAVBA	Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úpravy areálu – SO 04 – Kočárovna
INVESTOR	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., IČO: 72048972 Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
MÍSTO STAVBY	Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany, č. p. 150; 170 a 171
STUPEŇ	Dokumentace pro stavební povolení
ČÍSLO ZAKÁZKY	166-LH18
DATUM	Červen 2018
Zodpovědný projektant:	Ing. Ladislav Huf autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1005501
Vypracoval:	Ing. Jiří Novák tel: +420 730 152 966 e-mail: novak@projekttypo.cz

OBSAH

1	ÚVOD	3
1.1	SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ	3
2	POPIS OBJEKTU	3
2.1	SITUAČNÍ, DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY	3
2.2	TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ	6
3	HODNOCENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI.....	6
4	TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZMĚNU STAVBY SKUPINY I.....	7
5	DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ.....	8
6	POŽÁRNÍ A EKONOMICKÉ RIZIKO, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ	8
7	POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	8
8	ÚNIKOVÉ CESTY.....	9
9	ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI	9
10	ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU	9
10.1	VNITŘNÍ ODBĚRNÁ MÍSTA.....	9
10.2	VNĚJŠÍ ODBĚRNÁ MÍSTA.....	9
11	ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH.....	9
11.1	PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE	9
11.2	NÁSTUPNÍ PLOCHY A ZÁSAHOVÉ CESTY	9
11.3	POČET PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ	9
12	TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY	9
12.1	PROSTUPY ROZVODŮ.....	9
12.2	ELEKTROINSTALACE.....	10
12.3	VYTÁPĚNÍ	11
13	STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT	11
14	POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI.....	11
15	VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY	11
16	ZÁVĚR	12

Výkresy požární bezpečnosti staveb:

- 01 Půdorys 1.NP
- 02 Situace

1 ÚVOD

Předmětem hodnocení požární bezpečnosti je rekonstrukce stávajících objektů historické části hřebčína Slatiňany. Předmětem tohoto PBŘ je objekt SO 04 – Kočárovna. Areál byl vybudován před rokem 1975 a je památkově chráněný.

1.1 Seznam použitých podkladů pro zpracování

Podkladem pro vypracování tohoto požárně bezpečnostního řešení bylo:

- stavební projektová dokumentace – SVIŽN s. r. o., zastoupený Ing. arch. Martou Ševčíkovou, ČKA: 04 407, červen 2018

Použité předpisy:

- ČSN 73 0802, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804, Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- ČSN 73 0810, Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN 73 0834, Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
- ČSN 73 0842, Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu
- ČSN 73 0873, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
- ČSN 73 0875, Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
- ČSN ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
- Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- Vyhláška MV č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

2 POPIS OBJEKTU

2.1 Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby

Řešené objekty hřebčína si zachovaly historický vzhled z doby svého vzniku (přelom 19. a 20. století). Záměrem je uchovat a posílit historický ráz hřebčína a zároveň vybudovat vhodné místo k pobytu koní.

Stávající stav:

Kočárovna (SO.04) je stavba opět obdélná, také se symetricky členěnou fasádou. Střední část je do obou stran prolomena štítem vyčnívajícím z polovalbové střechy. Z nádvoří má pět obloukových vstupů s kamenným ostěním. Materiálové řešení se stejné jako u předchozích stájí. Kočárovna je bohatěji zdobená hrázděním nejen ve štítu, ale i po celém obvodu v horní části fasády pod střechou.

Nádvoří mají nesourodý povrch, tvořený převážně asfaltem. Části nádvoří jsou dlážděné žulovými kostkami, či přecházejí v mlatový povrch. Obnova se týká také změny povrchu všech tří nádvoří. Bude využita žulová dlažba na frekventovaných místech (vstupy do stájí, prostory u bran, okapové chodníčky okolo budov) a na zbývajících místech bude použit mlat.

Navrhovaný stav:

V rámci tohoto projektu jsou řešeny především interiéry stájí. Z architektonického hlediska jde především o zachování historického charakteru stájí. V objektu SO.04 jsou navrženy nové povrchy, omítky na stěny a strop, částečně nové podlahy. Dále jsou navrženy elektro rozvody a osvětlení, vytápění kočárovny 1.05.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o stavební úpravy objektů v hřebčíně. Hlavní funkcí, pro kterou budou objekty využívány je ustájení koní. S touto funkcí souvisí také další podružné provozy podílející se na chodu hřebčína (sklady krmiva a podestýlky, místo pro kočáry apod.)

Po rekonstrukci bude areál sloužit pro koně určené k jezdeckému výcviku. Bude tomu tak z provozních důvodů hřebčína, protože historické stáje přímo navazují na výcvikové plochy. Dále probíhají v historické části hřebčína sezónní prohlídky pro návštěvníky. I z tohoto důvodu budou plemenné klisny s hříbaty a březí klisny přesunuty na odlehlejší místo původního výcvikového centra vzdáleného asi 500 m, kde budou mít dostatečný klid.

Za účelem provozování a užívání objektů bude uživatelem zpracován provozní řád.

Stavební řešení**Kočárovna SO.04**

Kočárovna je rozdělena na 4 prostory přístupné přímo z nádvoří. Největší část slouží pro parkování kočárů, střední část jako sklad, v levé části objektu se nachází volná stáj a vyšetřovna. Účelově místnost pro parkování kočárů zůstane zachována, volná stáj se přemění na novou kočárovnu. V objektu budou provedeny nové elektro rozvody a výměna osvětlení. Stávající místnost 1.05 kočárovna bude temperovaná. Nová kočárovna 1.02 bude nevytápěná. Ve vyšetřovně budou zřízeny 2 nové stěrky.

Okna nejsou předmětem řešení v této projektové dokumentaci.

Vnější plášť je řešen pouze částečně, obnovením části poškozených omítaných povrchů.

Stavební úpravy objektu se týkají pouze jeho vybraných částí, půdní prostor a střešní plášť nejsou řešeny.

Konstrukční a materiálové řešení**Kočárovna SO.04**

Kočárovna je založena na základových pasech. Konstrukční systém je zděný z plných pálených cihel, omítaný vápennou omítkou z vnější i vnitřní strany. Strop je s viditelnými betonovými průvlaky. Na vrchním lící stropu jsou půdovky. Střecha má opět krytinu z bobrovek, dřevěný krov. Stávající vertikální i horizontální konstrukce v řešených částech objektu nevykazují žádné statické poruchy. Veškeré nosné konstrukce zůstávají zachovány. Objekt bude částečně vytápěný.

Nové základové konstrukce

Stávající základové konstrukce nevykazují statické poruchy, nové konstrukce nejsou navrženy.

Nové nosné konstrukce

Nové nosné konstrukce nejsou navrženy.

Vyzdívky vnitřních konstrukcí

Nejsou navrženy vyzdívky vnitřních konstrukcí.

Vyzdívky obalových konstrukcí (zazdívky otvorů)

Nejsou navrženy vyzdívky v obalových konstrukcích.

Nové nosné stropní konstrukce

Stávající konstrukce stropů nevykazují statické poruchy. Nové stropní konstrukce nejsou navrhovány.

Nové nášlapné vrstvy

Nášlapné vrstvy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 2008/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.

V návrhu se vyskytují tyto nášlapné vrstvy podlah: pálená zátěžová dlažba, dřevěné špalíky na sraz.

Nové vnitřní omítky

Vnitřní omítky jsou navrženy jako sanační omítka na stěny, na strop je navržena vápenná omítka.

Nové malby

Vnitřní malby budou provedeny jako otěru odolné. Vnitřní výmalby budou aplikovány na penetrovaný podklad.

Nové obklady

Nové obklady nejsou navrhovány.

Nové nátěry

Vnitřní kovové konstrukce budou nově opatřeny protikorozními vrchními a základovými nátěry. Pro úpravu prvků v interiéru je pro dostačující výšku nátěru stanoveno 30 – 40 µm pro jednu nátěrovou vrstvu, při použití samozákladových barev. Pro aplikaci v interiéru budou přednostně použity vodou ředitelné barvy. Finální povrchová úprava bude provedena nátěrem.

Technická infrastruktura

V souvislosti s rekonstrukcí vybraných částí hřebčína nejsou navrhovány přeložky inženýrských sítí.

Hlavní napojovací místa z distribučních řadů do areálu hřebčína se nemění.

Napojení jednotlivých staveb hřebčína je řešeno vnitroareálovými rozvody.

Dopravní řešení

Areál je v současnosti napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd k areálu je zajištěn asfaltovou komunikací z ulice Na Rembáni. Hlavní brána zůstává nezměněna.

2.2 Technologické řešení

V projektu nejsou řešena žádná výrobní technologická zařízení. Nejedná se o výrobní objekt.

3 HODNOCENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Objekt bude posuzován dle ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a ČSN 73 0842.

Rekonstrukce je řešena podle čl. 3.3 ČSN 73 0834 jako **změna stavby skupiny I** – dispoziční úpravy, úpravy povrchů, podlah apod. Nově navržené el. vytápění nemusí tvořit samostatný požární úsek – výkon zdroje tepla nepřesahuje 70kW, více zdrojů dohromady nepřesahuje 140kW.

Změnou stavby nedojde ke změně konstrukčního systému, počtu podlaží ani požární výšky.

Změna stavby splňuje podmínky pro změny staveb skupiny I podle ČSN 73 0834 čl. 3.2:

- a) Nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m² tj. ke zvýšení součinu (p·c).
Nedochází ke zvýšení požárního rizika – vyšetřovna i stávající kočárovna zůstane zachována, původní stáje (p_n = 6,5 kg/m²) se mění na kočarovnu (p_n = 20 kg/m² – dle ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 13.9.6), což je zvýšení o 13,5 kg/m². Podlaha v nové kočarovně bude nehořlavá tvořena dlažbou.
- b) Nedochází k navýšení počtu osob unikajících z měněného objektu o více než 20% stávajícího stavu, nebo se musí prokázat, že evakuace je vyhovující.
K těmto změnám nedochází, počet osob se nemění.
- c) zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv ÚC z posuzované části objektu.
K této změně nedochází, počet osob se nemění.
- d) záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy.
K této změně nedochází.
- e) změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.
K této změně nedochází.

Nebude zasahováno do konstrukcí zajišťující stabilitu objektu ani jeho části.

4 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZMĚNU STAVBY SKUPINY I

Podle kap. 4 ČSN 73 0834 jsou na změny staveb skupiny I tyto požadavky:

Ad čl. 4a)

Požární odolnost prvků nosných stavebních konstrukcí nebo konstrukcí, které jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty a oddělujících prostor dotčený změnou stavby od prostorů neměněných, nesmí být snížena pod původní hodnotu a požární odolnost může být nejvýše 45 minut.

K těmto stavebním úpravám nedochází. Nebude zasahováno do konstrukcí zajišťující stabilitu objektu ani jeho části.

Ad čl. 4b)

Třída reakce na oheň stavebních výrobků nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen. Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů nesmí být použito stavebních výrobků třídy reakce na oheň E či F, u stropů (podhledů) nesmí být použito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Na povrchové úpravy nebude použito stavebních výrobků třídy reakce na oheň E či F, u stropů (podhledů) nebude použito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

Ad čl. 4c)

Šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nesmí být zvětšeny o více než 10 %, příp. se prokáže, že je odstupová vzdálenost vyhovující.

K těmto úpravám nedochází.

Ad čl. 4d)

Nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny podle ČSN 73 0810.

Prostupy rozvodů viz kapitola Prostupy rozvodů této zprávy.

Ad čl. 4e)

Nově instalované VZT potrubí v objektech dělených na požární úseky musí být provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech nedotčených změnou stavby nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

K těmto úpravám nedochází – v objektu nebude žádná nová vzduchotechnika.

Ad čl. 4f)

Nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny a musí být v souladu s ČSN 73 0810.

Prostupy rozvodů viz kapitola Prostupy rozvodů této zprávy.

Ad čl. 4g)

V měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem nesmí být oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy).

Nedochází ke stavebním úpravám, které by prodlužovaly nebo zužovaly únikové cesty. Nedochází ani ke zhoršení kvality únikových cest. Viz kapitola Únikové cesty této zprávy.

Ad čl. 4h)

Při změnách technického zařízení budov podle čl. 3.3 bodu b) musí být vytvořen požární úsek z prostorů, u nichž to ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. SPB.

K těmto úpravám nedochází.

Nově navržené el. vytápění nemusí tvořit samostatný požární úsek – výkon zdroje tepla nepřesahuje 70kW, více zdrojů dohromady nepřesahuje 140kW.

Ad čl. 4i)

V měněné části objektu nesmí být změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, příjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody. U vnitřních hadicových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje, v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0804 a přidružených norem.

Stav žádného z uvedených zařízení pro protipožární zásah není změnou stavby zhoršen ani není jinak omezena jeho funkčnost. Rekonstrukcí se nenavýšuje počet PHP – viz kapitola Počet přenosných hasicích přístrojů.

5 DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Dělení do požárních úseků se nemění.

Objekt je samostatně stojící a není dělen do požárních úseků. Celý objekt se uvažuje jako jeden požární úsek.

6 POŽÁRNÍ A EKONOMICKÉ RIZIKO, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Nedochází ke zvýšení požárního rizika – vyšetřovna i stávající kočárovna zůstane zachována, původní stáje ($p_n = 6,5 \text{ kg/m}^2$) se mění na kočarovnu ($p_n = 20 \text{ kg/m}^2$ – dle ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 13.9.6), což je zvýšení o $13,5 \text{ kg/m}^2$. Nová podlaha bude nehořlavá.

7 POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

K těmto stavebním úpravám nedochází. Nebude zasahováno do konstrukcí zajišťující stabilitu objektu ani jeho části.

8 ÚNIKOVÉ CESTY

Nedochází ke stavebním úpravám, které by prodlužovaly nebo zužovaly únikové cesty. Nedochází ani ke zhoršení kvality únikových cest.

9 ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI

Beze změn.

10 ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU

10.1 Vnitřní odběrná místa

Požadavky se nezvyšují.

V objektu se vnitřní odběrná místa nevyskytují.

10.2 Vnější odběrná místa

Požadavky se nezvyšují.

Kolem areálu se nachází venkovní hydranty. Jeden podzemní hydrant se nachází před objektem SO.01 na jihu ve vzdálenosti 10m na potrubí DN80, další nadzemní hydranty severně od objektu SO.03 ve vzdálenosti 25m na potrubí DN350.

11 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

11.1 Přístupové komunikace

Beze změn, rekonstrukcí nejsou příjezdové komunikace zúženy ani nijak zhoršeny.

11.2 Nástupní plochy a zásahové cesty

Beze změn, rekonstrukcí nejsou zásahové cesty zúženy ani nijak zhoršeny.

11.3 Počet přenosných hasicích přístrojů

Beze změn, požadavky nejsou navyšovány.

Dle ČSN 73 0842 čl. 12.3.1 musí být v řešených prostorech umístěno minimálně:

$$n_r = 0,1 \times (S \times P_1)^{1/2} = 0,1 \times (380 \times 1,0)^{1/2} = 1,95 \dots\dots\dots \mathbf{2 \text{ ks}} \text{ PHP práškový 21A (6kg)}$$

PHP se umísťují v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místnosti, na únikových cestách. Umístěny budou max. 150 cm nad podlahou v pohotovostní poloze na viditelném, přístupném místě.

12 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY

12.1 Prostupy rozvodů

Podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.

Případné prostupy jsou řešeny v rámci dotěsnění na **průchodu stropní konstrukcí**.

Prostupy elektrických rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být

navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Prostupy musí být navrženy a realizovány v souladu ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810.

Těsnění se provádí:

- a) Realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)
- b) Dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI a nebo
- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech:

- 1) Jedná se o vstup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě vstupu (pokud jsou) musí být nehořlavé (tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem min. 500mm na obě strany konstrukce; nebo
- 2) Jedná se o jednotlivý vstup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm.

Podle bodu b) se samostatně posuzují vstupy, mezi nimi je vzdálenost alespoň 500 mm.

Je-li ve zděné, betonové či jiné požární konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor (podle bodu b1), např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u vstupů úpravy podle článku 6.2 ČSN 73 0810 (např. skupina obtížně přístupných vstupů s nekontrolovatelným utěsněním nebo vstupy, které nelze odzkoušet a klasifikovat) může být těsnění vstupu nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou §11a zákona č.22/1997 Sb.

12.2 Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle platných vyhlášek a předpisů s ohledem na druh prostředí. Musí být zabezpečeny platné výchozí revize elektroinstalací. Tuto revizi musí zpracovat osoba s platným oprávněním (revizní zpráva bude přiložena ke kolaudaci).

V objektu budou navrženy silové kabely podle ČSN 73 0804 kap. 13.10.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Elektrická zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu (čl. 13.10.3 ČSN 73 0804)

V řešených prostorech je projektem elektroinstalace navržena elektroinstalace tak, že na 1 m³ obestavěného prostoru místnosti připadá méně než 0,2 kg hmotnosti izolace vodičů, nebo jsou vodiče a kabely odpovídající ČSN IEC 60331 vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm.

Ovládání elektroinstalace ČSN 73 0848

V souladu s čl. 4.5.5 ČSN 73 0848 bude v objektu pro zajištění vypnutí kompletní elektroinstalace TOTAL STOP. Toto místo bude v hlavním rozvaděči / přípojkové skříni objektu. Tento hlavní vypínač bude označen textovou tabulkou „TOTAL STOP“.

12.3 Vytápění

Místnosti s nově instalovaným el. vytápěním nemusí tvořit samostatný požární úsek – výkon zdroje tepla nepřesahuje 70kW, více zdrojů dohromady nepřesahuje 140kW.

Lokální zdroje tepla budou instalovány dle ČSN 06 1008 a podle technické dokumentace výrobce.

13 STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

Nevyskytuje se.

14 POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Beze změn.

15 VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 375/2017 Sb.

- označení směru úniku a označení východu z objektu
příslušným označením
- označit hlavní vypínače médií:
příslušným označením
- u přenosného hasicího přístroje:
Hasicí přístroj
- na dveřích el. rozvoden, transformátorů, kabelových prostorů, na rozvaděčích a zařízeních pod napětím:
Nehas vodou

Zároveň budou označena místa, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení a označení uzávěrů.

16 ZÁVĚR

Posouzení objektu bylo zpracováno na základě dostupných materiálů a informací předaných ke dni zpracování. Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu bylo provedeno dle platných ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb.