

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14. - 16.9. 2024

Číslo protokolu:

244

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita(k.ú., obec): Drahotuše, Hranice

Vyhlášení-2, nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15.9. 2024

Vodní tok : Bečva

Název: Bečva, Osek - Hranice

ř. km od 0,000 do 61,830

v ř. km 35,300 do 35,800

oprava / rekonstrukce/obnova

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): normální stav polojasno

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy										B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
kód číselníku	poř. č.	popis				měrná jednotka	množství	odhad nákladů			
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži, .....				m <sup>3</sup>	300	700 000	B3.	C.3	
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta				m <sup>3</sup>					
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna, .....				m <sup>3</sup>					
3	A4	břehové opevnění, včetně patky				m <sup>2</sup>	210	1 000 000	B3.	C.3	
3	A5	břehové zdi				m <sup>2</sup>					
3	A6	opevnění dna				m <sup>2</sup>					
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační, .....				m <sup>3</sup>					
5	A8	stavební části jezu, přehrady, .....				m <sup>3</sup>					
6	A9	propust štěrková, rybi				ks					
6	A10	smanipulační uzávěr				ks					
6	A11	technologická část jezu, přehrady				ks					
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady				ks					
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků				m <sup>3</sup>					
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový				m <sup>3</sup>					
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně				m <sup>3</sup>					
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů				m <sup>2</sup>					
10	A17	ostatní - Příjezdová cesta				m2					

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

**\*\* Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

**\* Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis):** Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který přesáhl III. SPA

**Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis):** ZVĚTŠOVÁNÍ SÍŤOVANOSTI POSUZEK NAŠETÝ P.M., POSUZEK NAŠETÝ TŘETÍCH OSOB

Na základě místního šetření konaného dne 2.10. 2024 v Rybáře komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 14 - 16. 9. 2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

**Účastníci:**

orgán ochrany přírody: *MG. TÁNTA DRAKOVÁ*

správce toku: řigala Bronislav

vodoprávní úřad: *MG. SIHOVA LUKÁŠKA*

**další přítomní**

stavební rozpočtář ING. Ševčíková Jana  
předseda komise Ing. Burdíkova Pavlína

x) Nehodící se škrtněte

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč  
1 700

Přílohy dle příkazu:

**fotodokumentace ke škoniému protokolu**